
Chapitre 2: Unités, dimensions, ordres de grandeur



I - Mesures et unités



Une mesure est toujours l'estimation d'une dimension



Toute mesure s'exprime avec une incertitude

Exemples : $L = 1,45 \pm 0,02 \text{ m}$

 $U = 15 \pm 3 \text{ mV}$

 $[Fe^{2+}] = 1.3 \pm 0.2 \text{ mol.L}^{-1}$


II - Modèle

Un modèle n'est pas une vérité universelle :

- ✓ Il comporte des limites
- ✓ Il comporte un domaine de validité
- ✓ Il se base sur des hypothèses
- ✓ Il est limité dans la portée des phénomènes qu'il peut prédire



Outil prédictif











Ne pas négliger les hypothèses d'un modèle...




Ne pas négliger les hypothèses d'un modèle...



III – Démarche scientifique, expérienceAnticiper la mesure

- ✓ Quel est **l'ordre de grandeur** de ce que l'on cherche à mesurer ?
 - réfléchir à la mesure,
 - savoir quels instruments et quelles unités utiliser
 - éviter des erreurs grossières
- ✓ Quels sont les paramètres qui influencent notre mesure ?
 - → Paramètres pertinents
- ✓ Les paramètres que l'on a listés sont-ils indépendant entre eux ?
 - Paramètres liés réduire le nombre de paramètres
- ✓ Quelles sont les risques de biais et d'incertitudes sur mes mesures ?
 - Comment les limiter ?
 - Mes instruments de mesures sont ils adaptés ?

Exemple : période d'un pendule



- ✓ Quel est **l'ordre de grandeur** de ce que l'on cherche à mesurer ?
- ✓ Quels sont les paramètres qui influencent notre mesure ?
- ✓ Les paramètres que l'on a listés sont-ils indépendants entre eux ?
- ✓ Quelles sont les risques de biais et d'incertitudes sur mes mesures ?

IV - Grandeurs et unités SI

Le Système SI est le système d'unités adopté par la communauté scientifique internationale. Il permet l'utilisation de lois cohérentes entre elles.

- √ 7 grandeurs fondamentales (ou grandeurs de base)
- ✓ Toutes les autres grandeurs sont appelées grandeurs secondaires ou dérivées.
 - Elles peuvent toutes s'exprimer en fonction des grandeurs fondamentales


Les appareils de mesures sont calibrés par rapport à des étalons. Dans le cadre du système SI, ces étalons sont définis par la Conférence Générale des Poids et Mesures. Les étalons peuvent évoluer dans le temps et être redéfinis.

✓ Temps, exprimé en seconde (noté s), de dimension notée T



Étalon : la seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 à la température de 0 K.

✓ Longueur, exprimée en mètre (noté m), de dimension notée L Étalon : le mètre est la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde.




✓ Masse, exprimée en kilogramme (noté kg), de dimension notée M

Étalon : depuis mai 2019 le kilogramme est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Planck, h, égale à 6,626 070 15 x 10^{-34} lorsqu'elle est exprimée en J.s, unité égale à kg.m².s⁻¹, le mètre et la seconde étant définis en fonction de c et Δv_{C_s} .




 \checkmark **Température**, exprimée en kelvin (noté K), de dimension notée Θ

Étalon : depuis mai 2019, est le kelvin est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann, k, égale à 1,380 649 × 10^{-23} lorsqu'elle est exprimée en J.K⁻¹, unité égale à kg.m².s⁻².K⁻¹, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et Δv_{Cs} .



✓ Intensité du courant électrique, exprimée en ampère (noté A), de dimension notée I

Étalon : depuis mai 2019 l'ampère est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire, e, égale à 1,602 176 634 × 10^{-19} lorsqu'elle est exprimée en C, unité égale à A.s, la seconde étant définie en fonction de Δv_{Cs}




✓ Quantité de matière, exprimée en mole (notée mol), de dimension notée N



Étalon: la mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. Ce nombre d'entités élémentaires est appelé nombre d'Avogadro.

11

✓ Intensité de la lumière, exprimée en candela (noté cd), de dimension notée J Étalon : le candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540·1012 s⁻¹ (hertz) et dont l'intensité énergétique dans cette direction est de 1/683 watt par stéradian.



→ Bureau international des poids et mesures (BIPM) https://www.bipm.org

Les multiples et sous-multiples

Préfixe	Symbole	Facteur	Préfixe	Symbole	Facteur
Peta	Р	10 ¹⁵	Déci	d	10-1
Téra	Т	10 ¹²	Centi	С	10-2
Giga	G	10 ⁹	Milli	m	10 ⁻³
Méga	M	10 ⁶	Micro	μ	10 ⁻⁶
Kilo	k	10 ³	Nano	n	10 -9
Hecto	h	10 ²	Pico	p	10-12
Déca	da	10 ¹	Femto	f	10 ⁻¹⁵

V - Notions d'analyse dimensionnelle $[G] = \mathbf{M}^{\alpha} \mathbf{L}^{\beta} \mathbf{T}^{\gamma} \mathbf{I}^{\delta} \mathbf{\Theta}^{\epsilon} \mathbf{N}^{\phi} \mathbf{J}^{\eta}$

- ✓ Deux grandeurs physiques égales ont la même dimension.
- ✓ On ne peut additionner (ou soustraire) que des grandeurs de même dimension. Le résultat a la même dimension.
- ✓ Le quotient de deux grandeurs de même dimension est un nombre sans dimension.
- ✓ La dérivée df/dx d'une fonction a la même dimension que le rapport des accroissements $\Delta f/\Delta x$.
- ✓ Les arguments des fonctions trigonométriques, exponentielles et logarithmiques sont nécessairement sans dimension. Le résultat d'une telle fonction est lui aussi sans dimension.
- ✓ Un angle est sans dimension (on l'exprime en radians).