










Изм.	Лист	? докум.	Погн. Дата




Отключение обмоток
эл. двигателя от
инвертора при
включении быстрого хода



Эл. двигатель
подачи



Вентилятор




Двигатель подачи
электрода-инструмента
 $P=0,37 \text{ кВт}$, $n=1500 \text{ об/мин}$
(180–3300 об/мин)

Регистры управления


4x4097.1 – вперед
4x4097.2 – назад
4x4098 – установка частоты
4x4099 – текущая частота

Изм.	Лист	? докум.	Погн.	Дата




PLC

1	
2	RS232 1 RxD
3	ES232 1 TxD
4	RS485 A+
5	GND
6	
7	RS485 B-
8	
9	



	Рабочая зона	Каретка слева	Каретка справа

Быстрый подвод инструмента
Быстрый отвод инструмента
Вращение инструмента по часовой стрелке
Вращение инструмента против часовой стрелки
Подача электролита
Защита привода рабочей подачи
Охлаждение двигателя рабочей подачи
Рабочая зона
Инструмент слева
Инструмент справа
Авария привода(сбой ПЧ)
Контроль протока
Контроль водород
Быстро вперед
Быстро назад




					Лист
					6
Изм.	Лист	? док.	Погн. Дата		

VD1–VD5

КД105Б ($I_H=0,3A$; $U_{об}=400B$)

A3–1

ОВЕН
ПР102–24.2416.03





Левое	Правое	Влево	Вправо	Электролит	Защита привода	Муфта Вентилятор	Исходное положение	Инструмент	Электролит		
Инструмент		Каретка								Источник тока	

Изм.	Лист	? докум.	Погн. Дата

Лист

7

Управление
источником тока
(подключение по месту)



Инструмент	Электрод	Цикл	Стоп		Контроль	Контроль	Цикл	Рабочий ход.
Пуск (тест, удержание)	Пуск (тест, удержание)	Пуск	Аварийный общий		источник тока	источник тока	Стоп	Пуск (тест, удержание)

