Сеть	Вводной выключатель	Привод шлифовального круга	Гидропривод		Привод насоса охлаждения	Привод магнитного сепаратора	Привод ускоренного перемещения шлифовальной головки
3·50Гц, 380В	Iуст - 40А	Iуст. FP1 - 16А	Iуст. FP2 - 4,9А	Iуст - 16А	Iуст. FP3 - 0,74А	Iуст. FP4 - 0,42А