



HABITABLE
EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS

★ **Comisión
Presidencial**
para la Evaluación
de Habitabilidad
de Infraestructuras

Sistema Inspección Rápida de Post-Desastre

HABITABLE

Ing. Romme J. Rojas



COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE LA HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURAS

Herramienta digital para recolección de datos



Sistema Habitable

★ **Comisión
Presidencial**
para la Evaluación
de Habitabilidad
de Infraestructuras

 **HABITABLE**

A+

A-



★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA



HABITABLE

Acceso del inspector

Ingresa tu número de WhatsApp para acceder.

Teléfono (WhatsApp)

04141234567 ó +17867329955

Venezuela: 11 dígitos (0414, 0424, 0412, 0416, 0426...). Otro país: empieza con "+".

Continuar

**Sistema de Unificación y
Administración de los datos de
Edificaciones y Casas
Inspeccionadas con daños
debido al Terremoto del 24 de
Junio**

Sistema Habitable

 **HABITABLE**

A+

A-



★★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA



HABITABLE

Acceso del inspector

Ingresa tu número de WhatsApp para acceder.

Teléfono (WhatsApp)

04141234567 ó +17867329955

Venezuela: 11 dígitos (0414, 0424, 0412, 0416, 0426...). Otro país: empieza con "+".

Continuar

Esta debe ser utilizada por personal **CAPACITADO** en la metodología y con **CRITERIO TÉCNICO** para su uso.

Sistema Habitable

 **HABITABLE**

A+ A- 🌙

★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA



HABITABLE

Acceso del inspector

Ingresa tu número de WhatsApp para acceder.

Teléfono (WhatsApp)

04141234567 ó +17867329955

Venezuela: 11 dígitos (0414, 0424, 0412, 0416, 0426...). Otro país: empieza con "+".

Continuar

Esta debe ser utilizada por personal **CAPACITADO** en la metodología y con **CRITERIO TÉCNICO** para su uso.

Es una herramienta digital que combina un panel de **INSPECTOR** y **ADMINISTRATIVO**.

- Google Play Store (Android)
- App Store (Iphone)
- Online (versión Web)

**Comisión
Presidencial**
para la Evaluación
de Habitabilidad
de Infraestructuras



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Fundación Venezolana
de Investigaciones Simiológicas

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Planilla N°	Tipo de evento y fecha		Fecha de la Inspección	Hora	Inicio	Fin
1. INFORMACIÓN GENERAL						
Inspectores			Localización			
Nombre y Apellido	Cédula de Identidad		Estado	Ciudad		
			Municipio	Sector/Calle		
			Coordenadas	Latitud		
			Longitud			
Datos Generales de la Edificación			Uso predominante de la Edificación			
Nombre/N°	Vivienda		Comercio/Oficina		Gubernamental	
N° de Personas	N° de Pisos	Educativo	Médico /Asistencial		Seguridad	
N° Semisótanos	N° Sótanos	Industrial	Cultural/Recreativo		Religioso	
Año de construcción		Otros (Especifique):				
Material predominante de la Estructura						
Concreto	Aceró	Mampostería formal	Mampostería informal	Otro :		
2. INSPECCIÓN EXTERNA (calificar sin ingresar a la edificación)						
Aspectos revisados			a. Bajo	b. Medio	c. Alto	
Colapso de la estructura			No	No	Posible, Parcial o Total	
Peligro por edificios adyacentes			No	Moderado	Elevado	
Peligro geológico o geotécnico			No	Moderado	Elevado	
Asentamiento del edificio			No	Hasta 20 cm	> 20 cm	
Inclinación del edificio			No	Hasta 2cm/50cm	Mayor que 2cm/50cm	
Riesgo Externo			A. Bajo (Todos a)	B. Medio (b2 y c=0)	C. Alto (c21)	
Si el Riesgo Externo es catalogado como C. Alto, no continúe con la inspección interna, vaya a la sección 6 y colóque Etiqueta roja.						
3. IDENTIFICACIÓN DEL PISO CRÍTICO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO SEVERO/COMPLETO						
Pisos Inspeccionados			Piso Crítico			
Acceso a miembros estructurales/principales			Todos		Casi todos	
			Muro de concreto		Muro Mampostería	
N° de elementos con daño Severo/Completo			Columna / Unión		Muro Mampostería	
Riesgo Estructural por daño Severo/Completo			No hay (N=0) continuar inspección		C. Alto N21	
Si el Riesgo Estructural es catalogado como C. Alto, no continúe la inspección interna, vaya a la sección 6 y colóque Etiqueta roja.						
4. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO MODERADO EN EL PISO CRÍTICO						
Tipo de Elemento		Número de elementos examinados en piso crítico			N° de Elementos examinados	% de Elementos con daño Moderado
		Sin daño/Menor				
Columna o unión						
Muro de concreto						
Muro de mampostería						
Viga o elemento de arriostamiento						
Calificar usando el mayor % de la tabla anterior o estimar el % de daño Moderado cuando no sea posible cuantificar.						
Riesgo Estructural por Daño Moderado		A. Bajo (< 10%)		B. Medio (10-30%)		C. Alto (>30%)
5. INSPECCIÓN DE OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES (calificar daños)						
Componente			a. Bajo	b. Medio	c. Alto	
Losas/balcones/techos			Sin o poco daño	Grietas/deformación visible	Riesgo de colapso	
Paredes/escaleras/fachadas			Sin o poco daño	Grietas/Separación	Riesgo de caída	
Tanques/antenas/vivicos/similar			Sin o poco daño	Deformación visible	Riesgo de caída	
Gas, agua, electricidad			Sin o poco daño	Separación y/o deformación	Fuga de gas	
Accesores, equipos, otros			Sin o poco daño	Separación y/o deformación	Riesgo de caída	
Riesgo de Componentes			A. Bajo (a=0 a b=1)	B. Medio (b2 y c=0)	C. Alto (c21)	
6. RIESGO ASOCIADO AL DAÑO Y RECOMENDACIÓN DE ACCESO (tomar el Riesgo más desfavorable de las secciones 2, 3, 4 y 5)						
A. BAJO		B. MEDIO		C. ALTO		
Acceso permitido Etiqueta verde		Acceso restringido Etiqueta amarilla		Acceso no permitido Etiqueta roja		
7. ACCIONES RECOMENDADAS						
Inspección Detallada		Estructura	Geología o Geotécnica		Instalaciones	
		Acondonar	Cerrar calles		Apuntalar	
Medidas de Prevención		Desconectar gas	Desconectar electricidad		Otras (en observación)	
NOTA IMPORTANTE: Pueden existir situaciones no previstas que se escapan al alcance de esta inspección. El responsable de la edificación y sus residentes deben solicitar hacer los estudios adicionales y reparaciones requeridas. Las condiciones de estabilidad de la edificación pueden cambiar y en dicho caso deberán pedir una nueva evaluación a las autoridades.						

[illegible]



HABITABLE

A+

A-



★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA



HABITABLE

Acceso del inspector

Ingresa tu número de WhatsApp para acceder.

Teléfono (WhatsApp)

Venezuela: 11 dígitos (0414, 0424, 0412, 0416, 0426...). Otro país: empieza con "+".

Continuar

**Comisión
Presidencial
para la Evaluación
de Habitabilidad
de Infraestructuras**



Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Fundación Venezolana
de Investigaciones Simiológicas

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Planilla Nº	Tipo de evento y fecha		Fecha de la Inspección		Hora	Inicio Fin	
1. INFORMACIÓN GENERAL							
Inspectores				Localización			
Nombre y Apellido		Cédula de identidad	Estado		Ciudad		
			Municipio		Sector/Calle		
			Coordenadas		Latitud		
					Longitud		
Datos Generales de la Edificación			Uso predominante de la Edificación				
Nombre/Nº		Vivienda	Comercio/Oficina			Gubernamental	
Nº de Personas	Nº de Pisos	Educativo	Médico/Asistencial			Seguridad	
Nº Semiótipos	Nº Sótanos	Industrial	Cultural/Recreativo			Religioso	
Año de construcción		Otros (Especifique):					
Material predominante de la Estructura							
Concreto	Acero	Mampostería formal	Mampostería informal		Otro :		
2. INSPECCIÓN EXTERNA (calificar sin ingresar a la edificación)							
Aspectos revisados		a. Bajo		b. Medio		c. Alto	
Colapso de la estructura		No		No		Posible, Parcial o Total	
Peligro por edificios adyacentes		No		Moderado		Elevado	
Peligro geológico o geotécnico		No		Moderado		Elevado	
Asentamiento del edificio		No		Hasta 2cm		> 20 cm	
Inclinación del edificio		No		Hasta 2cm/60cm		Mayor que 2cm/60cm	
Riesgo Extremo		A. Bajo (Todos a)		B. Medio (b2 y c=0)		C. Alto (c23)	
Si el Riesgo Extremo es catalogado como C. Alto, no continúe con la inspección interna, vaya a la sección 6 y colóque Etiqueta roja							
3. IDENTIFICACIÓN DEL PISO CRÍTICO Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO SEVERO/COMPLETO							
Pisos Inspeccionados				Piso Crítico			
Acceso a miembros estructurales principales		Todos		Casi todos		Pocos	
				Muro de concreto		Viga, Mampostería	
Nº de elementos con daño Severo/Completo (N)		Columna / Unión				Viga, arriost.	
Riesgo Estructural por daño Severo/Completo		No hay (N=0) continuar inspección				C. Alto (N=1)	
Si el Riesgo Estructural es catalogado como C. Alto, no continúe con la inspección interna, vaya a la sección 6 y colóque Etiqueta roja							
4. INSPECCIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES CON DAÑO MODERADO EN EL PISO CRÍTICO							
Tipo de Elemento		Número de elementos examinados en piso crítico			Nº de Elementos examinados		% de Elementos con Daño Moderado
		Sin daño/Menor			Moderado		
Columna o unión							
Muro de concreto							
Muro de mampostería							
Viga o elemento de arriostamiento							
Calificar usando el mayor % de la tabla anterior o estimar el % de daño Moderado cuando no sea posible cuantificar.							
Riesgo Estructural por Daño Moderado		A. Bajo (1-10%)		B. Medio (10-30%)		C. Alto (30-90%)	
5. INSPECCIÓN DE OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y COMPONENTES NO ESTRUCTURALES (calificar daño)							
Componente		a. Bajo		b. Medio		c. Alto	
Losas/balcones/techos		Sin o poco daño		Grietas/deformación visible		Riesgo de colapso	
Paredes/escaleras/fachadas		Sin o poco daño		Grietas/Seperación		Riesgo de caída	
Tanques/antenas/aviso/similar		Sin o poco daño		Deformación visible		Riesgo de caída	
Gas, agua, electricidad		Sin o poco daño		Separación y/o deformación		Fuga de gas	
Ascensores, equipos, otros		Sin o poco daño		Separación y/o deformación		Riesgo de caída	
Riesgo de Componentes		A. Bajo (Todos a o b=1)		B. Medio (b2 y c=0)		C. Alto (c21)	
6. RIESGO ASOCIADO AL DAÑO Y RECOMENDACIÓN DE ACCESO (tomar el Riesgo más desfavorable de las secciones 2, 3, 4 y 5)							
A. BAJO		B. MEDIO		C. ALTO			
Acceso permitido		Acceso restringido		Acceso no permitido			
Etiqueta verde		Etiqueta amarilla		Etiqueta roja			
7. ACCIONES RECOMENDADAS							
Inspección Detallada		Estructura		Geología o Geotecnia		Instalaciones	
		Acondonar		Cerrar calles		Apuntalar	
Medidas de Prevención		Desconectar gas		Desconectar electricidad		Otra (en observaciones)	

NOTA IMPORTANTE: Pueden existir situaciones no previstas que se escapen al alcance de esta Inspección. El responsable de la edificación y sus residentes deben solicitar hacer los estudios adicionales y reparaciones requeridas. Las condiciones de estabilidad de la edificación pueden cambiar y en dicho caso deberán pedir una nueva evaluación a las autoridades.

oder Popular Interiores, Justicia y Paz	Fundación Venezolana de Investigaciones Simiológicas										
RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES											
Añade croquis de planta (ase crítico).											
MANUAL DE CAMPO											
as para el llenado de la planilla y el trabajo de campo.											
libreta, lápiz o bolígrafo, tabla de apoyo, dispositivo móvil con cámara e internet, llo, linterna, líquidos para hidratación. Tapabocas y gel desinfectante. Etiquetas. oras y lentes de seguridad, así como chaleco con cintas reflectantes y/o colores el perímetro y verifique que no haya peligro de derrumbe. Este expositor/etiquetas se exponga a cables de energía eléctrica. Si huele a gas, contactar al propietario, gajar y acordar el lugar.											
UMENTO (Para mayor detalles, ver el Manual de Entrenamiento). Són: Sísmo, Deslizamiento de tierra, Asentamiento, Explosión, otro. hía del evento, por ejemplo: Sísmo 04/11/2019.											
y luego la hora del inicio y de la Finalización correspondiente.											
del sitio puede conseguirlos con la herramienta Google Maps. en uso, indique el uso predominante. onante del material que constituye la estructura. Por Mampostería informal se y de paredes de bloques que soportan losas y el techo.											
eslizamiento, lixación, socavación, agrietamiento del dila de 60 cm de longitud sobre la pared inclinada del jo marque en la casilla que corresponde: si no observa - mayor que 2 cm.											
PRINCIPALES Elementos accesibles. Señale la cantidad de elementos examinados (columnas, muros), elementos examinados de acuerdo a su grupo (columnas, muros, otro), y calcule el % elementos (% suma total de elementos). Si no es posible visualizar los elementos tura con Dña Moderada y seleccione la casilla que mejor le corresponde. Diga si hay o to. Tome algunos fotos de los elementos más dañados.											
DAÑOS Y ALEROS POR NO ESTRUCTURALES Premita la seguridad de los ocupantes de la edificación. en general. Para mayores detalles sobre daños, ver el Manual de Entrenamiento.											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;">Modificado</th> <th style="background-color: #d3d3d3; padding: 5px;">Severo/Completo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1 mm ≤ Grietas < 2 mm</td> <td style="padding: 5px;">Grietas ≥ 2 mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">2 mm ≤ Grietas < 6 mm</td> <td style="padding: 5px;">Grietas ≥ 6mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1 mm ≤ Grietas < 10 mm Grietas diagonales Desprendimiento en algunas zonas</td> <td style="padding: 5px;">Derrumbe parcial o total de porciones de la pared. Pandeo local. Fractura en la sección de viga o columna o en planchas. Fractura de soldadura o tornillos. Fractura de placa base.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Pandeo incidental en secciones de vigas o columnas</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Modificado	Severo/Completo	1 mm ≤ Grietas < 2 mm	Grietas ≥ 2 mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.	2 mm ≤ Grietas < 6 mm	Grietas ≥ 6mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.	1 mm ≤ Grietas < 10 mm Grietas diagonales Desprendimiento en algunas zonas	Derrumbe parcial o total de porciones de la pared. Pandeo local. Fractura en la sección de viga o columna o en planchas. Fractura de soldadura o tornillos. Fractura de placa base.	Pandeo incidental en secciones de vigas o columnas		
Modificado	Severo/Completo										
1 mm ≤ Grietas < 2 mm	Grietas ≥ 2 mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.										
2 mm ≤ Grietas < 6 mm	Grietas ≥ 6mm Caída de recubrimiento Pandeo o fractura de barras Desplazamiento residual.										
1 mm ≤ Grietas < 10 mm Grietas diagonales Desprendimiento en algunas zonas	Derrumbe parcial o total de porciones de la pared. Pandeo local. Fractura en la sección de viga o columna o en planchas. Fractura de soldadura o tornillos. Fractura de placa base.										
Pandeo incidental en secciones de vigas o columnas											
Amarrilla o Rojo) en un sitio claramente visible a la entrada de la Edificación.											
Enteros futuros adversos. INSPECTORES											

**HABITABLE**

A+

A-



★★★★★★★

**COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA**

**HABITABLE**

Acceso del inspector

Ingresa tu número de WhatsApp para acceder.

Teléfono (WhatsApp)

04141234567 ó +17867329955

Venezuela: 11 dígitos (0414, 0424, 0412, 0416, 0426...). Otro país: empieza con "+".

Continuar

Módulo INSPECTOR



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE HABITABILIDAD

 HABITABLE



A+

A-



Edificaciones evaluadas (61)

← Volver

+ Nueva evaluación

 Actualizar



Av José María España, Vargas, La ...

ROJO · Edificación Colapsada · 12/08 18:05

LA GUAIRA / VARGAS ·  5

Ver certificado

 Compartir

 Descargar PDF



Av La Colina, Baruta, Miranda, 10, V...

VERDE · Acceso Permitido · 07/08 21:22

MIRANDA / BARUTA ·  7

Ver certificado

 Compartir

Sistema Habitable

Módulo INSPECTOR

Nro. de Inspecciones

Nueva Inspección


Lista de Inspecciones






GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE HABITABILIDAD



 HABITABLE 

Edificaciones evaluadas (61) 


 

**Av José María España, Vargas, La ...** 

ROJO · Edificación Colapsada · 12/08 18:05
LA GUAIRA / VARGAS ·  5





**Av La Colina, Baruta, Miranda, 10, V...** 

VERDE · Acceso Permitido · 07/08 21:22
MIRANDA / BARUTA ·  7



Sistema Habitable

Módulo INSPECTOR

Nro. de Inspecciones

Nueva Inspección

Lista de Inspecciones



The screenshot shows the 'Módulo INSPECTOR' interface. At the top, there is a header with the Venezuelan flag, 'GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA', and 'COMISIÓN PRESIDENCIAL DE HABITABILIDAD'. Below this is a navigation bar with a home icon, the word 'HABITABLE', and buttons for navigation, zoom (A+, A-), and a moon icon. The main content area displays 'Edificaciones evaluadas (61)' with a '← Volver' button. A dark blue button labeled '+ Nueva evaluación' is prominent. To its right is an 'Actualizar' button. Below these are two inspection entries. The first entry, 'Av José María España, Vargas, La Guaira / VARGAS', has a red status icon and shows 'ROJO · Edificación Colapsada · 12/08 18:05'. It includes buttons for 'Ver certificado', 'Compartir', and 'Descargar PDF'. The second entry, 'Av La Colina, Baruta, Miranda, 10, V...', has a green status icon and shows 'VERDE · Acceso Permitido · 07/08 21:22'. It also includes 'Ver certificado' and 'Compartir' buttons. A large curly bracket on the left groups the inspection list items.

Certificado

Compartir certificado

Descargar el Reporte

Sistema Habitable

Módulo INSPECTOR




GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE HABITABILIDAD

 HABITABLE    

Edificaciones evaluadas (61) 


 **Av José María España, Vargas, La ...** 

ROJO · Edificación Colapsada · 12/08 18:05
LA GUAIRA / VARGAS ·  5

Ver certificado

 **Compartir**

 **Descargar PDF**

 **Av La Colina, Baruta, Miranda, 10, V...** 

VERDE · Acceso Permitido · 07/08 21:22
MIRANDA / BARUTA ·  7

Ver certificado

 **Compartir**

Nueva Inspección



Herramienta digital de captura de datos

 HABITABLE

16



A+

A-



★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 0 de 18

Datos de la edificación

Completa los datos de la edificación para continuar.

Evento: Sismo — 2026-06-24

Terremoto doblete de Venezuela (M7.2 / M7.5)

Ubicación *

 Ubicación lista ✓

10.481097, -66.902914 — punto registrado.



Arrastra el marcador o toca  para ubicar el punto exacto.

Herramienta digital de captura de datos

 **HABITABLE** **16**



**COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA**

Paso 0 de 18

Datos de la edificación

Completa los datos de la edificación para continuar.


Evento: Sismo — 2026-06-24

Terremoto doblete de Venezuela (M7.2 / M7.5)

Ubicación *

 **Ubicación lista** ✓

10.481097, -66.902914 — punto registrado.



Arrastra el marcador o toca  para ubicar el punto exacto.

- **Ubicación del dispositivo**
- **Dos tipos de mapas (Online u offline)**
- **Ingreso manual de coordenadas**

Herramienta digital de captura de datos

 HABITABLE 16

 A+ A- 

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 0 de 18

Datos de la edificación

Completa los datos de la edificación para continuar.

Evento: Sismo — 2026-06-24
Terremoto doblete de Venezuela (M7.2 / M7.5)

Ubicación *

 Ubicación lista ✓

10.481097, -66.902914 — punto registrado.



Arrastra el marcador o toca  para ubicar el punto exacto.

Dirección o referencia *

Caracas, Distrito Capital, 10, Venezuela

Nombre edificación *

Edificio 1

Nro Personas *

1

Nro de Pisos *

1

Nro de Semisótano *

0

Nro de sótano *

0

Año de construcción *

2018

Uso de la edificación *

Vivienda Casa

Material predominante *

Concreto

☐ Edificación Colapsada

Marcar si la edificación ha colapsado total o parcialmente. Se omitirá la evaluación detallada.

Foto del paso

 Cámara

 Galería

Continuar →

Herramienta digital de captura de datos



HABITABLE

16




A+

A-



COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA



Paso 1 de 18

Inspección externa — 1 de 5

¿La estructura se ve colapsada o a punto de caerse? ⓘ



A No

La estructura está en pie, sin partes caídas.



c Sí, posible

Hay colapso o riesgo inminente de colapso.

Foto del paso

 Cámara

 Galería

← Atrás

Siguiente →

Herramienta digital de captura de datos

 **HABITABLE** **16**



★★★★★★

**COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA**

Paso 1 de 18

Inspección externa — 1 de 5

¿La estructura se ve colapsada o a punto de caerse? ⓘ

 **A No**
La estructura está en pie, sin partes caídas.

 **c Sí, posible**
Hay colapso o riesgo inminente de colapso.

Foto del paso

 **Cámara**  **Galería**

← **Atrás**

Siguiente →

**COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA**

Paso 1 de 18

Inspección externa — 1 de 5

¿La estructura se ve colapsada o a punto de caerse? ⓘ

 **Riesgo Alto de Colapso**
Esta edificación presenta un riesgo Alto de Colapso, se recomienda no ingresar y finalizar la inspección.

FINALIZAR

CANCELAR

Foto

ría

Herramienta digital de captura de datos

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 1 de 18

Inspección externa — 1 de 5

¿La estructura se ve colapsada o a punto de caerse? ⓘ



A No

La estructura está en pie, sin partes caídas.



C Sí, posible

Hay colapso o riesgo inminente de colapso.

Foto del paso

📷 Cámara

🖼️ Galería

← Atrás

Siguiente →

Herramienta digital de captura de datos

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 1 de 18

Inspección externa — 1 de 5

¿La estructura se ve colapsada o a punto de caerse? ⓘ



A

No

La estructura está en pie, sin partes caídas.



C

Sí, posible

Hay colapso o riesgo inminente de colapso.

Foto del paso

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 2 de 18

Inspección externa — 2 de 5

¿Edificios o construcciones vecinas representan peligro para esta? ⓘ



A

No

Los vecinos no representan peligro.



B

Peligro moderado

Algún riesgo, pero no inminente.



C

Peligro elevado

Riesgo alto por construcciones vecinas.

Foto del paso



Cámara



Galería

← Atrás

Siguiente →

Herramienta digital de captura de datos

Inspección externa — 1 de 5

¿La estructura se ve colapsada o a punto de caerse? ⓘ

A No
La estructura está en pie, sin partes caídas.

C Sí, posible
Hay colapso o riesgo inminente de colapso.

Foto del paso

← Atrás

Inspección externa — 2 de 5

¿Edificios o construcciones vecinas representan peligro para esta? ⓘ

A No
Los vecinos no representan peligro.

B Peligro moderado
Algún riesgo, pero no inminente.

C Peligro elevado
Riesgo alto por construcciones vecinas.

Foto del paso

← Atrás

Siguiente →

Inspección externa — 3 de 5

¿Hay peligro geológico/geotécnico (deslizamiento, grietas en el suelo, hundimiento)? ⓘ

A No
El terreno se ve estable.

B Peligro moderado
Señales leves en el terreno.

C Peligro elevado
Deslizamiento, grietas grandes o hundimiento del suelo.

Foto del paso

← Atrás

Siguiente →

Herramienta digital de captura de datos

¿La estructura se ve colapsada o a punto de caerse? ⓘ

A No
La estructura está en pie, sin partes caídas.

C Sí, posible
Hay colapso o riesgo inminente de colapso.

Foto del paso

← Atrás

¿Edificios o construcciones vecinas representan peligro para esta? ⓘ

A No
Los vecinos no representan peligro.

B Peligro moderado
Algún riesgo, pero no inminente.

C Peligro elevado
Riesgo alto por construcciones vecinas.

Foto del paso

← Atrás

Siguiente →

¿Hay peligro geológico/geotécnico (deslizamiento, grietas en el suelo, hundimiento)? ⓘ

A No
El terreno se ve estable.

B Peligro moderado
Señales leves en el terreno.

C Peligro elevado
Deslizamiento, grietas grandes o hundimiento.

Foto del paso

← Atrás

Siguiente

¿El edificio se asentó respecto al terreno? ⓘ

A No se asentó
No se nota asentamiento.

B Hasta 20 cm
Se asentó hasta unos 20 cm.

C Más de 20 cm
Se asentó más de 20 cm.

Foto del paso

← Atrás

Siguiente →

Herramienta digital de captura de datos

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 1 de 18

Inspección externa — 1 de 5

¿La estructura se ve colapsada o a punto de caerse? ⓘ



A No

La estructura está en pie, sin partes caídas.



C Sí, posible

Hay colapso o riesgo inminente de colapso.

Foto del paso

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

← Atrás

Paso 2 de

Inspección externa — 2 de 5

¿Edificios o construcciones vecinas representan peligro para esta? ⓘ



A No

Los vecinos no representan peligro.



B Peligro moderado

Algún riesgo, pero no inminente.



C Peligro elevado

Riesgo alto por construcciones vecinas.

Foto del paso

Cámara

Galería

← Atrás

Siguiente →

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 3 de 18

Inspección externa — 3 de 5

¿Hay peligro geológico/geotécnico (deslizamiento, grietas en el suelo, hundimiento)? ⓘ



A No

El terreno se ve estable.



B Peligro moderado

Señales leves en el terreno.



C Peligro elevado

Deslizamiento, grietas grandes o hundimiento.

Foto del paso

Cámara

← Atrás

Siguiente →

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 4

Inspección externa — 4 de 5

¿El edificio se asentó respecto al terreno? ⓘ



A No se asentó

No se nota asentamiento.



B Hasta 20 cm

Se asentó hasta unos 20 cm.



C Más de 20 cm

Se asentó más de 20 cm.

Foto del paso

Cámara

Galería

← Atrás

Siguiente →

HABITABLE 16

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 5 de 18

Inspección externa — 5 de 5

¿El edificio está inclinado? (método de la plomada de 60 cm) ⓘ



A No se observa

La plomada cae pegada a la pared.



B $d \leq 2$ cm

Se separa 2 cm o menos.



C $d > 2$ cm

Se separa más de 2 cm.

Foto del paso

Cámara

Galería

← Atrás

Continuar →

Herramienta digital de captura de datos

 HABITABLE 16



A+

A-



COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 6 de 18

**Daño Severo/Completo en lo
estructural**

Identifica el **piso o nivel crítico** de la edificación y llena la
siguiente información.

 ¿Cómo mido una grieta?

Pisos inspeccionados

4

Piso crítico

2

Acceso a miembros estructurales principales

Casi todos (50 a 90%)

▼

Indique el número de elementos con daño severo/completo

 Columnas y uniones

0

 Muros de concreto

0

 Muros de
mampostería

0

 Vigas y
arriostramientos

0

Foto del paso

 Cámara

 Galería

 HABITABLE 16

 A+ A- 

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 6 de 18

Daño Severo/Completo en lo estructural

Identifica el **piso o nivel crítico** de la edificación y llena la siguiente información.

 ¿Cómo mido una grieta?

Pisos inspeccionados

Piso crítico

Acceso a miembros estructurales principales

Casi todos (50 a 90%)

▼

Indique el número de elementos con daño severo/completo

 Columnas y uniones

 Muros de concreto

 Muros de mampostería

 Vigas y arriostramientos

Foto del paso

 Cámara

 Galería

Sección Ayuda

Elemento	Sin Daño/Leve	Moderado	Severo/Completo
Columna, viga, losa, techo, unión. Concreto armado	Grietas < 1 mm	1 mm ≤ Grietas < 2 mm	Grietas > 2 mm; Caída de recubrimiento; Pandeo o fractura de barras; Desplazamiento residual
Muro. Concreto armado	Grietas < 2 mm	2 mm ≤ Grietas < 6 mm	Grietas > 6 mm; Caída de recubrimiento; Pandeo o fractura de barras; Desplazamiento residual
Paredes de relleno. Mampostería	Grietas < 1 mm	1 mm ≤ Grietas < 10 mm; Grietas diagonales; Desprendimiento en algunas zonas	Derrumbe parcial o total de porciones de la pared
Columna, viga, unión. Acero	Pequeñas deformaciones, casi imperceptibles	Pandeo incipiente en secciones de vigas o columnas	Pandeo local; Fractura en sección; Fractura de soldadura o tornillos; Fractura de placa base

 HABITABLE

16

↔

A+

A-

🌙

★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 7 de 18

Daño moderado

En el piso crítico, cuenta por cada tipo de elemento cuántos están sin daño (o con daño menor) y cuántos tienen daño moderado.

¿Cómo mido una grieta?

Columnas y uniones

Sin Daño/Menor

Moderado

23

2

Nº de Elementos examinados: 25

% Daño en Columnas y uniones: 8.0 %

Muros de concreto

Sin Daño/Menor

Moderado

0

0

Nº de Elementos examinados: 0

% Daño en Muros de concreto: 0.0 %

Muros de mampostería

Sin Daño/Menor

Moderado

0

0

Nº de Elementos examinados: 0

% Daño en Muros de mampostería: 0.0 %

Vigas y arriostramientos

Sin Daño/Menor

Moderado

0

0

Nº de Elementos examinados: 0

% Daño en Vigas y arriostramientos: 0.0 %

Foto del paso

Cámara

Galería

← Atrás

Siguiente →

Herramienta digital de captura de datos

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 8 de 18

Componentes — 1 de 5

Losas, balcones y techos



A Sin o poco daño

Se ven bien.



B Grietas / deformación

Grietas o deformación visible.



C Riesgo de colapso

Podrían caerse.

Foto del paso

 Cámara

 Galería

← Atrás

Siguiente →

Herramienta digital de captura de datos

 HABITABLE 16



A+

A-



COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 8 de 18

Componentes — 1 de 5

Losas, balcones y techos



A Sin o poco daño

Se ven bien.

 HABITABLE 16



A+

A-



COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 9 de 18

Componentes — 2 de 5

Paredes, escaleras y fachadas

Foto del paso



Atrás

A Sin o poco daño

Se ven bien.



B Grietas / separación

Grietas o separación visible.



C Riesgo de caída

Partes que podrían desprenderse.

Foto del paso

 Cámara

 Galería



Atrás

Siguiente 

Herramienta digital de captura de datos

 HABITABLE 16

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 8 de 18

Componentes — 1 de 5

Losas, balcones y techos

A Sin o poco daño

Se ven bien.

B Grietas / deformación

Grietas o deformación visible.

C Riesgo de colapso

Podrían caerse.

Foto del paso

← Atrás

A Sin o poco daño

Se ven bien.

B Grietas / separación

Grietas o separación visible.

C Riesgo de caída

Partes que podrían desprenderse.

Foto del paso

Cámara

Galería

← Atrás

Siguiente →

 HABITABLE 16

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 10 de 18

Componentes — 3 de 5

Tanques, antenas, avisos o similares

A Sin daño o no tiene

Bien sujetos, o la edificación no tiene componentes.

B Deformación visible

Se ven flojos o deformados.

C Riesgo de caída

Podrían caer.

Foto del paso

Cámara

Galería

← Atrás

Siguiente →

A Sin o poco daño

Todo funciona normal.

B Separación / deformación

Tuberías o cables movidos.

C FUGA DE GAS

Hueles a gas o hay fuga: ¡emergencia!

Foto del paso

Cámara

Galería

← Atrás

Siguiente →

**Comisión
Presidencial**
para la Evaluación
de Habitabilidad
de Infraestructuras



HABITABLE

16

[->]

A+

A-



★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 12 de 18

A Sin daño o no tiene
Se ven bien, o la edificación no tiene ascensores ni equipos.

B Separación / deformación
Movidos o deformados.



 **Riesgo de caída**

Podrían caer o fallar.

Foto del paso

 **Cámara**

 **Galería**

← Atrás

Siguiente →

 HABITABLE 16

[→]

A+

A-



★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 13 de 18

Acciones recomendadas

Marca solo lo que aplique. Si no aplica nada, puedes continuar sin marcar.

Inspección detallada

☒ Estructura

☐ Geología o Geotecnia

☐ Instalaciones

☐ Otra

Medidas de prevención

☒ Acordonar

☐ Cerrar calles

☐ Apuntalar

☐ Desconectar gas

☐ Desconectar electricidad

☐ Otra

← Atrás

Siguiente →

Herramienta digital de captura de datos

 HABITABLE 16

 **A+** **A-** 



COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 14 de 18

Estatus de servicios

Informativo. Marca el estado de cada servicio si lo conoces.
Puedes continuar sin marcar.

Electricidad

Operativo Con falla Inexistente

Gas

Operativo Con falla Inexistente

Agua potable

Operativo Con falla Inexistente

CANTV

Operativo Con falla Inexistente

← Atrás

Siguiente →

 HABITABLE 16

↩

A+

A-

🌙

★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 14 de 18

Estatus de servicios

Informativo. Marca el estado de cada servicio si lo conoces.
Puedes continuar sin marcar.

Electricidad

Operativo

Con falla

Inexistente

Gas

Operativo

Con falla

Inexistente

Agua potable

Operativo

Con falla

Inexistente

CANTV

Operativo

Con falla

Inexistente

← Atrás

Siguiente →

 HABITABLE 16

↩

A+

A-

🌙

★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 15 de 18

Observaciones

Notas adicionales sobre la edificación (opcional).

La edificación tiene fisuras en pocas paredes que no forman parte del sistema estructural



89/1000

← Atrás

Siguiente →

 HABITABLE 16

↩

A+

A-

🌙

★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 14 de 18

Estatus de servicios

Informativo. Marca el estado de cada servicio si lo conoces. Puedes continuar sin marcar.

Electricidad

Operativo

Con falla

Inexistente

Gas

Operativo

Con falla

Inexistente

Agua potable

Operativo

Con falla

Inexistente

CANTV

Operativo

Con falla

Inexistente

← Atrás

Siguiente →

 HABITABLE 16

↩

A+

A-

🌙

★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 15 de 18

Observaciones

Notas adicionales sobre la edificación (opcional).

La edificación tiene fisuras en pocas paredes que no forman parte del sistema estructural

89/1000

← Atrás

Siguiente →

 HABITABLE 16

↩

A+

A-

🌙

★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 16 de 18

Fotos de evidencia

Toma al menos una foto de la fachada como evidencia. Es obligatoria para finalizar la inspección.

Fotos de la edificación (obligatorio)

Toma fotos de los daños como evidencia. Se guardan en tu teléfono, sin internet.

 Cámara

 Galería



1 foto guardada en esta evaluación.

Continuar →

Herramienta digital de captura de datos

 HABITABLE 16



A+

A-



★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 17 de 18

Revisión del resultado

Revisa el resultado calculado. Si consideras que debe ser diferente, puedes cambiarlo indicando el motivo.

✓

VERDE

Sin señales evidentes de daño grave

Resultado calculado según la evaluación

¿Deseas cambiar el resultado?

VERDE

AMARILLO

ROJO

← Atrás

Confirmar resultado →

Herramienta digital de captura de datos

 HABITABLE 16

[→]

A+

A-



★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 17 de 18

Revisión del resultado

Revisa el resultado calculado. Si consideras que debe ser diferente, puedes cambiarlo indicando el motivo.

✓ VERDE

Sin señales evidentes de daño grave

Resultado calculado según la evaluación

¿Deseas cambiar el resultado?

VERDE

AMARILLO

ROJO

← Atrás

Confirmar resultado →

 HABITABLE 16

[→]

A+

A-



★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Paso 17 de 18

Revisión del resultado

Revisa el resultado calculado. Si consideras que debe ser diferente, puedes cambiarlo indicando el motivo.

! AMARILLO

Precaución: requiere inspección

Resultado modificado por el inspector (original: VERDE)

¿Deseas cambiar el resultado?

VERDE

AMARILLO

ROJO

Motivo del cambio *

Explica el motivo del cambio de resultado...

0/1000

← Atrás

Confirmar resultado →

Escribe el motivo del cambio para continuar.

Herramienta digital de captura de datos

 HABITABLE

12



A+

A-





COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA



VERDE

Etiqueta Verde — Acceso Permitido
Sin señales evidentes de daño grave

Resumen del criterio

Riesgo externo (P2)	Bajo	Daño severo (P3)	Bajo
Daño moderado (P4)	Bajo	Componentes (P5)	Bajo

Inspector responsable

Nombre:
C.I.:

Medidas de prevención

- Acordonar

Inspección sugerida

- Estructura

Herramienta digital de captura de datos



COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA



VERDE

Etiqueta Verde — Acceso Permitido
Sin señales evidentes de daño grave

Resumen del criterio

Riesgo externo (P2)	Bajo	Daño severo (P3)	Bajo
Daño moderado (P4)	Bajo	Componentes (P5)	Bajo

Inspector responsable

Nombre:
C.I.:

Medidas de prevención

- Acordonar

Inspección sugerida

- Estructura

CERTIFICADO VERIFICABLE — COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EVALUAR
HABITABILIDAD Y ESTADO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS E
INFRAESTRUCTURAS



Certificado N°

617050720260155

Escanea el QR o entra a la dirección para verificarlo.

 **Compartir certificado**

Herramienta digital de captura de datos

 **HABITABLE** **12**

 **A+** **A-** 



COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

✓ **VERDE**

Etiqueta Verde — Acceso Permitido
Sin señales evidentes de daño grave

Resumen del criterio

Riesgo externo (P2)	Bajo	Daño severo (P3)	Bajo
Daño moderado (P4)	Bajo	Componentes (P5)	Bajo

Inspector responsable

Nombre:
C.I.:

Medidas de prevención

- Acordonar

Inspección sugerida

- Estructura

CERTIFICADO VERIFICABLE — COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EVALUAR
HABITABILIDAD Y ESTADO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS E
INFRAESTRUCTURAS



Certificado N°
617050720260155

Escanea el QR o entra a la dirección para verificarlo.

 **Compartir certificado**

Etiqueta para pegar en la entrada

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Etiqueta VERDE
Acceso Permitido

Edificación: Edificio prueba1
Dirección: Caracas, Distrito Capital, 10,
Venezuela
Fecha: 2026-06-24
Inspector:

Observaciones:
La edificación tiene fisuras en pocas
paredes que no forman parte del sistema
estructural



CERTIFICADO N°
617050720260155

Escanea para verificar este certificado.

Herramienta digital de captura de datos

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA



VERDE

Etiqueta Verde — Acceso Permitido
Sin señales evidentes de daño grave

Resumen del criterio

Riesgo externo (P2)	Bajo	Daño severo (P3)	Bajo
Daño moderado (P4)	Bajo	Componentes (P5)	Bajo

Inspector responsable

Nombre:
C.I.:

Medidas de prevención

- Acordonar

Inspección sugerida

- Estructura

CERTIFICADO VERIFICABLE — COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EVALUAR
HABITABILIDAD Y ESTADO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS E
INFRAESTRUCTURAS



Certificado N°

617050720260155

Escanea el QR o entra a la dirección para verificarlo.

 **Compartir certificado**

Etiqueta para pegar en la entrada

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Etiqueta VERDE

Acceso Permitido

Edificación: Edificio prueba1

Dirección: Caracas, Distrito Capital, 10,
Venezuela

Fecha: 2026-06-24

Inspector:

Observaciones:

La edificación tiene fisuras en pocas
paredes que no forman parte del sistema
estructural



CERTIFICADO N°

617050720260155

Escanea para verificar este certificado.

+ Nueva evaluación

 Descargar y compartir (PDF)

 Ver todas las evaluaciones

✓ Inspección sincronizada con el registro.

Sistema Habitable

Módulo INSPECTOR



GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA


COMISIÓN PRESIDENCIAL DE HABITABILIDAD

 HABITABLE    

Edificaciones evaluadas (61) 

 Nueva evaluación  Actualizar




Av José María España, Vargas, La ... 
ROJO · Edificación Colapsada · 12/08 18:05
LA GUAIRA / VARGAS ·  5

Ver certificado

 **Compartir**

 **Descargar PDF**



Av La Colina, Baruta, Miranda, 10, V... 
VERDE · Acceso Permitido · 07/08 21:22
MIRANDA / BARUTA ·  7

Ver certificado

 **Compartir**

Descargar el Reporte

Módulo INSPECTOR

Reporte de inspección

ROJO — COLAPSADA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Inspector	
Cédula	
Teléfono	
Institución / Ente	CPEHI

Estado	LA GUAIRA
Municipio	VARGAS
Parroquia	CARABALLEDA
Dirección	Av José María España, Vargas, La Guaira, 11, Venezuela
Coordenadas	10.6179083, -66.8543183



Nombre / N°	Coral Beach
Uso predominante	Vivienda Edificio
Material predominante	Concreto
N° de pisos	11
Semi-sótanos	0
Sótanos	2
N° de personas	80
Año de construcción	1960
Evento sísmico	Sismo
Fecha del evento	23/06/2026

Módulo INSPECTOR

Reporte de Inspección

ROJO — COLAPSADA

Certificado N° 641140820261300

1. INFORMACIÓN GENERAL

Inspector	
Cédula	
Teléfono	
Institución / Ente	CPEHI
Estado	LA GUAIRA
Municipio	VARGAS
Parroquia	CARABALLE
Dirección	Av José Marí
Coordenadas	10.6179083, .



Nombre / N°	Coral Beach
Uso predominante	Vivienda Edifi
Material predominante	Concreto
N° de pisos	11
Semi-sótanos	0
Sótanos	2
N° de personas	80
Año de construcción	1960
Evento sísmico	Sismo
Fecha del evento	23/06/2026

2. INSPECCIÓN EXTERNA

Aspecto	Nivel	Riesgo
RIESGO EXTERNO: Alto (C)		

3. PISO CRÍTICO Y DAÑO SEVERO/COMPLETO

Pisos inspeccionados	1
Piso crítico	N/D
Acceso a miembros estructurales	N/D

Tipo de elemento	N° con daño severo/completo
Columna o Unión	0
Muro de concreto	0
Muro de mampostería	0
Vigas y arriostramientos	0

RIESGO ESTRUCTURAL (SEVERO): Alto (C)

4. DAÑO MODERADO EN PISO CRÍTICO

Tipo de elemento	Examinados	Moderados	% Moderado
Columna o unión	0	0	0.0%
Muro de concreto	0	0	0.0%
Muro de mampostería	0	0	0.0%
Viga de arriostramiento	0	0	0.0%

RIESGO POR DAÑO MODERADO: Alto (C)

5. COMPONENTES NO ESTRUCTURALES

Componente	Nivel
RIESGO DE COMPONENTES: Alto (C)	

6. RESUMEN DE RIESGO Y ACCESO

Riesgo Externo (P2)	Alto (C)
Riesgo Estructural Severo (P3)	Alto (C)
Riesgo Daño Moderado (P4)	Alto (C)
Riesgo Componentes (P5)	Alto (C)

Módulo INSPECTOR

Reporte de inspección

ROJO — COLAPSADA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Inspector	
Cédula	
Teléfono	
Institución / Ente	CPEHI

Estado	LA GUAIRA
Municipio	VARGAS
Parroquia	CARABALLE
Dirección	Av José Marí
Coordenadas	10.6179083, .



Nombre / N°	Coral Beach
Uso predominante	Vivienda Edifi
Material predominante	Concreto
N° de pisos	11
Semi-sótanos	0
Sótanos	2
N° de personas	80
Año de construcción	1960
Evento sísmico	Sismo
Fecha del evento	23/06/2026

2. INSPECCIÓN EXTERNA

Aspecto	Nivel
RIESGO EXTERNO: Alto (C)	

3. PISO CRÍTICO Y DAÑO SEVERO/COMPLETO

Pisos inspeccionados	1
Piso crítico	N/D
Acceso a miembros estructurales	N/D

Tipo de elemento	
Columna o Unión	
Muro de concreto	
Muro de mampostería	
Vigas y arriostramientos	

RIESGO ESTRUCTURAL (SEVERO): Alto (C)

4. DAÑO MODERADO EN PISO CRÍTICO

Tipo de elemento	Examinados		
Columna o unión	0		
Muro de concreto	0	0	0.0%
Muro de mampostería	0	0	0.0%
Viga de arriostramiento	0	0	0.0%

RIESGO POR DAÑO MODERADO: Alto (C)

5. COMPONENTES NO ESTRUCTURALES

Componente	Nivel
RIESGO DE COMPONENTES: Alto (C)	

6. RESUMEN DE RIESGO Y ACCESO

Riesgo Externo (P2)	Alto (C)
Riesgo Estructural Severo (P3)	Alto (C)
Riesgo Daño Moderado (P4)	Alto (C)
Riesgo Componentes (P5)	Alto (C)

Certificado N° 641140820261300

Certificado N° 641140820261300

CERTIFICADO VERIFICABLE — COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EVALUAR
HABITABILIDAD Y ESTADO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS E
INFRAESTRUCTURAS



Certificado N°
641140820261300

Escanea el QR o entra a la dirección para
verificarlo.

Evaluación #398796 — Generado 17/09/2026, 10:07 a.m.
Traje preliminar FUNVIS / ATC-20. No constituye dictamen oficial de ingeniería. Las condiciones de estabilidad pueden cambiar.

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

EDIFICACIÓN COLAPSADA

Edificación: Coral Beach
Dirección: Av José María España, Vargas, La
Guaira, IL, Venezuela
Fecha: 14/08/2026, 01:00 p.m.
Inspector:



CERTIFICADO N°
641140820261300

Escanea para verificar este certificado.

Módulo INSPECTOR

Reporte de Inspección

ROJO — COLAPSADA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Inspector	
Cédula	
Teléfono	
Institución / Ente	CPEHI

Estado	LA GUAIRA
Municipio	VARGAS
Parroquia	CARABALLE
Dirección	Av José Marí
Coordenadas	10.6179083, .



Nombre / N°	Coral Beach
Uso predominante	Vivienda Edifi
Material predominante	Concreto
N° de pisos	11
Semi-sótanos	0
Sótanos	2
N° de personas	80
Año de construcción	1960
Evento sísmico	Sismo
Fecha del evento	23/06/2026

2. INSPECCIÓN EXTERNA

Aspecto	Nivel
RIESGO EXTERNO: Alto (C)	

3. PISO CRÍTICO Y DAÑO SEVERO/COMPLETO

Pisos inspeccionados	1
Piso crítico	N/D
Acceso a miembros estructurales	N/D

Tipo de elemento	
Columna o Unión	
Muro de concreto	
Muro de mampostería	
Vigas y arriostramientos	

RIESGO ESTRUCTURAL (SEVERO): Alto (C)

4. DAÑO MODERADO EN PISO CRÍTICO

Tipo de elemento	Examinados		
Columna o unión	0		
Muro de concreto	0	0	0.0%
Muro de mampostería	0	0	0.0%
Viga de arriostramiento	0	0	0.0%

RIESGO POR DAÑO MODERADO: Alto (C)

5. COMPONENTES NO ESTRUCTURALES

Componente	Nivel
RIESGO DE COMPONENTES: Alto (C)	

6. RESUMEN DE RIESGO Y ACCESO

Riesgo Externo (P2)	Alto (C)
Riesgo Estructural Severo (P3)	Alto (C)
Riesgo Daño Moderado (P4)	Alto (C)
Riesgo Componentes (P5)	Alto (C)

Certificado N° 641140820261300

Certificado N° 641140820261300

CERTIFICADO VERIFICABLE — COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EVALUAR
HABITABILIDAD Y ESTADO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS E
INFRAESTRUCTURAS



Certificado N°
641140820261300
Escanee el QR o entre a la dirección para
verificarlo.



Evaluación #398796 — Generado 17/09/2026, 10:07 a.m.
Traje preliminar FUNVIS / ATC-20. No constituye dictamen oficial de ingeniería. Las condiciones de estabilidad pueden

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

EDIFICACIÓN
COLAPSADA

Edificación: Coral Beach
Direcci
Guaira
Fecha:
Inspec

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Herramienta digital de captura de datos

Certificado Verificable

 **HABITABLE** **12**



A+

A-



★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Verificar un certificado

Escanea el **código QR** de la placa, o escribe su número.



Escanear código QR

o escribe el número

Número del certificado

617050720260155

Es el número que aparece en el certificado, debajo del código QR.

Verificar →

Herramienta digital de captura de datos

Certificado Verificable

 HABITABLE 12

→

A+

A-

🌙

★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

EVALUACIÓN RÁPIDA DE DAÑOS EN EDIFICACIONES

Verificar un certificado

Escanea el código QR de la placa, o escribe su número.

 Escanear código QR

o escribe el número

Número del certificado

617050720260155

Es el número que aparece en el certificado, debajo del código QR.

Verificar →



 HABITABLE 12

→

A+

A-

🌙

★★★★★★

COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA LA EVALUACIÓN
DE HABITABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA

✓ VERDE

Etiqueta Verde — Acceso Permitido

Sin señales evidentes de daño grave

Resumen del criterio

Riesgo externo (P2)

Bajo

Daño severo (P3)

Bajo

Daño moderado (P4)

Bajo

Componentes (P5)

Bajo

Inspector responsable

Nombre:

Medidas de prevención

• Acordonar

Inspección sugerida

• Estructura

CERTIFICADO VERIFICABLE — COMISIÓN PRESIDENCIAL PARA EVALUAR
HABITABILIDAD Y ESTADO ESTRUCTURAL DE LAS VIVIENDAS E
INFRAESTRUCTURAS



Certificado N°

617050720260155

Escanea el QR o entra a la dirección para verificarlo.

 Compartir certificado

Clasificación de Inspectores

Inspector especialista: Ingeniero civil o Arquitecto con más de 7 años de experiencia en ingeniería Estructural y desempeño sísmico.

Inspector Nivel I: Ingenieros o arquitectos con mas de 3 años de experiencia en ingeniería estructural, técnico en construcción civil o administración de desastres con conocimiento en el desempeño sísmico de estructuras.

Inspector Nivel II: Ingeniero civil, arquitecto, bomberos, funcionarios de protección civil o estudiantes del ultimo año de ingeniería o arquitectura