Logic Sim v2.1.0 — Release Report (Stable)

Petsa: 2026-10-16 · GO STABLE ng owner · Base: Stable v2.0.0 · Laman: 2.1.0-beta.1 ~ beta.12

Mahalaga para sa exe at apk (basahin muna)

- **Problem:** Sa v2.0.0, ang pagpili ng Beta (at ang in-app update) ay nagda-download, tapos bumabalik sa Stable at umuulit.
- **Dahilan:** ang na-download na pahina (~6 MB) ay itinuring na naka-save bago pa talaga ito naisulat sa storage ng app; ang reload ay pumuputol sa pag-save.
- **Ayos (beta.12):** hinihintay ang tapos na pag-save, binabasa ulit bago mag-reload, at may mensahe kapag pumalya.
- **Gagawin ng owner (isang beses lang):** i-download at i-install nang mano-mano ang Logic-Sim-v2.1.0.apk at Logic-Sim-v2.1.0-portable.exe mula sa GitHub Releases. Ang v2.0.0 ay hindi ito makukuha nang kusa (pareho ang sira ng lumang update). Pagkatapos: ⚙ → Channel: Beta = in-app na ulit.

Mga bago na makikita ng operator

- **Info card / LIBRARY:** popup card (I/O o memory record, wiring flow chart kaliwa → kanan, flow compensation, IRP / ARP / SER); "Effects" sa lahat ng sheet na naaabot ng signal (INTERLOCK, SWITCH, FORCE MANUAL, TRIP, TO DITL).
- **LIBRARY:** I/O LIST, MEMORY LIST, WIRING, RELAY / SER, CALC; naka-grupo gaya ng Excel (station / node / I/O unit; memory sheet WM, TR, PTN, SI, DI, WB, FP); may "vacant" gaya ng Excel.
- **Search = tingin lang:** ang result ng search o LIBRARY ay bumubukas sa VIEW / TRACE (ABC) o naka-off ang Simulate (DITL); walang force.
- **DITL page:** "ALSO IN ABC" bar kapag ang napiling signal ay nasa ABC din.
- **Test Cards (UAT):** FICFW1007, HS-COAL, PICFG108, AICFG112 — mga kondisyon ng force manual mula sa drawing.
- **PLANT workspace LIVE:** value, controller, valve, pump / fan / MOV galing sa simulation.
- **Start at 150 MW:** mas tugma sa HMI snapshot: FW 498 T/H, drum level 0, coal master 87 T/H, boiler master at MW demand 150, PAF / SAF air flow, furnace pressure −16, LP bypass sarado.
- **Reset:** pareho na sa bagong bukas na app (51 sheet, 0 iba).

Sinubok (headless, bago ang release)

- Engine isolated PASS; Reset 0 differ; regression tests PASS; hmi_op 30 / 30; faceplate PASS.
- Scenarios 244 / 0 (ABC-007 184 + Test Cards 60).
- Generic operator test lahat ng sheet (beta.9): 68 controller, 2036 tama, 4 may paliwanag, 3 sakop ng Test Cards.
- inapp_update, stale_beta, lookonly, plant_live, infocard, abcbar: ALL PASS sa v2.1.0 html.

Hindi pa nasubok / natitira

- Totoong exe at apk (lalo na ang Beta switch pagkatapos ng install na ito).
- 33 tag sa 150 MW na hindi pa tugma sa snapshot (hal. FIC-CF coal calorie correction, oil burner air flow, heater drain levels, HP bypass temperature): `docs/versions/v2.1.0/PLANT_LIVE_VS_SNAPSHOT.md` .
- pv_reacts: 19 loop na walang tugon ng PV sa MV; ang mga nasuri ay may dahilan sa drawing (interlock o dulo ng range).

Ano ang susubukan ng owner

- I-install ang bagong apk / exe → dapat "v2.1.0" ang status bar.
- ⚙ → Channel: Beta → dapat lumipat at manatili sa Beta (o may malinaw na mensahe kung bakit hindi).

- ⚙ Start at 150 MW → RUN → ABC-010 FW ~498 T/H; ABC-004A coal master 87 T/H; PLANT → 007 SAF ~229 T/H.