Logic Sim v1.20.37: release report

2026-10-14 · Stable · repo Ronanski/icms-master-tool · sa Taglish, para sa user

Ano ang laman ng release

Stable

Mga file

logic-sim-v1.20.37.html (ang simulator) · Logic-Sim-v1.20.37.apk (Android) · Logic-Sim-v1.20.37-portable.exe (Windows) · ang report na ito. Isang apk at isang exe lang. Ang UAT ay nasa loob ng app (berdeng UAT button).

Update at channel

Pagbukas, tinitingnan ng app kung may bagong bersyon sa channel mo (Stable o Beta, sa taas-kanan). Kung meron, tatanungin ka: I-update ngayon / Huwag muna.

Ano ang bago mula v1.20.32 hanggang v1.20.37

Tapos

Switch at Reset

Ang T switch / selector na na-force ay bumabalik na sa tamang leg: 0 sa 438 ang hindi bumalik (dati 14). Ang Reset ay pareho na ng bagong bukas na app: 51 sa 51 sheets.

PID at operator faceplate

Sinusunod ng PID ang manual value kahit dumaan sa ilang selector (9 PID ang naayos). Ang faceplate ay gumagalaw na sa tamang A/M switch: 0 mali sa 68 controller. Sariling test: 52 pass, 14 hindi nasubukan (nakasulat ang dahilan).

Symbols, range, min air

Walang blank na DEV / DIV / SUB sa 495 sinuri na block (80 DEV ang dating walang laman). Ang range na nakasulat sa tabi ng input ay strict na (23 dagdag). Min air flow 32 % = 356.8 T/H (ABC-002).

Itsura at bilis

Themes: Standard, Calm, Clarity, Paper at UI na Slate. Mas mabilis ng 31 % ang pagbukas ng mga sheet. Ang live values ay hindi na nagpapatong sa timer / valve / switch values (patong sa ibang value: 277 naging 68).

Offline

Naka-embed na ang simulator sa apk at exe, kaya bumubukas kahit walang internet.

Ano ang nasubukan na

Pass

Awtomatiko (headless)

UAT dry run: 2458 items, 6800 cases sa lahat ng ABC sheet: 0 ang hindi tumutugma (may mga skipped na case na nakasulat ang dahilan). Hiwalay na test: switches (438), reset (51 sheets), PID A/M, faceplate, values layout.

Hindi pa nasubukan sa device

Ang apk at exe sa totoong phone / PC, ang tablet (kasama ang light mode ng tiered stepping), at ang pag-update ng Stable / Beta channel. Ito ang UAT mo.

Mga dapat mong malaman

Limitasyon

Live values

Hindi pa zero ang patong ng live values sa masisikip na lugar (893 sa sukat ng test). Hindi pa naaayos.

Hindi pa nagagawa

Excel findings #1 (ilaw HS/LS), #3 (2nd sheet), #6 (ramp vs instant ng HS/LS), #13 (grey analog). 8 ramp block na walang rate sa drawing ay 1 unit/s ang default. ABC-031, 035 ~ 039, 052 at 053: hindi pa na-trace ang A/M sa PDF.

Mga pagpapalagay

dMVH kada 1 s, TF first-order filter, CUT low cut, GAP dead zone: walang formula sa repo.

Susunod: ang UAT mo (nasa loob ng app)

Gawin mo

Paano

Buksan ang app, pindutin ang berdeng UAT button, pumili ng sheet at "Test this sheet" (o "Test ALL sheets"). Gamitin ang 👁 sa bawat case para tingnan mismo.