DCS Logic Simulator v3.2.0 — Release Report

Stable, 2026-11-03. GO STABLE ng user (8:52 PM PHT): "Ipa go stable mo itong beta 91. Para mag simula tayo ng fresh." Base: Stable v2.4.0. Laman: 3.2.0-beta.91 (main 53bc0f2), walang ibang binago.

Buod

Ang 3.2.0 ang unang Stable mula v2.4.0. Iisang mundo na ang ABC (analog) at DITL (digital), may Training mula Cold hanggang 150 MW ayon sa PR-OPE-5002, plant model na may steam table, bagong HMI pages at operator faceplates, at engine na puwedeng tumakbo sa Web Worker.

Ano ang bago (mula v2.4.0)

- **Iisang mundo ABC + DITL:** laging magkakabit ang lahat ng sheet; ang tag ay iisang signal sa buong DCS (.MAN / .LOC / .REM bilang estado ng mode).
- **Training Cold → 150 MW:** Training dock na may hakbang ayon sa PR-OPE-5002, field steps, interlock ng bawat motor mula sa DITL, NEXT card, mga value ng hakbang; nagsisimula na naka-PAUSED sa x1; ang Cold ay ibinabalik ang Training sa hakbang 1.
- **Plant model:** steam table, drum, feedwater, air at flue gas, mga pump at fan, drum lower header drains (PD-019, ISO 5167), lube oil ng BFWP (KSB manual), at iba pa.
- **HMI at operator UI:** bagong pages (007 Air & Flue Gas, 030 Seawater, Make-up Water, 036 Turbine Oil, Instrument & Plant Air, 027 Closed Cooling Water, TEMP pages), pop-out faceplate ng motor, valve at controller, alarm ACK, 9 na pangunahing value ng planta sa itaas.
- **Bilis:** ang x300 ay x300 (6 h purge ≈ 72 s), kasama ang Training at ang Plant view.
- **Web Worker:** ang engine ay tumatakbo sa Worker sa Beta site; sa Stable (site, apk, exe) ay sa page pa rin gaya ng dati.
- **Update now:** may MB na progreso habang nagda-download at hindi nauulit sa pangalawang pindot.
- **Audit (no-cheat):** test na nagsusuri na bawat ABC sheet ay tumatakbo, pareho ang permissive sa Worker at sa page, at ang mga SOP item ay tumi-tick mula sa sariling signal; listahan ng mga ASSUMED na value (docs/audit/ASSUMED_REGISTER.md).

Buong detalye bawat Beta: docs/versions/v3.2.0/UPDATE_REPORT.md at HANDOFF.md seksyon 2.

Sinubok (headless, sa build v3.2.0, bago ang release)

Lahat pasado, 0 FAIL, isa-isa (cloud, Chromium headless):

- no_cheat 7/7 (51 ABC sheet tumatakbo, 31 motor pareho sa Worker at page, SOP items mula sa signal, 37 comparator).
- speed_x300: page x305, Worker x305 (6 h purge 71 s).
- training_dock 24/24, train_cold_reset 8/8, dock_open_run 18/18, status_clock 4/4.
- force_manual 68/0, faceplate (68 controller, 0 maling A/M switch).
- Mabigat: tests.js 11/11, switches 438 control case (0 mali), blocks_io 51 sheet, 1671 block, 12021 check, 0 mali.

Hindi pa nasubok

- Ang beta.90 at beta.91 ay walang live test sa app ng user. Ang huling live test ni Mina sa Beta site ay sa beta.88 / beta.89 (Training, unang mga seksyon).
- Ang buong Cold → 150 MW ay hindi pa live na natapos.
- Totoong Android phone / tablet at Windows exe ng 3.2.0.

Kilalang isyu at bukas na item

- 95 value na walang source sa dokumento (ASSUMED / NO-SOURCE): docs/audit/ASSUMED_REGISTER.md.
- MV-MU1001 flow (series / bypass hindi mabasa sa drawing); compressor auto start (LCP mode wala sa dokumento).
- Mga HMI page na naghihintay ng mockup approval (docs/hmi/PENDING_HMI_BUILD.md).
- Ang eng_set test ay lumalampas sa oras (dati na, mula pa beta.85).