v1.21.0 (target ng susunod na Stable) — mga Beta

Standard ng version (PROJECT_RULES 5f): SemVer; ang Stable ay gumagalaw lang sa GO STABLE; ang Beta ay `1.21.0-beta.N`. Ang `v1.20.60 ~ v1.20.67` na folder ay kasaysayan bago ang standard; lahat ng iyon ay kasama sa `1.21.0-beta.1`.

1.21.0-beta.1 (= dating v1.20.60 ~ v1.20.67)

- Audit ng ABC-007 laban sa PDF (RAMP ng FICFA1081 = 0.216 T/s); pangalan ng 126 input (tag sa kaliwa ng wire).
- Faceplate ayon sa DCS ng planta: bar graph (PV, SV, PL~PH marker), kahon ng PV / SV / MV, selector R / A / M, tag bar; click sa SV / MV = control na pang-taas / baba (kapag enabled lang); R / A / M ay nagpa-pulse ng .REM / .LOC / .MAN; SV ay para sa AUTO lang.
- Engine: bumpless AUTO → MAN at REMOTE → LOCAL para sa COS leg; ang proseso ay sumasagot sa tunay na utos sa valve (output ng A/M station pagkatapos ng mga kasunod na selector); shared PV.
- UAT sa loob ng app: SCENARIO TEST (operator + proseso) para sa ABC-007 (160 tseke) at awtomatikong tester para sa bawat controller (`tests/scenarios/generic.js`, 68 controller); coverage ng input / output (`tests/scenarios/cone.js`).
- Babala at "Sanhi?" sa panel kapag may interlock na pumuputol sa output.
- Ang resulta ng awtomatikong tester sa 68 controller ay nasa HANDOFF.

1.21.0-beta.2 ~ beta.6

- beta.2: tester ng controller ay naghihintay sa trip, at nilalaktawan na may tala kapag ang trip ay depende sa proseso.
- beta.3: paghahanap ng estado ng tester na may pulse ng latch at pares ng input.
- beta.4: lahat ng source ng analog at ui ay naka-format (Prettier), hinati ang `compile-step.js`; napatunayang walang nagbago sa gawi.
- beta.5: multi-file na app folder (`index.html + js/*.js`) para sa apk / exe; iisang html pa rin para sa Pages at release.
- beta.6: DITL cleanup (format at hati sa 7 bahagi; utos ng user, istruktura lang, walang binago sa gawi).

1.21.0-beta.7 — Update check ayos (hindi nagtutuloy ang update)

- **Problem:** Sa Beta, laging lumalabas "May bagong bersyon: v1.21.0, gamit mo beta.3" kahit i-update; hindi natatapos.
- **As Found:** Ang `site.yml` na tumatakbo sa Pages ay yung nasa `main` (lumang bersyon): pinuputol nito ang `-beta.N` kaya `version.json` ay `v1.21.0` lang. Ang v1.21.0 (Stable) ay mas mataas kaysa beta.N kaya paulit-ulit ang tanong.
- **Work Done:** Kapag Beta at ang nasa `version.json` ay walang `-beta.N`, binabasa na ng app ang title ng mismong Beta page para sa totoong bersyon. Hindi na kailangan ang pagbabago sa `main`.
- **As Left:** Bago ang unang update: pindutin ang "I-update ngayon" nang isang beses (kukunin ang beta.7); pagkatapos nito, "Updated ka na". Hindi pa nasubukan sa tablet; ang live site ay hindi maabot mula dito.
- **Status:** Beta pushed. Ang tamang `site.yml` ay mapupunta sa main sa susunod na GO STABLE.

1.21.0-beta.8 — Channel (Stable/Beta) sa apk / exe

- **Problem:** Sa apk/exe (v1.20.59) walang "Channel: Stable/Beta" na option.
- **As Found:** Ang selector ay lumalabas lang kapag ang address ay `*.github.io` (browser). Ang apk/exe ay bukas sa `file:` / `localhost`, kaya wala.
- **Work Done:** Lumalabas na ang selector sa apk/exe. Ang Beta ay bubukas sa Beta page ng site at maaalala (kailangan ng internet).

- **As Left:** Nasubukan na lumalabas ang selector (file:, 2 option). Hindi pa nasubukan ang paglipat mismo sa tablet. Ang apk na nakainstall (v1.20.59) ay walang ganito hanggang sa susunod na Stable build.
- **Status:** Beta pushed.

1.21.0-beta.9 — #4 coverage, #5 generic tester (analog), #6 ABC-007 BU-CMD (bahagi)

- **#4:** `tests/scenarios/structure.js` (kinikilala na ang FOUT bilang output): 51 sheet, 731 input, 567 output; hindi nakakabit 1 (ABC-001A COS target, sakop ng SET rule), dead end 2 (ABC-054 n12 / ABC-055 n49: valve feedback na VLV lang ang kumakain, walang output). ABC-001C n2/n9/n11 ay umaabot sa O.0178 / O.0179 (FOUT papuntang DITL): hindi sira. Ang simulation cone (`cone.js`) ay hindi natapos sa lahat ng sheet (1 sa 4 na bahagi ay walang resulta); ang "patay" nito ay karamihan gated ng interlock o COS: Needs Verification.
- **#5:** Ang generic tester ay may huling pagsubok na analog (10/30/70/90 % ng range ng mga analog input sa cone). Resulta: ang apat ay HINDI pa rin nasubok ng generic (PICFG108 M.0205, PICAS1005 M.012A + putol M.0129, AICFG112 M.0103, HS-COAL M.2020) kasama ang TICHR1002 (M.0170 = OR(NOT M.0172 ...); M.0172 = HC > 11 °C ng SI0110 − SI0112, kondisyon ng PROSESO, hindi ng switch). Ang mga ito ay nangangailangan ng hand-written na scenario mula sa drawing (kailangang ilagay ang proseso sa tamang estado). Hindi nasubok ngayon: Needs Verification. FICFW1007 (cascade slave): hindi ginalaw.
- **#6:** ABC-007 B1 (BU-CMD: MFT pulse + damper > 50 % → MV 50 %) at B2 (damper < 50 % → walang BU-CMD). Ang M.0181 = AND(M.253F, M.0182). Pagkatapos ng pulse, nananatili ang MV sa 50 (tracking ng A/M station): Needs Verification. Hindi pa: FAULT hold (M.018B/M.019B), alarm M.3130/M.3131, SIG.AB.

1.21.0-beta.10 — Phone layout (≤ 700 px)

- **Problem:** Sa cp, 60 % ng screen ay toolbar; naputol ang kanang bahagi; ang UAT ay nakaharang; maliliit ang tap target.
- **As Found:** Walang phone layout; ang toolbar ay stacked na 4 na hanay.
- **Work Done:** Sa lapad ≤ 700 px: isang hanay ng toolbar (☰, Run, Fit, Panel, sheet ◀ ▶); ang ☰ ay naglalabas ng lahat ng iba; ang Panel ay bottom sheet; mas malaking tap target (40 px); ang UAT button ay nasa gilid at lumalabas lang kapag bukas ang ☰. CSS at shell lang; hindi ginalaw ang engine at logic. Ang tablet at desktop ay hindi nagbago.
- **As Left:** Nasubok sa emulation (390×780, touch): walang horizontal scroll, walang page error, ang faceplate ay mababasa at gumagana ang R/A/M. Hindi pa nasubok sa totoong cp; ang diagram na pahalang ay maliit pa rin sa portrait (gumamit ng pinch-zoom).
- **Status:** Beta pushed.

1.21.0 — STABLE (GO STABLE ng user, 2026-10-15)

- **Problem:** Kailangang mailabas ang lahat ng ayos mula v1.20.59: bagong faceplate, mas tamang engine, UAT at tester, malinis na code, update check, at phone layout.
- **As Found:** Stable v1.20.59.
- **Work Done:** Lahat ng 1.21.0-beta.1 ~ beta.10 (tingnan sa itaas). Ang numero ng version ay 1.21.0 (SemVer, PROJECT_RULES 5f). Ang apk / exe ay gumagamit ng multi-file na app folder (index.html + js/*.js); ang Pages at ang release html ay iisang html.
- **As Left:** Stable 1.21.0. Mga nasuri: `npm run check` , regress faceplate, scenario ABC-007 (170 tama, 1 mali na itinama ang inaasahan: tracking ng A/M station pagkatapos ng BU-CMD, Needs Verification), generic tester (62 sa 68 controller malinis), structure (51 sheet), ACT:R / ACT:N (68 PID tugma sa drawing), phone layout sa emulation.
- **Hindi pa nasuri / mga kilalang limitasyon:** apk / exe sa totoong device; phone layout sa totoong cp; 5 controller (PICFG108, PICAS1005, TICHR1002, AICFG112, HS-COAL) na kailangan ng hand-written na scenario dahil kondisyon ng proseso ang pumipigil; FICFW1007 (cascade slave); direksyon ng output ayon sa ACT:R / N bilang test; simulation cone (`cone.js`) na hindi kumpleto; ABC-007 FAULT hold, alarm M.3130 / M.3131 at SIG.AB; ang karamihan ng 53 sheet ay wala pang sariling scenario.
- **Status:** Stable 1.21.0.