

```
P00001  MPM010 : Parameter Update1

00001      // Name:ParameterUpdate
00002      // Func:Set the Axis Parameter Update.
00003      //      Parallel Work with MPM010(Dispersion of Axis Parameter Setting)
00004      // From:H40.31
00005
00006      VAR;
00007      END_VAR;
00008
00009 00000      MSEE MPS110;          // ServoParamSetting
00010 00001      MB000036 = 1;
00011
00012 00002  END;
```

			MPM010 : Parameter Update1	P00001
--	--	--	----------------------------	--------