

```
P00001  MPM012 : Parameter Update2

00001      // Name:ParameterUpdate2
00002      // Func:Set the Axis Parameter Update.
00003      //      Parallel Work with MPM012(Dispersion of Axis Parameter Setting)
00004      // From:H40.31
00005
00006      VAR;
00007      END_VAR;
00008
00009 00000      MSEE MPS117;          // ServoParamSetting
00010 00001      MB000039 = 1;
00011
00012 00002  END;
```

			MPM012 : Parameter Update2	P00001
--	--	--	----------------------------	--------