

```

00001      ** DL Register Area - 120Word
00002      **
00003      ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00004      ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00005      ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00006      ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00007      ****
00008
00009      "# Program Name : Cutter OffsetSet Scribe
00010      "# Function :
00011      "# Call Program :
00012      "# Sub Program :
00013      "# Func Program :
00014
00015      VAR;
00016          " Scribe Cutter
00017 00000      LONG IDX_CX = 32;
00018 00001      LONG IDX_CAMX = 33;
00019          " Scribe Shift
00020 00002      LONG IDX_CS = 35;
00021          " Scribe Chuck
00022 00003      LONG IDX_SCHY1 = 48;
00023 00004      LONG IDX_SCHY2 = 49;
00024          " Scribe Z
00025 00005      LONG IDX_CZ = 34;
00026      END_VAR;
00027
00028 00006      MB04515A = 0;          " SC Chuck Y Cutter OffsetSet Pos Cm
00029 00007      DW00100 = 1;          " Cutting Step Count
00030 00008      WHILE DW00100 < 6;
00031          " Head Z Stand By Pos
00032          " Cutter / Roller Z Waiting Position Moving
00033 00009      IF MB045740 == 0;
00034 00010          MW4842 = 41;
00035 00011          MSEE MPS198;
00036 00012          MW4842 = 0;
00037 00013          IOW MW4842 == 0;
00038 00014      IEND;
00039
00040 00015      MW04810 = DW00100      " Offset Set Scribe Step
00041 00016      MSEE MPS166;          " Offset Set Scribe Data Calc
00042
00043 00017      IF ML05308 == 1;
00044 00018          IF !MB056000 | !MB056020 | !MB056050 == 1;
00045 00019              IOW MW04522 == 0;
00046 00020              MW04522 = 7;
00047 00021              MB045230 = 1;
00048 00022              IOW MB045231 == 1
00049 00023              MB045230 = 0;
00050 00024              IOW MB045231 == 0
00051 00025              MW04522 = 0;
00052
00053 00026              IOW MB056000 & MB056020 & MB056050 == 1;
00054 00027          IEND;
00055 00028      ELSE;
00056          " [ SC Int TBL ] Motion InterFace
00057 00029      IF MB056001 & MB056021 == 0;
00058 00030          IOW MW04522 == 0;
00059 00031          MW04522 = 1;
00060 00032      Set
00061 00033          MB045230 = 1;
00062 00034          IOW MB045231 == 1
00063 00035      e
00064 00036          MB045230 = 0;
00065 00037          IOW MB045231 == 0
00066 00038      e
00067 00039          MW04522 = 0;
00068 00040      Set
00069 00041          MW04522 = 0;
00070 00042          IOW MB056001 & MB056021 == 1;
00071 00043      IEND;
00072 00044      IF 4 < MW04810,
00073          PLD [CX][CAMX][CS];
00074          " Scribe Start Position Move
00075          PFORK Start1 Start2 Start3;
00076          Start1:
00077          IF MB04515A == 0;
00078          IOW MW15411 == 1;
00079

```

```

00080          " Scribe Chuck Y Cutter OffsetSet Positon
00081 00045      IOW MW04518 == 0;
00082 00046      MW04518 = 11;          " Scribe Req Scribe Chuck Command Co

de Setting
00083 00047      MB045190 = 1;          " Scribe Req Scribe Chuck Command Ex
ecute Bit ON
00084 00048      IOW MB045191 == 1      " Scribe Res Scribe Chuck Command Co
mplete Bit ON
00085 00049      MB045190 = 0;          " Scribe Req Scribe Chuck Command Ex
ecute Bit OFF
00086 00050      IOW MB045191 == 0      " Scribe Res Scribe Chuck Command Co
mplete Bit ON
00087 00051      IOW MB49440 == 0;
00088 00052      MB49440 = 1;
00089 00053      MW04846 = 1;
00090 00054      MW04848 = 10;
00091 00055      MW04946 = 10;          " [Fix] Table Vacuum Non
00092 00056      MW04948 = 10;          " [Fix] Table Blow Non
00093 00057      MSEE MPS259;          " Table VAccum & Floatin

00094 00058      MB49440 = 0;
00095 00059      MB04515A = 1;
00096 00060      IEND;
00097
00098 00061      IF MB056001 & MB056021 == 1;
00099          " [ SC Int TBL ] Motion InterFace
00100 00062      IF !MB056003 | !MB056023 == 1;
00101 00063          MW04522 = 3;          " [ SC Req TBL ] Command Code ID

Set
00102 00064          MB045230 = 1;          " [ SC Req TBL ] Command Se
00103 00065          IOW MB045231 == 1      " [ SC Res TBL ] Command Complet

e
00104 00066          MB045230 = 0;          " [ SC Req TBL ] Command Se

00105 00067          IOW MB045231 == 0      " [ SC Req TBL ] Command Complet

e
00106 00068          MW04522 = 0;          " [ SC Req TBL ] Command Code ID

Set
00107 00069      IEND;
00108
00109 00070          IOW MB056003 & MB056023 == 1;
00110 00071      IEND;
00111
00112 00072      JOINTO StartX;
00113
00114      Start2:
00115
00116 00073          MOV [CS]ML15804
00117
00118 00074          JOINTO StartX;
00119
00120      Start3:
00121
00122 00075          IOW MB04515A == 1;
00123 00076          MOV [CX]ML15800 [CAMX]ML43330;
00124
00125 00077          JOINTO StartX;
00126 00078      StartX: PJOINT;
00127
00128      " CZ Torque Change Po
00129 00079      IF !MB00800 & MB00802 == 1;
00130 00080          MW04842 = 49;
00131 00081          MSEE MPS198;
00132 00082          IOW MW04842 == 0;
00133 00083      IEND;
00134
00135      " CZ Scribe Pos
00136 00084      IF !MB00800 & MB00802 == 1;
00137 00085          MW04842 = 50;
00138 00086          MSEE MPS198;
00139 00087          IOW MW04842 == 0;
00140 00088      IEND;
00141
00142 00089      IF !MB00800 & MB00802 == 1;
00143 00090          MB15420B = 1;          " Scribe Torque Check Request
00144 00091          IOW MB15420C | MB15420D == 1      " Scribe Torque Judge Waiting
00145
00146 00092          IF MB15420C == 1          " Scribe Torque Setting OK
00147 00093              TIM TMW26248;
00148 00094          IEND;
00149
00150 00095          IF MB15420D == 1          " Scribe Torque Setting NG
00151 00096              MB045382 = 1;
00152 00097              DB000088 = 1;
00153 00098              IOW DB000088 == 0;
00154 00099          IEND;
00155 00100          MB15420B = 0;          " Scribe Torque Check Request

```

```
00156 00101      ELSE;
00157 00102          TIM T100;
00158 00103      IEND;
00159
00160      " FMX Speed Set
00161 00104      DL00010 = ML10800[IDX_CX];
00162      " Acc, Dcc Set
00163 00105      DL00004 = ML01146;
00164 00106      DL00006 = ML01148;
00165 00107      DF00020 = DL00010 / 60 / DL00004 * 1000;
00166 00108      DF00022 = DL00010 / 60 / DL00006 * 1000;
00167 00109      DL00030 = DF00020;
00168 00110      DL00032 = DF00022;
00169 00111      FMX tDL00010;
00170 00112      IAC tDL00030;
00171 00113      IDC tDL00032;
00172 00114      DL00034 = ML01124 * 2 * 60;
00173
00174 00115      MVS [CX]ML15820 [CS]ML15824 FDL00034;
00175
00176 00116      PFN [CX][CS];
00177
00178 00117      MW04842 = 42;
00179 00118      MSEE MPS198;
00180 00119      IOW MW04842 == 0;
00181
00182      " Head Z Stand By Pos
00183      " Cutter / Roller Z Waiting Position Moving
00184 00120      IF MB045740 == 0;
00185 00121          MW04842 = 41;
00186 00122          MSEE MPS198;
00187 00123          MW04842 = 0;
00188 00124          IOW MW04842 == 0;
00189 00125      IEND;
00190 00126      IEND;
00191
00192 00127      DW00100 = DW00100 + 1
00193 00128      EOX;
00194 00129      WEND;
00195
00196 00130      PLD [CX][CAMX][LCAMY][RCAMY];
00197 00131      VEL [CX]ML43212 [CAMX]ML43312;
00198 00132      MOV [CX]ML16064 [CAMX]ML16066 [LCAMY]ML43830 [RCAMY]ML439
00199
00200 00133      RET;
```