

```

00001      ** DL Register Area - 120Word
00002      **
00003      ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00004      ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00005      ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00006      ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00007      ****
00008
00009      "# Program Name      : [Chuck] 0 Point Position
00010      "# Functionior      :
00011      "# Call Program      :
00012      "# Sub Program       :
00013      "# Func Program      :
00014
00015      VAR;
00016      " Scribe Chuck
00017 00000      LONG IDX_SCHY1 = 48;
00018 00001      LONG IDX_SCHY2 = 49;
00019      END_VAR;
00020
00021 00002      IOW MB49440 == 0;
00022 00003      MB49440 = 1;
00023 00004      EOX;
00024      " Break Table Glass Data Not Exi:
00025 00005      IF MB030036 == 0;
00026 00006          MW04846 = 6;
00027 00007          MW04848 = 5;
00028 00008          IF MB030034 == 1;
00029 00009              MW04946 = 1;      " [Fix] Table Vacuum On
00030 00010              MW04948 = 2;      " [Fix] Table Blow Off
00031 00011          ELSE;
00032 00012              MW04946 = 2;      " [Fix] Table Vacuum Off
00033 00013              MW04948 = 1;      " [Fix] Table Blow On
00034 00014          IEND;
00035 00015          MSEE MPS259;      " Table Vacuum & Floatin
00036 00016      ELSE;
00037      " Break Table Glass Data Exis:
00038 00017          MW04846 = 2;
00039 00018          MW04848 = 1;
00040 00019          IF MB030034 == 1;
00041 00020              MW04946 = 1;      " [Fix] Table Vacuum On
00042 00021              MW04948 = 2;      " [Fix] Table Blow Off
00043 00022          ELSE;
00044 00023              MW04946 = 2;      " [Fix] Table Vacuum Off
00045 00024              MW04948 = 1;      " [Fix] Table Blow On
00046 00025          IEND;
00047 00026          MSEE MPS259;      " Table Vacuum & Floating
00048 00027      IEND;
00049 00028      MB49440 = 0;
00050
00051      " Scribe Chuck Y 0 Point Position Set
00052 00029      ML16096 = ML01200      " SCHY 0 Level Search Position Setti

00053
00054      " Scribe Chuck Y 0 Point Position Moving Permission
00055 00030      IOW MB045774 == 1;
00056
00057 00031      MSEE MPS170;      " Scribe Chuck Y Move
00058 00032      IOW MB046087 == 1      " Scribe Chuck Y 0 Point Position Che k
00059
00060 00033      DB00010 = 0;
00061 00034      IF !MB00004 & !MB030035== 1;
00062 00035          DB00010 = 1;
00063 00036      IEND;
00064
00065 00037      IF !DB00010 == 1;
00066          " Cutting Table Vacuum On
00067 00038          IOW MB49440 == 0;
00068 00039          MB49440 = 1;
00069
00070 00040          MW04846 = 10;
00071 00041          MW04848 = 6;
00072 00042          MW04946 = 10;
00073 00043          MW04948 = 10;
00074 00044          MSEE MPS259;      " Table Vacuum & Floating
00075
00076 00045          TIM TMW26226;      "FIX TABLE, CUTTING TABLE BLOW OFF, AFTE
      R T CUTTING TABLE VACUUM ON
00077
00078 00046          MW04846 = 1;
00079 00047          MW04848 = 6;
00080 00048          MW04946 = 10;
00081 00049          MW04948 = 10;
00082 00050          MSEE MPS259;      " Table Vacuum & Floatin
00083 00051          MB49440 = 0;
00084 00052      IEND;
00085

```

P00002 MPS226 : [Chuck] 0 Point Position

00086 00053 RET;

			MPS226 : [Chuck] 0 Point Position	P00002
--	--	--	-----------------------------------	--------