

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name : Wheel Cleaning
00011 "# Function :
00012 "# Call Program :
00013 "# Sub Program :
00014 "# Func Program
00015
00016 VAR;
00017
00018 END_VAR;
00019
00020 00000 PLD [CX][CS][CZ];
00021
00022 00001 MB045068 = 1;
00023
00024 00002 MW04842 = 41; " All Cutter Z StandBy Pos
00025 00003 MSEE MPS198;
00026 00004 MW04842 = 0;
00027 00005 IOW MW04842 == 0;
00028
00029 " Wheel Standby Position Move
00030 00006 MOV [CS]ML43530;
00031
00032 " Wheel Cleaning Position Start Position Move
00033 00007 MOV [CX]ML43278;
00034
00035 " Wheel Cleaning Position Position Move
00036 // MOV [CS]ML43570;
00037 00008 MOV [CS]ML67042;
00038
00039 00009 IF !MB00800 == 1;
00040 00010 MW04842 = 12; " Cutter Z All Wheel Cleaning Pos
00041 00011 MSEE MPS198;
00042 00012 MW04842 = 0;
00043 00013 IOW MW04842 == 0;
00044 00014 IEND;
00045
00046 " Wheel Cleaning Position End Move
00047 00015 IF ML43280 <> 0;
00048 00016 VEL [CX]ML43280;
00049 00017 IEND;
00050 00018 MOV [CX]ML43282;
00051
00052 00019 IF !MB00800 == 1;
00053 00020 MW04842 = 2; " Cutter Z All Wheel Cleaning Pos
00054 00021 MSEE MPS198;
00055 00022 MW04842 = 0;
00056 00023 IOW MW04842 == 0;
00057
00058 00024 MW04842 = 1; " All Cutter Z StandBy Pos
00059 00025 MSEE MPS198;
00060 00026 MW04842 = 0;
00061 00027 IOW MW04842 == 0;
00062 00028 IEND;
00063
00064 " Wheel Standby Position Move
00065 00029 MOV [CS]ML43530;
00066
00067 " Wheel Standby Position Move
00068 00030 MOV [CX]ML43230;
00069
00070 00031 MB045068 = 0;
00071
00072 00032 MB045067 = 1; " Wheel Cleaning Coun
00073
00074 00033 RET;

```