

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (PLS Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name : Break Pusher Bar Clean Start
00011 "# Function :
00012 "# Call Program :
00013 "# Sub Program :
00014 "# Func Program
00015
00016 VAR;
00017 00000 LONG IDX_BKPB1 = 64;
00018 00001 LONG IDX_BKPB2 = 65;
00019 00002 LONG IDX_BKPBZ1 = 66;
00020 00003 LONG IDX_BKPBZ2 = 67;
00021 END_VAR;
00022
00023 00004 MSEE MPS270; " Break Pusher Bar Speed, Position Updat
e Set
00024
00025 " Break Pusher Bar No Commanc
00026 00005 IOW MB050694 == 1;
00027
00028 " Head X Wait
00029 00006 IOW MB045741 == 1;
00030
00031 " SCHY Non Interference Check
00032 00007 DL00020 = ML27820 + ML72802 - ML27826;
00033 00008 IOW ILA816 < DL00020;
00034
00035 " Inner Bit Reset
00036 00009 DW00001 = 0;
00037 00010 PFORK BKPB12 BKPBZ2;
00038
00039 BKPB12:
00040
00041 00011 IOW DB000010 == 1;
00042
00043 00012 ML16128 = ML72846 " BKPB1 Clean End Positic
00044
00045 00013 IOW MB5076B == 1 " Break Puhser Bar Y Clean Start Positio
n Moving Permissio
00046
00047 00014 MOV [BKPB1]ML16128 [BKPBZ2]ML1612; " Break Puhser Bar Y Pos. Movir
00048 00015 IOW MB5100B == 1 " Break Puhser Bar Y Clean Start Positio
n Complete Chec
00049
00050 00016 IOW DB000010 == 1;
00051
00052 00017 JOINTO LabelX;
00053
00054 BKPBZ2:
00055
00056 " Break Pusher Bar Z
00057
00058 // IF !MB090102 | !MB090103 == 1;
00059 // " Cutting Table Brush Brush Down Status
00060 // MB090442 = 0;
00061 // MB090443 = 0;
00062 // TIM T100;
00063 // MB090402 = 1;
00064 // MB090403 = 1;
00065 // IOW MB090102 & MB090103 == 1;
00066 // IEND;
00067
00068 " Cutting Table Brush Up Status
00069 00018 IF !MB09010E == 1;
00070 " Cutting Table Brush Brush Up Status
00071 00019 MB09044E = 0;
00072 00020 MB09040E = 1;
00073 00021 IOW MB09010E == 1;
00074 00022 IEND;
00075
00076 "Break Pusher Bar Z Clean End Position
00077 00023 ML16132 = ML73242 " Break Puhser Bar Z1 Moving Position Wr
ite
00078 00024 IF !MB05102A == 1;
00079 00025 IOW MB05077A == 1
00080 00026 MOV [BKPBZ1]ML16132 [BKPBZ2]ML1613 " Break Puhser Bar Z Pos. Moving
00081 00027 IOW MB05102A == 1 " Break Puhser Bar Z Clean Position Comp
lete Check

```

```

00082 00028      IEND;
00083
00084 00029      DB000010 = 1;
00085
00086 00030      JOINTO LabelX;
00087
00088 00031      LabelX: PJOINT;
00089
00090      // IF !MB090142 | !MB090143 == 1;
00091      //      " Cutting Table Brush Brush Up Status
00092      //      MB090402 = 0;
00093      //      MB090403 = 0;
00094      //      TIM T100;
00095      //      MB090442 = 1;
00096      //      MB090443 = 1;
00097      //      IOW MB090142 & MB090143 == 1;
00098      // IEND;
00099      " Cutting Table Brush Up Status
00100 00032      IF !MB09014E == 1;
00101      " Cutting Table Brush Brush Up Status
00102 00033      MB09040E = 0;
00103 00034      MB09044E = 1;
00104 00035      IOW MB09014E == 1;
00105 00036      IEND;
00106 00037      RET;

```