

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (Pls Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name:      :
00011 "# Function:          :
00012 "# Call Program:      :
00013 "# Sub Program:       :
00014 "# Func Program:      :
00015
00016 VAR;
00017     CONST LONG Axis_Name = 0;
00018 END_VAR;
00019
00020     "PLD [Axis3_Name];
00021
00022 00000     DW00030 = MW06844           " Axis3 Name Motion Code Setting
00023
00024 00001     SFORK     DW00030 == 1 ? LBL01           " Axis3 Name Stand By Pos
00025                     DW00030 == 2 ? LBL02           "
00026                     DW00030 == 3 ? LBL03           "
00027                     DW00030 == 4 ? LBL04           "
00028                     DW00030 == 5 ? LBL05           "
00029                     DW00030 == 6 ? LBL06           "
00030                     DW00030 == 7 ? LBL07           "
00031                     DW00030 == 8 ? LBL08           "
00032                     DEFAULT ? LBL100;
00033
00034 00002     LBL01:
00035
00036 00003         IOW MB065780 == 1           " Unit1 Motor IL:Axis Name Standby Pos E
00037 nable
00038 00004         ML16004 = ML40230           " Axis3 Move Data:Axis Name StandBy Pos
00039         "MOV [Axis Name]ML16004;
00040
00041 00005         IOW MB066020 == 1           " Axis3 Name Pos Moving Comp Check
00042
00043 00006         JOINTO LBL0X;
00044
00045 00007     LBL02:
00046
00047 00008         JOINTO LBL0X;
00048
00049 00009     LBL03:
00050
00051 00010         JOINTO LBL0X;
00052
00053 00011     LBL04:
00054
00055 00012         JOINTO LBL0X;
00056
00057 00013     LBL05:
00058
00059 00014         JOINTO LBL0X;
00060
00061 00015     LBL06:
00062
00063 00016         JOINTO LBL0X;
00064
00065 00017     LBL07:
00066
00067 00018         JOINTO LBL0X;
00068
00069 00019     LBL08:
00070
00071 00020         JOINTO LBL0X;
00072
00073 00021     LBL100:
00074 00022         JOINTO LBL0X;
00075 00023     LBL0X: SJOINT;
00076
00077 00024     DW00030 = 0;           " Unit1 Axis3 Name Motion Code Reset
00078 00025     MW06844 = 0;           " Unit1 Axis3 Name Motion Code Reset
00079
00080 00026     RET;

```