

```

00001 *****
00002 ** DL Register Area - 120Word
00003 **
00004 ** DW00000 - DW00009 (Pls Use)
00005 ** DW00010 - DW00039 (Bit Use)
00006 ** DW00040 - DW00089 (Word Use)
00007 ** DW00090 - DW00119 (Timer)
00008 *****
00009
00010 "# Program Name      :
00011 "# Function          :
00012 "# Call Program      :
00013 "# Sub Program       :
00014 "# Func Program      :
00015
00016 VAR;
00017     CONST LONG Axis_SBTY = 21;
00018     CONST LONG Axis_SBT = 22;
00019 END_VAR;
00020
00021 00000     PLD [SBTY][SBT];
00022
00023     "SBT Brush Down Status
00024 // IF !MB002007 & !MB000800 == 1;
00025 00001     IF !MB002007 == 1;
00026 00002         IF MB000004 & MB083920 == 1;
00027 00003             IF !MB081800 == 1;
00028 00004                 MB080820 = 0;
00029 00005                 MB080800 = 1;
00030 00006                 IOW MB081800 == 1;
00031 00007             IEND;
00032 00008         IEND;
00033         " SBT AirKin On Status
00034 00009         IF MB000004 & MB304240 == 1;
00035 00010             IF !MB81861 == 1;
00036 00011                 MB0080861 = 1;
00037 00012                 IOW MB081861 == 1;
00038 00013             IEND;
00039 00014         IEND;
00040         " SBT Blow Off Status
00041 00015         IF !MB081870 == 1;
00042 00016             MB080870 = 1;
00043 00017             IOW MB081870 == 1;
00044 00018         IEND;
00045         " SBT Vacuum Off Status
00046 00019         IF !MB081850 == 1
00047 00020             MB080850 = 1;
00048 00021             IOW MB081850 | MB000800 == 1;
00049 00022         IEND;
00050 00023     ELSE;
00051         "SBT Brush Up Status
00052 00024         IF !MB081820 == 1;
00053 00025             MB080800 = 0;
00054 00026             MB080820 = 1;
00055 00027             IOW MB081820 == 1;
00056 00028         IEND;
00057         " SBT AirKin Off Status
00058 //IF !MB81871 == 1;
00059 00029         MB0080871 = 1;
00060 //IOW MB081871 == 1;
00061 //IEND;
00062         " SBT Blow Off Status
00063 00030         IF !MB081870 == 1;
00064 00031             MB080870 = 1;
00065 00032             IOW MB081870 == 1;
00066 00033         IEND;
00067 00034         IF !MB000800 == 1;
00068             " SBT Vacuum On Status
00069 00035             IF !MB081840 == 1
00070 00036                 MB080840 = 1;
00071 00037                 IOW MB081840 | MB000800 == 1;
00072 00038             IEND;
00073 00039         IEND;
00074 00040     IEND;
00075
00076
00077 00041     IF !MB081010 == 1
00078 00042         MW08340 = 2;
00079 00043         MSEE MPS500;
00080 00044     IEND;
00081
00082 00045     PFORK SBTY SBT;
00083
00084     SBTY:
00085
00086 00046     IF !MB081000 == 1

```

" Stick Buffer Table T Standby Pos

" Stick Buffer Table Turn Pos

" Stick Buffer Table Y StandBy Pos

```

00087
00088 00047          IOW MB080760 == 1          " Stick Buffer Table Y StandBy Pos Enabl
e
00089
00090
00091 00048          IOW MB075293 & MB07529B == 1      " Stick Transfer 2 Z Standby Position
00092
00093 00049          ML16042 = ML42130          " Move Data:Stick Buffer Table Y StandBy
Pos
00094 00050          MOV [SBTY]ML16042;
00095
00096 00051          IOW MB081000 == 1          " Stick Buffer Table Y StandBy Pos Movin
g Comp Check
00097
00098          "SBT Brush Up Status
00099 00052          IF !MB081820 == 1;
00100 00053              MB080800 = 0;
00101 00054              MB080820 = 1;
00102 00055              IOW MB081820 == 1;
00103 00056          IEND;
00104          " SBT AirKin Off Status
00105          //IF !MB81871 == 1;
00106 00057              MB0080871 = 1;
00107              //IOW MB081871 == 1;
00108          //IEND;
00109 00058          IEND;
00110
00111 00059          JOINTO Label10X,
00112
00113
00114          SBTT:
00115
00116 00060          IF !MB081010 == 1          " Stick Buffer Table T StandBy P
00117 00061          IOW MB080770 == 1          " Stick Buffer Table T Standby Pos Enabl
e
00118
00119 00062          ML16044 = ML46230          " Move Data:Stick Buffer Table T StandBy
Pos
00120 00063          MOV [SBTT]ML16044;
00121
00122 00064          IOW MB081010 == 1          " Stick Buffer Table T Pos Moving Comp C
heck
00123 00065          IEND;
00124
00125 00066          JOINTO Label10X,
00126
00127 00067          Label10X: PJOINT;
00128
00129
00130
00131 00068          MB081370 = 0;          " Unit9 Cycle1 Move Check
00132
00133 00069          RET;

```