

לכבוד

מועד הביקור בנכס : 16/01/2025

מזמין הבדיקה: סתיו ורון קמחי

כתובת הנכס: האלוף יגאל אלון 24 ג דירה 11 הרצליה

תיאור הנכס: דירת מגורים בבניין קומות משותף

חוות דעת מומחה

הצהרה:

אני החתום מטה, נתבקשתי לתת את חוות דעתי בעניין איתור נזילות בנכס הנדון ובתאריך המחקר. על כן אני נותן חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת, כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בבית המשפט דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות שנתתי בבית המשפט.

כל ממצאי בדיקתי המפורטים בחוות דעת נכונים ותקפים למועד הביקורת (להלן תאריך הבדיקה) ומותנים בכך שלא יעשו שינויים/ או תיקונים/ או תוספות/ או עבודות בנכס הנבדק. הנני מצהיר בזאת, כי אין לי כל עניין אישי בנושא חוות הדעת או חלק בנכס הנדון וכי חוות דעתי נעשתה לפי מיטב ידיעתי, הבנתי המקצועית וניסיוני ומתוך אמונה כי העובדות המובאות בחוות דעת זו הינן אמת והמסקנות שהבעתי נכונות הן.

בחוות הדעת יוצגו המלצות לטיפול בנזילות בנכס המדובר לעיל, יודגש כי קימת האפשרות בהמלצתי לבדיקות נוספות ו/או יועצים נוספים חיצוניים זו ובלבד מתוך צורך מחייב למיפוי הממצאים שהתגלו בנכס.

לכבוד

מועד הביקור בנכס : 16/01/2025

מזמין הבדיקה: סתיו ורון קמחי

כתובת הנכס: האלוף יגאל אלון 24 ג דירה 11 הרצליה

תיאור הנכס: דירת מגורים בבניין קומות משותף

חוות דעת מומחה**המכשור בו אנו עשויים להעזר בבדיקה בהתאם לצורכי המיפוי והאיתור:**✓ מצלמה תרמית חברת FOTRIC 347A בעלת רזולוציה של 480*360 ורגישות של $30^{\circ}\text{C}-0.03^{\circ}\text{C}$

✓ מצלמת ביוב סיב אופטי

✓ מד לחות משולב

✓ בלונים ומוצצים לבדיקת צנרת דלוחין

✓ שעון לחץ לבדיקת לחצים בצנרת מים חמים וקרים

ממצאים העשויים להילקח מהשטח ומהווים בסיס להפקת החוות דעת:

תמונות רגילות , תמונות תרמיות , סרטוני וידאו ודוגמיות שנלקחו במהלך הבדיקה

או התקבלו מהלקוח. מידע, ממצאים או הערות שהתקבלו מהלקוח, בעל הנכס או

המתגורר בנכס, ממצאים של צד ג' ועוד.

לכבוד

מועד הביקור בנכס : 16/01/2025

מזמין הבדיקה: סתיו ורון קמחי

כתובת הנכס: האלוף יגאל אלון 24 ג דירה 11 הרצליה

תיאור הנכס: דירת מגורים בבניין קומות משותף

חוות דעת מומחה

שמות המומחים וניסיון מקצועי:

[עידן עזרא](#)

משנת 2001 עוסק בשיפוצים כללים ומערכות אינסטלציה, עבודות אינסטלציה כלליות.

משנת 2014 עוסק באיתור נזילות ותיקון נזילות.

משנת 2015 מתן שרות לרוב חברות הביטוח ולקוחות פרטיים באיתור ותיקון נזילות.

להלן מס חברות שעבדתי איתם: שומרה, אילון, פניקס, aig, כלל, שחר, הראל, שלמה, נתב, מגדל.

[קורי שני](#)

משנת 2012 עוסק בתחום איתור נזילות ואינסטלציה עם מערכות מים מורכבות.

מתן שירות במגזר הפרטי, מתן שרות באיתור נזילות לרוב חברות הביטוח.

שירותי ייעוץ לבעלי מקצוע בתחום איתור נזילות ואינסטלציה.

ע.ק בדיקות לחות ואיתור נזילות,

- ✓ **מומחים** לאיתור רטיבות ונזילות מים ע"י סריקה במכשור תרמי מתקדם ומשוכלל ביותר.
 - ✓ **מומחים** לאיתור כשלים במערכות דלוחין וביוב באמצעות החדרת מצלמת ביוב מקצועית.
 - ✓ **מומחים** בבדיקת לחות תת רצפתית, יבוש רטיבות, תיקון נזילות, ליקויי איטום וכשלי צנרת.
- במידה והתגלתה רטיבות, נזילה, ליקויים בצנרת או ליקויי איטום, ניתן לקבל אצלנו שירותי ייבוש ותיקון מקצועיים ויסודיים, במינימום הרס והחזרת האזור המטופל לקדמותו בסיום העבודה!
- תנו לנו המומחים באיתור נזילות, לעזור לכם.**

בברכה




על החתום: עידן עזרא _____ קורי שני _____

ע.ק בדיקות לחות ואיתור נזילות
idanplumber.usssl.co.il
ע.ק איתור נזילות בטכנולוגיה מתקדמת

עידן 050-8804988 עוסק מורשה 046562948 | קורי שני 052-8554706 עוסק מורשה 200901080

לכבוד

מועד הביקור בנכס : 16/01/2025

מזמין הבדיקה: סתיו ורון קמחי

כתובת הנכס: האלוף יגאל אלון 24 ג דירה 11 הרצליה

תיאור הנכס: דירת מגורים בבניין קומות משותף

חוות דעת מומחה



ממצאי בדיקת איתור נזילות בציוד משוכלל וטכנולוגיה מתקדמת

סיבת הבדיקה:

טענה לרטיבות במספר מוקדים בדירה.

בדיקות וממצאיהן בדירה מס' 11:

- 1) בוצעה סריקה באמצעות מצלמה תרמית, הממצאים מדגימים:
 - א. רטיבות בתקרת חדר שינה הורים ליד החלון הראשון הנמצא ליד המיטה. רטיבות הנוצרת בעקבות חדירת מים אל מאחורי אריחי חיפוי שיש בקיר חיצוני של חדר השינה.
 - ב. רטיבות בתקרת חדר שינה הורים ליד החלון השני. רטיבות הנוצרת בעקבות חדירת מים דרך ליקויי איטום בקיר חיצוני של חדר השינה וליקויי איטום מסביב לחלון.
 - ג. רטיבות חלון חדר שינה ילדים. רטיבות הנוצרת בעקבות חדירת מים דרך ליקויי איטום בקיר חיצוני של חדר השינה וליקויי איטום של החלון.
 - ד. רטיבות בתקרת המרפסת בסמיכות לאף מים.
- ו. ויזואלית ניתן להבחין במוקדי הרטיבות בסימני רטיבות גלויים. כתמי רטיבות והיפרפיגמנטציה, התנפחות והתקלפות צבע.



idanplumber.ussl.co.il

ע.ק איתור נזילות בטכנולוגיה מתקדמת

עידן 050-8804988 עוסק מורשה 046562948 | קורי שני 052-8554706 עוסק מורשה 200901080

לכבוד

מועד הביקור בנכס : 16/01/2025

מזמין הבדיקה: סתיו ורון קמחי

כתובת הנכס: האלוף יגאל אלון 24 ג דירה 11 הרצליה



תיאור הנכס: דירת מגורים בבניין קומות משותף

חוות דעת מומחה

ממצאי בדיקת איתור נזילות בציוד משוכלל וטכנולוגיה מתקדמת



לצפייה בסרטון יש ללחוץ על ציור המצלמה



המלצות לתיקון בדירה מס' 11

✓ יש להיוועץ עם בעל מקצוע המומחה לאיטום קירות חיצוניים על מנת לתקן את הליקויים בקירות החיצוניים.

idanplumber.usssl.co.il

ע.ק איתור נזילות בטכנולוגיה מתקדמת

עידן 050-8804988 עוסק מורשה 046562948 | קורי שני 052-8554706 עוסק מורשה 200901080

לכבוד

מועד הביקור בנכס : 16/01/2025

מזמין הבדיקה: סתיו ורון קמחי

כתובת הנכס: האלוף יגאל אלון 24 ג דירה 11 הרצליה

תיאור הנכס: דירת מגורים בבניין קומות משותף

חוות דעת מומחה

ממצאי בדיקת איתור נזילות בציוד משוכלל וטכנולוגיה מתקדמת

בדיקות וממצאיהן בדירה מס' 14:

עלינו לבצע בדיקות בדירת צד ג' מס' 14 הממוקמת מעל דירה מס' 11.

בדיקות בחדר הרחצה הורים

- (1) בוצעו בדיקות לחצים באמצעות שעון מנומטר (מד לחץ) בצנרת מים חמים וקרים - הממצאים תקינים, ללא ירידת לחץ, ללא עדות לנזילה.
- (2) בוצעו בדיקות לחצים באמצעות שעון מנומטר (מד לחץ) לנקודת מים ואינטרפון בחדר הרחצה - הממצאים תקינים, ללא ירידת לחץ, ללא עדות לנזילה.
- (3) בוצעו בדיקות הצפה באמצעות בלונים למערכת ניקוז דלוחין בחדר הרחצה - הממצאים תקינים. ללא ירידת מפלס מים.
- (4) בוצע צילום באמצעות מצלמת סיב אופטי לצנרת ניקוז דלוחין בחדר הרחצה - הממצאים תקינים, ללא עדות לכשל בצנרת הדלוחין.



idanplumber.usssl.co.il

ע.ק איתור נזילות בטכנולוגיה מתקדמת

עידן 050-8804988 עוסק מורשה 046562948 | קורי שני 052-8554706 עוסק מורשה 200901080

לכבוד

מועד הביקור בנכס : 16/01/2025

מזמין הבדיקה: סתיו ורון קמחי

כתובת הנכס: האלוף יגאל אלון 24 ג דירה 11 הרצליה

תיאור הנכס: דירת מגורים בבניין קומות משותף

חוות דעת מומחה

ממצאי בדיקת איתור נזילות בציוד משוכלל וטכנולוגיה מתקדמת

(5 בבדיקות ויזואליות לאיטומים בחדר רחצה הורים אותרו הליקויים הבאים:

- א. ליקויי איטום בממשקים בין אריחי הריצוף לאריחי חיפוי קירות במקלחון.
- ב. במבחן נקישה על גבי אריחי הריצוף, התקבל צליל ריצוף חלול.
- ליקויים אלו מהווים מקור לחדירות מים והיווצרות רטיבות תת ריצפתית כלואה, אשר מוצאת את נתיבה ומחלחלת מטה אל דירה מס' 11 וגורמת לרטיבות.
- ממצאי הרטיבות בדירה מס' 11 מעידים כי קיים ליקוי בשכבת האיטום התת ריצפתי ברצפת חדר רחצה הורים בדירה מס' 14.
- ג. כשל איטום בחלון חדר רחצה המאפשר חדירת מים.



idanplumber.usssl.co.il

ע.ק איתור נזילות בטכנולוגיה מתקדמת

עידן 050-8804988 עוסק מורשה 046562948 | קורי שני 052-8554706 עוסק מורשה 200901080

לכבוד

מועד הביקור בנכס : 16/01/2025

מזמין הבדיקה: סתיו ורון קמחי


כתובת הנכס: האלוף יגאל אלון 24 ג דירה 11 הרצליה

תיאור הנכס: דירת מגורים בבניין קומות משותף

חוות דעת מומחה

ממצאי בדיקת איתור נזילות בציוד משוכלל וטכנולוגיה מתקדמת

(6 בבדיקות ויזואליות לאיטומים במרפסת אותרו הליקויים הבאים:
 כשל בחיפוי האלומיניום – החיפוי ומהווה גורם לחדירת מים והיווצרות רטיבות בתקרת המרפסת של דירה מס' 11.



המלצות לתיקון בדירה מס' 14

✓ יש לבצע פירוק של אריחי ריצוף חדר רחצה הורים ולפנות את המצע הרטוב, לבצע איטום תת ריצפתי. לאחר מכן, להניח מצע סומסום חדש יבש ולרצף מחדש בשיפועים תקינים ולאטום ברובה בין משקי האריחים, ובחומר גמיש (סיקה) בממשקים בין אריחי הריצוף לאריחי חיפוי הקירות בהיקף חדר הרחצה.

✓ יש לבצע איטום סביב חלון חדר רחצה הורים.

✓ יש לבצע איטום חיפוי אלומיניום במרפסת.

idanplumber.usssl.co.il

ע.ק איתור נזילות בטכנולוגיה מתקדמת

עידן 050-8804988 עוסק מורשה 046562948 | קורי שני 052-8554706 עוסק מורשה 200901080

לכבוד

מועד הביקור בנכס : 16/01/2025

מזמין הבדיקה: סתיו ורון קמחי

כתובת הנכס: האלוף יגאל אלון 24 ג דירה 11 הרצליה

תיאור הנכס: דירת מגורים בבניין קומות משותף

חוות דעת מומחה

ממצאי בדיקת איתור נזילות בציוד משוכלל וטכנולוגיה מתקדמת

בדיקות וממצאיהן בגג המשותף של הבניין:

(7) עלינו לגג המשותף של הבניין על מנת לשלול קיום צינור שעובר לאורך הקיר בדירה. לא נמצא צינור שעובר בקיר.

(8) בבדיקות ויזואליות לאיטומים בגג הבניין אותרו ליקויים בחיפוי הקיר החיצוני של הגג.

המלצות לתיקון בגג המשותף של הבניין – וועד הבניין

✓ יש להיוועץ עם בעל מקצוע המומחה לאיטום קירות חיצוניים על מנת לתקן את הליקויים בקיר החיצוני לאורך הבניין.

❖ נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה ובמתן שירות בהמשך הדרך.

בברכה,

ע.ק בדיקות לחות ואיתור נזילות