UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL GUÍAS DE PRÁCTICAS

PRÁCTICA N.º 1

TEMA: Serie Trigonométrica de Fourier

I. OBJETIVOS

• Familiarizarse con la aplicación de la serie trigonométrica de Fourier en sistemas de comunicaciones, identificando los parámetros clave y desarrollando su implementación en MATLAB.

II. INSTRUCCIONES

Constituir equipos de trabajo de 2 a 3 integrantes.

Estudiar la fundamentación teórica de la serie trigonométrica de Fourier.

Ejecutar la simulación en MATLAB y verificar la representación gráfica de los armónicos.

Interpretar y discutir los resultados obtenidos.

III. EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS

- Computadora portátil con MATLAB instalado.
- Calculadora científica.
- Conexión a internet (opcional).

IV. PROCEDIMIENTO

1. Definir la función rectangular periódica:

```
f(t) = \{ 1, \text{ para } 0 < t < \pi; \\ -1, \text{ para } \pi < t < 2\pi. \}
```

2. A partir de la ortogonalidad de senos y cosenos, calcular los coeficientes:

```
a_0 = 0, a_n = 0, b_n = (1/(\pi \cdot n)) \cdot [(1 - \cos(n\pi)) - (\cos(n\pi) - \cos(2n\pi))].
```

3. Implementar en MATLAB el siguiente código para graficar la serie:

```
clear; clc;

a0 = 0; % Coeficiente a0

w0 = 1; % Frecuencia fundamental

N = 20; % Número de armónicos

t = 0.0.1:10; % Vector de tiempo

s = zeros(size(t));
```

```
for k = 1:N s = s + (1/(pi*k))*((1-cos(k*pi)) - (cos(k*pi)-cos(2*k*pi))) * sin(w0*k*t); end plot(t, s); grid on;
```

V. RESULTADOS OBTENIDOS

- La simulación en MATLAB permite validar la implementación de la serie trigonométrica de Fourier.
- Se aprecia la evolución de los armónicos y su contribución a la forma de onda original.

VI. CONCLUSIONES

- 1. La serie trigonométrica de Fourier ofrece un método eficaz para descomponer señales periódicas en sus componentes armónicos.
- 2. La ortogonalidad de las funciones seno y coseno simplifica el cálculo de coeficientes, incluso cuando la función presenta discontinuidades.
- 3. La representación en MATLAB confirma la convergencia de la suma de armónicos a la señal rectangular original.

VII. RECOMENDACIONES

- 1. Incrementar el número de armónicos en la simulación para observar más detalle en la reconstrucción de la señal.
- 2. Explorar funciones de ponderación de ventanas para mejorar la convergencia y reducir oscilaciones (fenómeno de Gibbs).
- 3. Comparar la serie trigonométrica con series complejas de Fourier para profundizar en la interpretación de coeficientes.

VALIDACIÓN DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS