# 计算机组成原理-实验二报告

干新雨 计25 2022010841


## 仿真


仿真主题部分波形的产生代码如下:

```
dip_sw=`inst_poke(5'd16, 16'hfdd5);
push_btn = 1;
#100;
push_btn = 0;
#1000;
dip_sw = `inst_peek(5'd16,one);
push_btn=1;
#100;
push_btn=0;
#1000;
// 算数右移
dip_sw=`inst_rtype(5'd16, 5'd16, 5'd16, 4'd9);
push_btn = 1;
#1000;
push_btn = 0;
#1000;
dip_sw=`inst_peek(5'd16, one);
push_btn=1;
#100;
push_btn=0;
#1000;
// 求和
dip_sw= `inst_poke(5'd15, 16'hfd);
push_btn = 1;
#100;
push_btn = 0;
#1000;
dip_sw = `inst_rtype(5'd14, 5'd15, 5'd16, 4'd1);
push_btn = 1;
#100;
push btn = 0;
#1000;
dip_sw = `inst_peek(5'd14,one);
push_btn=1;
#100;
push_btn=0;
#1000;
```

```
dip_sw=`inst_rtype(5'd13, 5'd14, 5'd16, 4'd10); // ROL 检查是否实现正确 push_btn = 1; #1000; push_btn = 0; #1000; dip_sw=`inst_peek(5'd13,one); push_btn=1; #100; push_btn=0; #1000; #10000 $finish; end
```

- 第一步:先 poke 再 peek 检查是否正确写入并且输出
- 第二步:测试算数右移指令,此时有两个注意点:
  - 将 push\_btn 设置为多个周期的1,且设置 rd 和 rs 相同验证文档中所说:按照按下 push\_btn 的次数来进行状态控制。同时检测 trigger 的无误性
  - 算数右移指令是带符号的运算
- 第三步:测试加法指令,是否能够正常运算,特别设计了加法溢出的 case,判断可以得到预期结果
- 第四步:测试 ROL 指令,其中 循环左移的位数是按照运算数 rs2 模 32 来做的
- 在每一步之后都用 peek 检验是否得到了正确的结果





## 实验


验证如下命令


x16 = 0xfdd5 x16 = x16 SRA x16, inst 0x01080849 expect x16 = 0xffee

输入指令分别为:


```
`inst_poke(5'd16, 16'hfdd5);  // 0xfdd5080a
  `inst_peek(5'd16, 16'h1);  // 0x00010812
  `inst_rtype(5'd16, 5'd16, 5'd16, 4'd9); // 0x01080849
  `inst_peek(5'd16, 16'h1);  // 0x00010812
```

#### 上版实验结果









### 思考题

假设需要你的 ALU 支持乘法和除法运算,而这些运算均不能在一个周期内完成,应该如何改动你的状态机**?**给出新的状态转移图,并做简要说明

- ALU 的乘法的常见算法是布斯算法·将一个乘数转为2的幂次乘以相邻两项之差的形式·将乘法转为移位和加法减法的组合。而除法则是采用加减交替的形式来实现。
- 在实现 ALU 时,我们易于知道何时算法终止,并且较易实现在算法结束将要返回结果的同时返回一个信号 ack,从而我们把 ALU 改为 ALU\_with\_ack 的版本
- 当接收到 ack 的时候,controller 才进行下一步状态转移

