
## **BIGTREE TECH**

# Panda Branch V1.0

用户手册



### 修订历史

版本	日期	修改说明
v1.00	2024/7/26	初稿

## 目录

修订	Γ历史	2
→,	产品简介	4
	1.1 产品特点	4
	1.2 产品参数	4
_,	外设接口	5
	2.1 尺寸图	5
	2.2 接口示意图	5
	2.3 Pin 图	5
三、	连接示意图	6
	3.1 Panda Branch + Panda Touch + AMS + 3D Printer	6

#### 一、产品简介

BIGTREETECH Panda Branch V1.0是一款针对 X1/P1/A1 系列打印机设计的电源扩展板。该扩展板具备四个 5V 输出接口,可用于为 Panda Touch、USB 风扇及 USB 灯带等设备提供电源。此外,扩展板还配备了 MX3.0 2x2Pin 接口,专门用于 AMS 供电。

#### 1.1 产品特点


- · 四路 USB-A 的 5V 输出,可支持灯条、Panda Touch 等搭配使用;
- · 预留拨码开关进行 5V 输出的电流选择, 让保护更加细致;
- · 各输出接口增加防反接保护及过流保险丝,能极大的对客户误操作的情况镜像保护;
- · 5V 输出设有故障指示灯,当触发过流保护时,红灯亮起,方便客户分析处理 DIY 过程中的故障原因;
- · 板框设计宽度 20mm,接口排布统一方向,提高布线的美观及实用性。

#### 1.2 产品参数


- · 外观尺寸: 145mm\*20mm
- · 电源输入: DC 24V
- · 输出电压: 5V 2.7A (峰值)
- · 5V 输出接口: 4PCS
- · MX3.0 2x2Pin接口

#### 二、外设接口


#### 2.1 尺寸图



#### 2.2 接口示意图



#### 2.3 Pin 图



#### 三、连接示意图

3.1 Panda Branch + Panda Touch + AMS + 3D Printer



如果您还需要此产品的其他资源,可以到 <u>https://github.com/bigtreetech/</u> 上自行查找,如果无法找到您所需的资源,可以联系我们的售后支持(service005@biqu3d.com)。

若您使用中还遇到别的问题,欢迎您联系我们,我们定会细心为您解答;若您对我们的产品有什么好的意见或建议,也欢迎您回馈给我们,我们也会仔细斟酌您的意见或建议,感谢您选择BIGTREETECH制品,谢谢!