RELATÓRIO DE SERVIÇO

2021-IV-09044



Cliente Helicópteros do Brasil SA - Helibrás

Endereço: Rua Santos Dumont, 200 - Distrito Industrial - Itajubá - MG - CEP:37504-900

Telefone: 35-36293400 Solicitante: Nelson Silva

1- Identificação do Instrumento:

Descrição: Indicador de Vazão Menor Divisão 0,04 m³/h

Código de Identificação: M17-015

Fabricante: Faure Herman Range:

Modelo: FHI100 Min: 0 Máx. 8 m³/h

Nº de Série: 14-001

2- Serviços Realizados

Foram realizados os seguintes serviços:

- Inspeção visual das partes externas.
- Inspeção visual na placa eletrônica e limpeza superficial, antes da energização.
- Análise e pesquisa de características técnicas no manual do fabricante para elaboração de roteiro de testes.
- Simulação de sinal elétrico similar ao sinal gerado por um medidor de vazão.
- Simulação de sinal elétrico para verificação da linearidade de faixa.
- Simulação de sinal elétrico durante 30 minutos para verificação de estabilidade e falhas recorrentes em função do tempo.

3 - Resultados

3.1 - Check-list de Inspeção e testes

	ITEM			STA	TUS
		I I E IVI		ok	NÃO OK
Inspeção	o visua	l das partes ex	ternas.	✓	
Inspeção v	isual lı	nterna - placa e	letrônica	✓	
I	_ineari	dade de faixa			✓
Verificação de estabilidade				✓	

3.2 - Tabela de medidas (Vazão x Frequência)

VALOR TEÓRICO	VALOR MEDIDO	Variação Linear dos VALORES MEDIDOS	
m³/h	m³/h	m³/h	
0,5	0,0	-	
1,0	0,0	0,0	
2,1	0,0	0,0	
3,1	0,0	0,0	
4,2	0,0	0,0	
5,2	0,0	0,0	
6,3	0,0	0,0	
7,3	0,0	0,0	
8,4	0,0	0,0	
9,4	0,0	0,0	
10,5	0,0	0,0	

RELATÓRIO DE SERVIÇO



2021-IV-09044

4- Conclusão

• Com base nos testes realizados, e nos resultados obtidos, pode se afirmar que o Indicador de Vazão em análise se encontra INOPERANTE em relação ao seu funcionamento, onde o equipamento não efetua as leituras ao ser exposto ao sinal elétrico para simulação.

5- Recomendações

• Recomendamos que seja feita uma análise no intuito de identificar as causas a verificação da possibilidade de manutenção desse item. A LABWORK se coloca a disposição para tal.

Data

16/09/2021

ASSINADO DIGITALMENTE EM 16/09/2021 17:55:30 POR LABWORK sys

RODRIGO T. GARCIA

Responsável Técnico