Mangaratiba, 01 de Dezembro de 2018.

LAUDOS DE VISTORIA, AVALIAÇÕES E DESTINAÇÃO DE VIATURAS.

Nº DE ORDEM: 01



Descrição do Veículo:

Veículo:Santana/Vw - 2.0

Tipo: Veículo Leve Ano: 2002/2003 Placa: LOJ 5391

Chassi: 9BWAE03X73P010993

Renavam: 794489001

Justificativa Técnica:

Veículo em condição precária para recuperação, totalmente desmontado, sem motor, sem caixa de marcha e sem outros periféricos, o que proporciona a inviabilidadede custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta débito de multas e DPVAT.

Parecer Final:

N° DE ORDEM: 02



Descrição do Veículo:

Veículo:Santana/Vw - 2.0

Tipo: Veículo Leve Ano: 2001/2001 Placa: KNS 2558

Chassi: 9BWAE03X01P017894

Renavam: 760030626

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precária para recuperação, totalmente desmontado, sem motor, sem caixa de marcha, sem rodas e com interior desmontado, o que proporciona ainviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 4.256,43 em multas e R\$ 278,34 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Nº DE ORDEM: 03



Descrição do Veículo:

Veículo: Saveiro/Vw- CL 1.6 Mi

Tipo: Veículo Leve Ano: 1999/2000 Placa: KNP 9647

Chassi: 9BWZZZ376YP507900

Renavam: 731676840

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precária para recuperação, totalmente desmontado, sem motor, sem caixa de marcha e outros equipamentos e peças o que proporciona ainviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 446,92 em multas e R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:



Descrição do Veículo:

Veículo:Saveiro/Vw - CL 1.6 Mi

Tipo: Veículo Leve Ano: 2000/2000 Placa: KNP 9651

Chassi: 9BWZZZ376YP509522

Renavam: 731677722

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, totalmente desmontado, sem motor, sem caixa de marcha, sem rodas e outros o que proporciona ainviabilidade decustos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:





Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.6 Tipo: Veículo Leve Ano: 2007/2008 Placa: KMW 7190

Chassi: 9BWCB05WX8T120974

Renavam: 946849358

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 255,39 de Multas e R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:



Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw -Tipo: Veículo Leve Ano: 1999/2000 Placa: LNO 4844

Chassi: 9BWZZZ376YP507900

Renavam: 731676840

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precária para recuperação, parcialmente desmontado, sem motor, sem caixa de marcha e outros equipamentos e peças o que proporciona ainviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 383,07 em multas e R\$ 281,31 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:





Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.0 – G IV

Tipo: Veículo Leve Ano: 2011/2012 Placa: LUJ 4098

Chassi: 9BWAA05W2CP072107

Renavam: 455159742

Justificativa Técnica:

Veículo acidentado (sucata) sem condições para recuperação, sem motor, sem caixa de marcha , proporcionando inviabilidade de custos x benefícios. Veículo apresenta de R\$ 278,34 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

N° DE ORDEM: 08



Descrição do Veículo:

Veículo:Kombi/Vw Tipo: Mis / Camioneta

Ano: 2001/2002 Placa: LNO 4851

Chassi: 9BWGB07X92P002325

Renavam: 768259193

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 574,61 de Multas e R\$ 278,34 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:



Nº DE ORDEM: 09

Descrição do Veículo:

Veículo:Kombi/Vw Tipo: Mis / Camioneta

Ano: 2002/2002 Placa: LNV 6663

Chassi: 9BWGB07X52P006808

Renavam: 777021811



Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 255,38 de Multas e R\$ 278,34 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Nº DE ORDEM: 10



Descrição do Veículo:

Veículo:Fiat Iveco – Turbo Daily 35.10

Tipo: Ambulância Ano: 2002/2002 Placa: LOD 3578

Chassi: 93ZC3570128306245

Renavam: 786530758

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:



N° DE ORDEM: 11



Descrição do Veículo:

Veículo:Fiat Iveco – Turbo Daily 35.10

Tipo: Ambulância Ano: 2002/2002 Placa: LOH 9563

Chassi: 93ZC3570128306171

Renavam: 792336054

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Nº DE ORDEM: 12



Descrição do Veículo:

Veículo:Fiat Iveco – Turbo Daily 35.10

Tipo: Ambulância Ano: 2002/2002 Placa: JZR 1303

Chassi: 93ZC3570128307746

Renavam: 801372976

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 595,89 de Multas e R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Nº DE ORDEM: 13



Descrição do Veículo:

Veículo:Fiat Iveco – Turbo Daily 35.10

Tipo: Ambulância Ano: 2002/2002 Placa: LOS 1460

Chassi: 93ZC357012830812

Renavam: 805299718

Justificativa Técnica:

Veículo acidentado (sucata) sem condições para recuperação, faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 1.532,31 de Multas e R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Nº DE ORDEM: 14



Descrição do Veículo:

Veículo:Fiat Ducato 15 Tipo: Ambulância

Ano: 2001/2002 Placa: LNR 0517

Chassi: 93W23113021004919

Renavam: 771188013

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 3.873,36 de Multas e R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

N° DE ORDEM: 15



Descrição do Veículo:

Veículo:Fiat Ducato 15 Tipo: Ambulância Ano: 2001/2002 Placa: LNQ 7870

Chassi: 93W23113011003658

Renavam: 771190662

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precária para recuperação, parcialmente desmontado, sem motor, sem caixa de marcha e outros equipamentos e peças o que proporciona ainviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 4.809,70 em multas e R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Nº DE ORDEM: 16



Descrição do Veículo:

Veículo:Fiat Ducato 15

Tipo: Ambulância Ano: 2001/2002 Placa: LNQ 7911

Chassi: 93W23113011003619

Renavam: 771193718

Justificativa Técnica:

Veículo acidentado (sucata) sem condições para recuperação, faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 4.979,95 de Multas e R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Nº DE ORDEM: 17



Descrição do Veículo:

Veículo: Peugeot Boxer

Tipo: Ambulância Ano: 2002/2002 Placa: JZR 1903

Chassi: 936232BB221007154

Renavam: 801400830

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 383,07 de Multas e R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

N° DE ORDEM: 18



Descrição do Veículo:

Veículo:Sprinter MB 310 D

Tipo: Furgão Ano: 1998/1998 Placa: KNP 9438

Chassi: 8AC690330WA516544

Renavam: 716118254

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos, o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito deR\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:





Descrição do Veículo:

Veículo:Sprinter MB 312 D

Tipo: Ambulância Ano: 2000/2001 Placa: LNL 8149

Chassi: 8AC6903311A551455

Renavam: 764875833


Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos, o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 3.852,01 de multas e de R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:





Descrição do Veículo:

Veículo:Fiat Iveco – Turbo Daily 35.10

Tipo: Ambulância Ano: 2002/2002 Placa: JZR 1803

Chassi: 93ZC3570128307760

Renavam: 801399041

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos, o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 1.234,37 de multas e de R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:



Nº DE ORDEM: 21



Descrição do Veículo:

Veículo:GM/Blazer Advantage

Tipo: Mis/Camioneta

Ano: 2007/2008 Placa: LUF 1930

Chassi: 9BG116GU08C419620

Renavam: 952431130

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, motor batido, faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos, o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 872,57 de multas e de R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Nº DE ORDEM: 22



Descrição do Veículo:

Veículo: GM/Blazer Advantage

Tipo: Mis/Camioneta

Ano: 2008/2009 Placa: KNT 2994

Chassi: 9BG116GU09C414150

Renavam: 985971231

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos, o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 85,13 de multas e de R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:



Descrição do Veículo:

Veículo: Toyota Hilux 4CD SR5 Tipo: Camioneta / Cabine Dupla

Ano: 1998/1999 Placa: KNP 9421

Chassi: 8AJ33LNA3W9314676

Renavam: 714639516

<u>Justificativa Técnica:</u>

Veículo em condições precáriaspara recuperação, motor batido, caixa de marcha quebrada e problemas na tração dianteira, proporcionando inviabilidade de custos x benefícios. Veículo apresenta um débito de R\$ 3.256,17 de multas e de R\$ 290,73 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

N° DE ORDEM: 24



Descrição do Veículo:

Veículo: Vw/Kombi Tipo: Mis / Camioneta

Ano: 2006/2006 Placa: LVD 7093

Chassi: 9BWGF07X46P009872

Renavam: 883911469

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos, o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 446,93 de multas e de R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:





Descrição do Veículo:

Veículo: Vw/Gol Tipo: Veículo Leve Ano: 2009/2009 Placa: KRA 3349

Chassi: 9BWAA05W39P117662

Renavam: 127994610

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, batido de frente e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 1.170,52 de multas e de R\$ 67,84 de DPVAT.

Classificação:

Veículo Inviável ao Município

Parecer Final:





Descrição do Veículo:

Veículo: Honda/CivicLX 1.6

Tipo: Veículo Leve Ano: 2001/2001 Placa: KNM 2561

Chassi: 93HES155017009015

Renavam: 759095647

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos, o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 2.745,40 de multas e de R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:





Descrição do Veículo:

Veículo: Honda CG 125 Titan

Tipo: Motocicleta Ano: 2002/2003 Placa: LOJ 5392

Chassi: 9C2JC30203R107724

Renavam: 794489443

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo.

Classificação:

Veículo Inviável ao Município

Parecer Final:





Descrição do Veículo:

Veículo: Vw/ Gol Tipo: Veículo Leve Ano: 2007/2008 Placa: KQJ 3996

Chassi: 9BWCB05W78T118583

Renavam: 946425426

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 67,84 de DPVAT.

Classificação:

Veículo Inviável ao Município

Parecer Final:





Descrição do Veículo:

Veículo: Honda CG 125 Titan

Tipo: Motocicleta Ano: 2002/2003 Placa: LOM 2258

Chassi: 9C2JC30203R116188

Renavam: 797782486

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo.

Classificação:

Veículo Inviável ao Município

Parecer Final:



N° DE ORDEM: 35



Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.6 Tipo: Veículo Leve Ano: 2008/2009 Placa: LKS 4671

Chassi: 9BWAB05W29T052484

Renavam: 980724520

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

N° DE ORDEM: 36



Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.6 Tipo: Veículo Leve Ano: 2008/2009 Placa: KPI 1835

Chassi: 9BWAB05W69T056487

Renavam: 981216048

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:



N° DE ORDEM: 37



Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.6 Tipo: Veículo Leve Ano: 2008/2009 Placa: LUP 2392

Chassi: 9BWAB05W79T056692

Renavam: 980715725

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

N° DE ORDEM: 38



Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.6 Tipo: Veículo Leve Ano: 2007/2008 Placa: LUN 2022

Chassi: 9BWCB05W98T118665

Renavam: 950473596

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 127,69 de Multas e R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

N° DE ORDEM: 39



Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.6 Tipo: Veículo Leve Ano: 2008/2009 Placa: LPG 1952

Chassi: 9BWABO5W29T055191

Renavam: 980686164

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 383,08 de Multas e R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Nº DE ORDEM: 40



Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.6 Tipo: Veículo Leve Ano: 2008/2009 Placa: LKS 3795

Chassi: 9BWABO5W99T055026

Renavam: 979870585

<u>Justificativa Técnica:</u>

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 255,39 de Multas e R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:



Nº DE ORDEM: 41



Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.0 Tipo: Veículo Leve Ano: 2000/2000 Placa: KNP 9648

Chassi: 9BWZZZ373YY132295

Renavam: 731676971

<u>Justificativa Técnica:</u>

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado, longarinas totalmente corroídas e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresentaum débito de R\$ 978,96 de Multas e R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:



N° DE ORDEM: 42



Descrição do Veículo:

Veículo: Peugeot Boxer

Tipo: Ambulância Ano: 2002/2002 Placa: JZR 1983

Chassi: 936231BB221007720

Renavam: 801403138

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, motor batido e com diversosmecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 2.064,37de Multas e R\$ 180,77 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Venda por Licitação



Nº DE ORDEM: 45



Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.6 Tipo: Veículo Leve Ano: 2008/2009 Placa: LPF 9385

Chassi: 9BWAB05W49T053670

Renavam: 979508363

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado, longarinas totalmente corroídas e faltando diversas peças e periféricos mecânicos e elétricos o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Veículo apresenta um débito de R\$ 212,82 de Multas e R\$ 173,09 de DPVAT.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Venda por Licitação



Nº DE ORDEM: 46



Descrição do Veículo:

Veículo:Gol/Vw - 1.0 Tipo: Veículo Leve Ano: 2009/2009

Placa: KXN 2787

Chassi: 9BWAA05WX9P117657

Renavam: -----

Justificativa Técnica:

Veículo em condições precárias para recuperação, desmontado, longarinas totalmente corroídas, motor batido,o que proporciona a inviabilidade de custos x benefícios para recuperação do mesmo. Não foi encontrado o Recibo de compra e venda do mesmo.

Classificação:

Renovação de Frota

Parecer Final:

Venda por Licitação



Mangaratiba, 01 de março de 2023.

N° DE ORDEM: 47



Descrição do Veículo:

Veículo: VW/kombi

Tipo: Kombi Ano: 2001/2002 Placa: KWJ 7579

Chassi: BAFER11F82J239290

Renavam: 772037930

Justificativa Técnica:

O veículo encontra-se impossibilitado de ser conduzido por motivos de ferrugem e corrosão aonde, veio a danificar a numeração do chassi e outras peças.

Classificação:



Nº DE ORDEM: 48



Descrição do Veículo:

Veículo: VW/Gol Tipo: Veículo leve Ano: 2021/2022 Placa: KPI9047

Chassi: 9BD281B31NYW96175

Renavam: 1285304893

Justificativa Técnica:

Encontra-se com ferrugens e corrosão nas longarinas dianteiras no lado esquerdo e direito que sustenta o motor e suspensão, com agravante nos assoalhos dianteiros lado direito e esquerdo e longarinas traseiras que sustentam o eixo da suspensão traseira, havendo a possibilidade de deslocamento do eixo traseiro e a parte da mecânica dianteira.

Classificação:

N° DE ORDEM: 49



Descrição do Veículo:

Veículo: Renault/Clio Tipo: Veículo leve

Ano: 2007

Placa: LKH6315 Chassi: 27581 Renavam: -----

Justificativa Técnica:

Encontra-se com ferrugens e corrosões, causando a perda da sustentação do motor e suspensão, ocasionando na quebra do quadro do motor e suspensão, deixando o veículo sem dirigibilidade, podendo assim ocasionar acidentes com agravantes.

Classificação:



N° DE ORDEM: 50



Descrição do Veículo:

Veículo: WV/GOL Tipo: Veículo leve Ano: 2013/2014 Placa: KYE5059

Chassi: 9BWMF07X7EP021371

Renavam: 533719666

Justificativa Técnica:

Encontra-se com ferrugens e corrosões no quadro da suspensão, podendo causar a perda da sustentação do motor e barras de direção, deixando o veículo sem dirigibilidade, podendo assim ocasionar acidentes com agravantes. Ficando assim, a interdição da circulação desse veículo, para qualquer que seja a situação, para a segurança do condutor, dos passageiros e de terceiros.

Classificação:



N° DE ORDEM: 51



Descrição do Veículo:

Veículo: WV/GOL Tipo: Veículo leve

Ano: 2013

Placa: KVY9093

Chassi: 9BWAA05W4DP119705

Renavam: 533719038

Justificativa Técnica:

Encontra-se com ferrugem e corrosão nas longarinas dianteiras (lado esquerdo/direito), que sustentam a suspenção e motor, sendo assim tira a dirigibilidade do veículo podendo vir a ocasionar um acidente, com agravante nos assoalhos dianteiros (lado esquerdo/direito), e nas longarinas traseiras que sustentam o eixo da suspensão traseira, havendo a possibilidade de deslocamento do eixo traseiro.

Classificação:



N° DE ORDEM: 53



Descrição do Veículo:

Veículo: VW/GOL Tipo: Veículo leve

Ano: 2013

Placa: LQS6034

Chassi: 9BWAA05W3DP119470

Renavam: 533720150

Justificativa Técnica:

Encontra-se com ferrugens e corrosão nas longarinas dianteiras no lado esquerdo e direito que sustenta o motor e suspensão, com agravante nos assoalhos lado direito e esquerdo e longarinas traseiras que sustentam o eixo da suspensão traseira, havendo a possibilidade de deslocamento do eixo traseiro e a parte mecânica dianteira.

Classificação:



N° DE ORDEM: 54



Descrição do Veículo:

Veículo: VW/GOL Tipo: Veículo leve

Ano: 2013

Placa: KPI9045 Chassi: 19992

Renavam: 533717418

Justificativa Técnica:

Observamos que os reparos foram feitos sobre uma estrutura apodrecida e com massa em alguns pontos, impossibilitando a dirigibilidade do veículo, que pode vir a ocasionar acidentes.

Ficando assim a interdição da circulação desse veículo para qualquer que seja a situação, para a segurança do condutor, dos passageiros e de terceiros.

Classificação:



Nº DE ORDEM: 55



<u>Descrição do</u> <u>Veículo:</u>

Veículo: VW/GOL Tipo: Veículo leve Ano: 2015/2016 Placa:KYG688

Chassi:

9BAB45U0GT

056729

Renavam: 1078565640

Justificativa Técnica:

O veículo encontra-se com o motor batido, sem cabeçote, sem alternador e acessórios. Suspensão dianteira ruim. Veículo parcialmente desmontado (lataria). Corrosão em suas longarinas de sustentação da suspensão.

Classificação:



Nº DE ORDEM: 56



Descrição do Veículo:

Veículo: VW/GOL Tipo: Veículo leve

Ano: 2019

Placa: KWG5882

Chassi: ----

Renavam: 1214249091

Justificativa Técnica:

Veículo com motor queimando óleo (excesso). Corrosão também em excesso nas longarinas de apoio da suspensão e do eixo traseiro, onde vem a colocar o veículo em risco.

Parcialmente depenado n aparte da meânica.

Classificação:



N° DE ORDEM: 57



Descrição do Veículo:

Veículo: VW/GOL Tipo: Veículo leve Ano: 2018/2019 Placa: KNW3209 Chassi: 163279 Renavam: ----

Justificativa Técnica:

Veículo com o sistema de módulo (chicote) queimado, que aciona os vidros. Motor queimando, excesso de óleo de motor. Foi realizada pintura e lanternagem no veículo. Corrosão nas longarinas dianteiras, onde segura a suspensão.

Classificação:



N° DE ORDEM: 58



Descrição do Veículo:

Veículo: Mercedes Benz / 914

Tipo: Caminhão baú

Ano: 1995

Placa: KNT1128

Chassi: 9BM688133SBO53939

Renavam: 640755763

Justificativa Técnica:

Veículo encontra-se sem parte elétrica, com corrosão excessiva na estrutura de cabine e báu, e pneus arriados.

Classificação:



Nº DE ORDEM: 59



Descrição do Veículo:

Veículo: VW/Gol Tipo: Veículo leve

Ano: 2013

Placa: KXS5091

Chassi: 9BWAA05W5DP120121

Renavam: 533724317

Justificativa Técnica:

Veículo com motor queimando em excesso de óleo, com arranque e alternador falhando. Pneus precários, corrosões e ferrugens nas longarinas que sustentam o motor e suspensão dianteira, longarinas traseiras com corrosão onde sustenta o eixo traseiro.

Classificação:



Nº DE ORDEM: 61



Descrição do Veículo:

Veículo: VW/Amarok

Tipo: Picape Ano: 2013/2014 Placa: KPL-7512

Chassi: -----Renavam: -----

Justificativa Técnica:

Veículo pegou fogo na parte dianteira, deixando o motor totalmente danificado (parte interna queimada). Chicote elétrico, módulo e para-brisa dianteiro trincado. Veículo blindado.

Obs.: veículo encontra-se sem motor.

Classificação:

Parecer Final:

UDC -



Descrição do Veículo:

Veículo: Peugeot / boxer

Tipo: Van

Ano: 2013/2014 Placa: LSL-2057

Chassi: 936ZBPMF82019329

Renavam: 00948714123

Justificativa Técnica:

Está baixada na área da Expo

Classificação: