## RT コンポーネント操作マニュアル

# RT ミドルウエアを用いた 自動ホワイトボード消しの開発

2021/11/28 第1版発行

○山﨑 路真(芝浦工業大学附属高等学校),

亀井 達朗, 林 蒼二朗, 檜垣 葵, 福田 啓太, 和田 崇志, 中村 嶺介,

村上 和豊, 良知 航星(芝浦工業大学附属中学校),

山岡 佳代,横山 浩司(芝浦工業大学附属中学高等学校),

佐々木 毅(芝浦工業大学)

# 目次

١.	<b>本コノボーネノトの概要</b>	
	1-1 開発の背景	3
	1-2 開発の環境	3
2.	ソフトウエア	
	2-1 start	4
	2-2 camera	5
	2-3 select	6
	2-4 stop	7
	2-5 move	8
3.	ハードウエア	
	3-1 本体部	9
	3-2 回路部	10
	3-3 設計図	11
	3-4 回路図	12
4.	コンポーネントの使い方	
	4-1 コンポーネントの起動	13
	4-2 ポートの接続	13
	4-3 装置の稼働	14

## 1. 本コンポーネントの概要


### 1-1 開発の背景

教育現場の多くでホワイトボードが使用されている。しかし、ホワイトボードに書かれた文字を消す作業に、時間を要することが多く、手が汚れることもある。そこで、RT ミドルウエアを使ってホワイトボードに書かれた文字を自動で消す装置の開発を行った。これは、学校生活などの日常の不便の解決する装置として制作した。実際に教育現場で活用することで、RT ミドルウエアに関心をもってもらうきっかけになることを願う。

### 1-2 開発環境

本コンポーネット群の開発環境を以下に示す。

OS	Windows10
RT ミドルウエア	OpenRTM-aist-1.2.2-RELEASE (python 版)
開発環境	Visual Studio Code1.62.2
Python	Python3.8.5
必要モジュール	Pyautogui, OpenCV, Pillow, os




自動ホワイトボード消しのイメージ

## 2. ソフトウエア

本システムは、「camera」、「start」、「stop」、「select」、「move」の5つの RTC から構成される。

### 2-1 start



start は任意のタイミングで動作を開始させるためにキーボード入力を待つコンポーネントである。 入力を受け取ると、OutPort から信号を出す。カメラを置く位置が遠く、ホワイトボード以外の部分が 写真に含まれてしまうと正確に消したい場所を取得できないため、ホワイトボードの位置をドラッグ操 作にて取得し、トリミングする機能も持たせた。

#### InPort


名称	データ型	説明
State	TimedBoolean	stop からの信号を受け取る。
Back	TimedBoolean	camera の処理を中断した時に送られる信号 を受け取る。

#### OutPort

名称	データ型	説明
State	TimedBoolean	Camera へ動作を開始する許可を出す。
Path	TimedString	トリミングするための写真上の座標を渡す。
		一度座標を String 型にまとめ、渡した後分解
		することでポートを一つに抑えた。

· Configuration 変数ない

### 2-2 camera



OpenCV を用いて写真を撮影するためのコンポーネントである。

今回は取得した写真を一度ディレクトリ下に保存し、パスを select に渡すことで写真の受け渡しを行う。また、撮り直しの機能も持たせた。

#### InPort


名称	データ型	説明
State	TimedBoolean	動作開始の許可を受け取る。
Path	TimedString	トリミングするための写真上の座標を受け取
		る。

#### OutPort

名称	データ型	説明
Path	TimedString	select へパスを渡す。
Back	TimedBoolean	撮り直しを行う際に、start へ信号を行う。

· Configuration 変数 なし

### 2-3 select



消す範囲を指定するためのユーザインタフェースのコンポーネント。画像データ取得し、その画像データを背景としたウィンドウを作成する。この画像上をマウスで範囲指定すると、その座標を出力する。

#### InPort

名称	データ型	説明
Path	TimedString	写真のファイルパスを受け取る。


#### OutPort

名称	データ型	説明
trans	TimedLong	move のモータ制御に使用する位置座標を出
		力する。

#### · Configuration 変数

「r\_selection」,「up\_right」,「up\_left」,「down\_right」,「down\_left」の5つから成る radio 型。消す位置をある程度テンプレート化し、毎回範囲選択しなくてもすぐに消し始められるようにした。例えば、「up\_left」を選択した場合には左上を消し、「r\_selection」を選択した場合は詳細の範囲を選択する。

## 2-4 stop



動作終了後にハードの位置を初期化し、start へ信号を送る。

#### InPort


名称	データ型	説明
State	TimedBoolean	move からの信号を受け取る。

#### OutPort

名称	データ型	説明
Start	TimedBoolean	start へ指示を出す。

· Configuration 変数 なし

### 2-5 move



受け取った位置座標をもとにモータ制御を行い、ハードを動かす。

#### InPort

名称	データ型	説明
trans	TimedLong	ユーザが指定した位置座標を受け取る。

#### OutPort

名称	データ型	説明
State	TimedBoolean	stop へ信号を送る。

#### · Configuration 変数

ホワイトボードの縦と横の長さを指定する「W\_width」,「W\_height」と、モータが一回転で何cm機体を動かせるかの「M\_power\_width」,「M\_power\_height」をint型で指定できるようにした。

## 3. ハードウエア

3-1 と 3-2 に今回の制作に使用した部品にまとめた。


## 3-1 本体部

品目	個数	備考
取付接着金具・アクセサリ ステンレス製	3	機械の固定のために使用
赤松 角材	6	機械本体の骨組みに使用
<b>小位 月刊</b>	0	40*30*1985
ステンレスワイヤーロープ	1	機械の固定に使用 1.5mm
本体の移動用のキャスタ	1	機械本体の移動に使用
アルミローラーレール	5	機械本体の移動レール 1m
工作台用クランプ	4	フレーム固定用クランプ
タイミングベルト	1	駆動用のベルト 10m
コントロールボックス	1	回路収納用の箱 110*65*150
ケーブルキャリア	7	配線をまとめるため使用
ウォーターポンプ	1	水のポンプ
アクチュエータ	1	Y軸のレール兼駆動
材木 天然木	5	レールのパーツ 20*30*1200
シリコンチューブ	1	水の供給チューブ
木ネジ	1	木ネジ
アイドラプーリー アルミニウム合金製	1	タイミングベルトの指示
木材	2	アクチュエータ部分の支え
アルミ板	1	操作盤やタイミングベルト部分の裏付け
マイクロファイバーぞうきん	3	消す部分に使用
縫製用マジックテープ100ミリ巾A面	2	雑巾と本体の接着に使用 黒(10cm)

## 3-2 回路部


品目	個数	備考
回路用ケーブル	1	回路用のコード
回路用被膜付き銅線	1	配線のために使用
ユニバーサル基盤	1	配線のために使用
伸縮チューブ	1	配線のために使用
コネクタ(配線用)	1	配線のために使用
コネクタ(基板用)	1	基盤と配線をつなぐため使用
コネクタ(高電圧用)	1	高電圧の電流を流す部分の配線に使用
ターミナルコネクタ	1	配線のために使用
ヤ二入りはんだ	1	配線のために使用
ステッピングモータ	3	白坂を消すために使用
Raspberry Pi 4	1	プログラムを入れるため使用
コネクタ	1	Raspberry Pi 4 への配線
スペーサーボルト	1	基盤固定
ac アダプタ	1	モータへの電気供給
直流電流変換器	1	ポンプへの電気供給

## 3-3 設計図



ホワイトボードの上下にレールがあり、レールに沿って枠組みがスライドする。枠組み内に設置されている本体が、ホワイトボードから垂直方向に稼働し、消す際はホワイトボード表面に本体を当て続けインクを消す。装置には強度面、加工面、価格面の点で優れている木材を主に使用し、軽量化を図った。また、木製の枠組みの使用だけではなく、マイクロファイバーの布で消すことで、ホワイトボードに傷をつけることなく、消したり設置したりできる。デザイン面において、あまり複雑な形状にせず、加工しやすい形にした。強度面において、可能な限りホワイトボードと固定する角材の本数を多くして、重量が偏らないようにした。

## 3-4 回路図



Moterdriver が文字道理モータドライバで、ラズパイで PWM を出力し、モータを制御する。 SteppingMoter はモータドライバで制御する。他の部品との接触による不具合を防ぐため、ヒューズ入れ て安全性を高めている。電圧は24Vを使用した。

## 4. 本コンポーネントの利用手順


### 4-1 コンポーネントの起動

下図のように五つのコンポーネントを起動し、配置する。



## 4-2 ポートの接続

対応する名前のポート同士を接続する。



## 4-3 装置の稼働

Activate し、コンソールの指示に従う。



