问题集与参考答案

1.	(★) 下列各数制中, 最小的数是()。
	a) $(100100)_2$
	b) (73) ₁₀ c) (233) ₁₆
	d) (101001) ₂
2.	(★) 假定一个十进制数位-98, 按补码形式放在一个8位寄存器中, 该寄存器的
	内容用十六进制表示为 ()。
	a) 5F
	b) 9E
	c) 4A d) 13
3.	(★)一个32位无符号二进制数的表示范围是()。
	a) -65535 ~ 65535
	 b) 0 ~ 4294967296 c) 0 ~ 4294967295
	d) $0 \sim 127$
4.	(★) 若[X] _补 = 00011100, 则[X] _原 = ()。
	a) 00011100
	b) 11100011 c) 00111000
	d) 10011100
5.	(★) 对于真值 0 表示形式唯一的机器数是 ()。
	a) 原码
	b) 补码
	c) 反码
	d) 以上都不对
6.	(★) 若寄存器内容为 10000000, 若它等于-0, 则为 ()。

- a) 原码
- b) 补码
- c) 反码
- d) 移码
- 7. (★★★) 由 3 个 "1" 和 5 个 "0"组成的 8 位二进制补码,能表示的最小整数

是()。

- a) -126
- b) -125
- c) -32
- d) -3

问题集与参考答案

快速答案:	ARCA	RAR

- 1. (★)下列各数制中,最小的数是(A)。
 - a) $(100100)_2$
 - b) (73)₁₀
 - c) $(233)_{16}$
 - d) (101001)₂

将所有进制转为10进制即可

- 2. (★)假定一个十进制数位_98,按补码形式放在一个8位寄存器中,该寄存器的内容用十六进制表示为 (B)。
 - a) 5F
 - b) 9E
 - c) 4A
 - d) 13

 $[-98]_{?} = [10011110]_{?} = 9E$

- 3. (★) 一个 32 位无符号二进制数的表示范围是(C)。
 - a) $-65535 \sim 65535$
 - b) $0 \sim 4294967296$
 - c) $0 \sim 4294967295$
 - d) $0 \sim 127$

对于一个r 位无符号二进制数的表示范围是 0~2"-1。

- 4. (★) 若[X]_补 = 00011100, 则[X]_原 = (A)。
 - a) 00011100
 - b) 11100011
 - c) 00111000
 - d) 10011100

由于符号位为0,即为正数,原码与补码一致。

5. (★) 对于真值 0 表示形式唯一的机器数是 (**B**)。

- a) 原码
- b) 补码
- c) 反码
- d) 以上都不对

补码和移码表示0时是唯一的

- 6. (★) 若寄存器内容为 10000000, 若它等于-0, 则为(A)。
 - a) 原码
 - b) 补码
 - c) 反码
 - d) 移码

补码和移码表示 0 时是唯一的, $[-0]_{\bar{g}} = 100000000$, $[-0]_{\bar{g}} = 111111111$ 。

- 7. (★★★) 由 3 个 "1" 和 5 个 "0" 组成的 8 位二进制补码,能表示的最小整数是(B)。
 - a) -126
 - b) -125
 - c) -32
 - d) -3

要求最小整数,则符号位为1,真值越小,补码"1"越在数的末尾。(见下表)所以补码为"10000011",则原码为"11111101",则真值为-125。

[-1]_{*} = 1111 1111, [-2]_{*} = 1111 1110

 $[-126] \not \approx = 1000\ 0010, \quad [-127] \not \approx = 1000\ 0001$