一种让龙芯派 2K1000 可以连接 WiFi 的办法

首先确认以下条件:

- 1. 使用的是 centos 系统
- 2. 已经购买受到支持的额设备: NFA435\QCA9377 模块,并且安排好了天线 如果没有收到支持的设备可以去淘宝搜索 NFA435\QCA9377 M.2 版本的购买,天线请购买 ipex4 代版本的天线。
- 3. 本办法不需要替换核心驱动,默认的使用 Centos 的龙芯派应该就能支持

用版

4. 开机后需要一分钟后才能初始化 Wifi 请耐心等待……



红色框为不适用版本 绿色框为适用版本 红色为Minipcie接口 绿色为M.2接口 默认情况下建议买通 用版本,不买联想专





然后进行安装,安装在龙芯派 2K1000 的网卡座上。 准备完成后开机进入系统。

步骤:

1. 确认是否有网卡设备连接上 打开"终端",输入"Ispci" 查看结果是否有

Qualcomm Atheros QCA9377 Driver 0042 [rev. 30]

有的话网卡已经正确被设备、只差驱动了。


- 2. 打开浏览器,输入 https://github.com/ajaybhatia/Qualcomm-Atheros-QCA9377-Wifi-Linux/,选择"Clone or download Download ZIP"把网卡驱动包先下下来,或者群里面下载 QCA9377_driver.zip
- 3. 解压, 并且右键解压后的文件夹选择"在这里打开终端"
- 4. 输入以下命令

chmod +x install.sh

./install.sh

运行安装脚本,脚本运行成功后机器应该会自动重启

- 5. 重启后正常登录, 等待一分钟看看右上角的"网络管理小程序"是否出现 WIFI 列表
- 6. 正常连接 Wifi 即可。
- 7. 如果不行,则打开终端输入 nmcli r wifi on,之后再等待一分钟
- 8. 此时应该会正常出现 WIFI 列表



可能的问题:

1.可能由于核心或者 WIFI 驱动限制, 导致此时网卡只能连接没有密码的 WIFI, 有密码的 WIFI 无法连接, 会重复出现输入密码的提示, 怀疑是 Wifi 协议栈的问题。