

# 有机玻璃(PMMA)的制备

# 一、实验目的

- 1. 了解本体聚合的反应原理。
- 2. 掌握实验室制备有机玻璃的方法。
- 3. 理解分子结构对物质性质的影响。

## 二、实验原理

聚甲基丙烯酸甲酯(Polymethyl methacrylate),缩写为 PMMA,是由甲基丙烯酸甲酯 聚合而成的无定形聚合物,因其具有高度的透明性,而被称作有机玻璃。有机玻璃具有较好 的耐冲击强度和良好的低温性能,是航空工业与光学仪器制造业的重要材料。有机玻璃表面 光滑,在一定的曲率内光线可在其内部传导而不逸出,因此在光导纤维领域中也有应用。

聚合物是指由许多相同的、简单的结构单元通过共价键重复连接而成的分子量高达 10<sup>4</sup>~10<sup>6</sup> 的化合物。合成聚合物的原料称作单体。在聚合过程中,单体往往转变成结构单元 的形式,进入大分子链,形成了由许多结构单元重复键接而成的高分子。例如聚氯乙烯分子 [-CH<sub>2</sub>CHCl-]<sub>n</sub>是由许多氯乙烯分子结构单元-CH<sub>2</sub>CHCl-重复连接而成,n 代表重复单元数,又称聚合度。烯类聚合物与单体的元素组成相同,但两者的物理、化学性质有很大差别,甚至不同聚合度的聚合物之间的性质也有区别。在本实验中,以甲基丙烯酸甲酯为反应单体,进行聚合反应,观察从单体到聚合物过程中的性质变化。

本体聚合是指单体仅在少量的引发剂存在下进行的聚合反应,或者直接在热、光和辐照作用下进行的聚合反应。本体聚合不需溶剂或其他介质,具有产品纯度高和后处理简单等优点。但本体聚合的另一个显著特点是体系粘度大,传热差,且在反应进行到某一阶段时会出现自动加速现象,这时若不能及时移除反应热,轻则使聚合物的分子量分布变宽,降低材料的机械强度,重则引起"爆聚"而使产品报废。除聚甲基丙烯酸甲酯外,还有聚苯乙烯、聚氯乙烯和高压聚乙烯等都可采用本体聚合生产。

在引发剂存在时,甲基丙烯酸甲酯的聚合反应是个放热过程:

$$\begin{array}{ccc}
CH_3 & & H_2 CH_3 \\
nH_2C = C & & +C - C \\
COOCH_3 & & COOCH_3
\end{array}$$

以过氧化苯甲酰为引发剂时,聚合过程如下:

# 1、引发剂分解



#### 2、单体的引发

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ + H_2C = C \\ COOCH_3 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} CH_3 \\ - C \\ COOCH_3 \end{array}$$

#### 3、链的增长

$$\begin{array}{c} CH_3 & CH_3 \\ CH_2 - C \cdot \\ COOCH_3 & COOCH_3 \end{array} \\ \begin{array}{c} CH_3 & CH_3 \\ CH_2 - C \cdot \\ COOCH_3 & COOCH_3 \end{array}$$

#### 4、链的终止

#### a. 偶合终止

## b. 歧化终止

甲基丙烯酸甲酯在 60°C 以上聚合时,以歧化终止为主。

通过本体聚合制备 PMMA 时,反应热的累积会导致反应物温度的升高,促使聚合反应加速进行,造成局部过热而导致单体气化或聚合物裂解,使制件产生气泡或空心。另外由于单体和聚合物的密度相差甚大(甲基丙烯酸甲酯为 0.94 g/mL,聚甲基丙烯酸甲酯为 1.18 g/mL),因而在聚合时会产生体积收缩。如果聚合热未经有效排除,各部分反应便不一致,收缩也不均匀,因而导致裂纹与表面起皱现象的产生。为避免这种现象的产生,在实际生产有机玻璃时常常采取预聚成浆法和分步聚合法。常见的实验室制备过程包括制模、制浆、灌浆、聚合和脱模 5 个步骤。常见的教学方案一般为单体先在玻璃容器(大试管、三颈瓶或锥形瓶)中制备预聚浆液,再将预聚浆液灌装至选择好的模具(小试管、硅胶模具)或制作好的夹板模具中进行后聚合,最后脱模得有机玻璃。这些方案在实施过程中仍存在一些问题,或原料损耗大、产率低,或易发生爆聚,或不易脱模,或反应容器难以洗涤等。

据文献可知,有机玻璃的热膨胀系数约为 70~77×10-6 K-1,聚乙烯的热膨胀系数约为 130~200×10-6 K-1,聚丙烯的热膨胀系数约为 100~180×10-6 K-1。本实验选用聚乙/丙烯塑料离心试管(盖子材料:聚乙烯,管体材料:聚丙烯)为反应容器和模具进行有机玻璃的聚合反应,避免因灌装导致的残留物损失,利用模具与有机玻璃膨胀系数的差异,通过加热来脱模,同时也能减少 MMA 单体在低温后聚过程中的挥发,提高有机玻璃产率,脱模后离心管清洗方便,可重复使用,节约环保。改进后的制备过程简化为制浆、聚合和脱模 3 个步骤。



# 三、实验仪器和试剂

仪器及材料:分析天平,移液枪,聚丙烯塑料离心试管(50 mL,带螺旋盖),砂纸试剂:甲基丙烯酸甲酯(MMA, C.P.)(已除阻聚剂),过氧化苯甲酰(BPO, C.P.)

## 四、实验步骤

# 1. 制浆

在洁净的 50 mL 塑料离心试管中加入 10 mL 甲基丙烯酸甲酯,再加入 28 mg 过氧化苯甲酰,摇匀后盖上盖(防止水汽进入)。在 80~85 ℃ 的水浴上加热,进行预聚合。在此过程中间歇振荡离心试管,并注意观察反应液的粘度。待反应液呈粘稠浆液(比纯甘油更稠些)时,即停止加热,并立刻用自来水冲淋离心试管外壁(冷却终止聚合反应,以免进一步聚合产生自动加速作用),得到预聚浆液。

将离心试管倒立,使预聚液流到离心管的盖子一端,即可进行下一步的聚合反应。为制备各种精美的有机玻璃小工艺品,也可在离心试管盖中放入少量彩色塑料屑、纸片、干燥的动植物标本等,旋紧盖子后再倒立。

#### 2. 聚合与脱模

在离心试管上标记预聚体的液面高度、座位号后放入恒温烘箱中,聚合完全后观察聚合反应前后的体积变化情况。在烘箱中 50 °C 保持 20 h (转化率大于 80%),此时聚合反应速度已显著下降,可将离心试管内的有机玻璃脱模后在 105 °C 下,并保持 3 h,使反应进一步完成。得到的有机玻璃,可用砂纸进行打磨,即可得到透明的产品。



汉字"马"的演化

#### 五、思考题

- 1. 聚合过程中的自动加速效应是怎样产生的?对聚合反应有哪些影响?
- 2. 当单体发生聚合后,体系粘度如何变化?体积变化如何?请解释原因。
- 3. 氧气的存在是否对聚合反应都不利?为什么?



# 六、注意事项

- 第二阶段即低温聚合阶段应严格控制反应温度。一般应保持在 50 ℃ 以下,待全部产品都不流动时才能升温。
- 2. 预聚时不宜一直摇动反应容器,而应间歇振荡,以减少氧气在单体中的溶解。
- 3. 也可采用其他模具,如两片玻璃板制成的夹板、试管等。

# 七、参考资料

- 1. 珊湖化工厂编著,有机玻璃[M],上海人民出版社,1975
- 2. 何卫东, 高分子化学实验[M], 中国科学技术大学出版社, 2003
- 3. 复旦大学高分子科学系高分子科学研究所,高分子实验技术[M],复旦大学出版社,1996
- 4. 郑震,郭晓霞,高分子科学实验[M],化学工业出版社,2016
- 5. 涂克华,杜滨阳,杨红梅,蒋宏亮,高分子专业实验教程[M],浙江大学出版社,2011
- 6. 梁晖, 卢江, 高分子化学实验[M], 化学工业出版社, 2014
- 7. Thermal Properties of Plastic Materials Professional Plastics, [2023-7-14]. www.professionalplastics.com/professionalplastics/ThermalPropertiesofPlasticMaterials.pdf..