





















and the	SERVICE.				
lytelon	Œ	ZV.	KEE!		

## MODULO RELAZIONE INTERVENTO TECNICO DETTAGLI CLIENTE ◆ CUSTOMER DETAILS Azienda ◆ Company BAYER Città ◆ City: TOLUCA Stato ◆ Country MEXICO DETTAGLI MARCHESINI GROUP ◆ MARCHESINI GROUP DETAILS( INTERVENTO CONCORDATO CON ◆ SERVICE CALL AGREED WITH Tecnico ◆ Technician: Cliente ◆ Customer: ALEJANDRO MONROY ING. JAQUELINE MULIA

		CAU	SAL	E INTERVENTO • SERVI	CE RE	EASON	N
	INSTALLAZIO	NE/SAT MACCHINA/LINEA	• MACH	INE/LINE INSTALLATION/SAT	Ordine	interno	AM23037
	INSTALLAZ. S	CHEDA SUPPL. ● NEW AS S	UPPLY IN	ISTALL	• Inter	nal order	AIVI23037
	INSTALLAZIO	NE RICAMBI / MANUTUTEI	NZIONE C	ORDINARIA • SPARE PARTS INSTALLATION / OR	DINARY N	//AINTENAN	CE
	CONTROLLO	/ RIPARAZIONE • CONTRO	L / REPAI	R			
	Organi mecca	anici • Mechanical parts		Impianto elettrico • Electrical installation		Sistema e	elettronico • Electronic system
	Sistema idrau	ılico • Hydraulic system		Sistema pneumatico • Pneumatical system		Gruppo d	i alimentazione • Feeding unit
$\boxtimes$	Formato :	ALARMA 2072 0x00	21 CON	ITROLADOR CONTRAEMPUJADOR 2			
	Altro :						

	IDENTIFICAZIONE MAC	CHINA SINGOLA • MACCI	HINE STA	AND ALONE IDENTIFICAT	ION			
modello macchina ● machine model	MA260	matricola ● serial numb	er	M3190010	ore lavor	o●worked hours		
COMPOSIZIONE LINEA (MATRICOLE MACCHINE) • LINE CONFIGURATION (SERIAL NUMBER OF MACHINES)								
	MATR. ● S/N	,M4190028	MOD.	B420	HOURS	N	I/A	
	MATR. ● S/N	M3190010	MOD.	MA260	HOURS	N	N/A	
RIFERIMENTO LINEA MG	MATR. ● S/N		MOD.		HOURS	N	N/A	
MG REFERENCE LINE	MATR. ● S/N		MOD.		HOURS	N	N/A	
	MATR. ● S/N		MOD.		HOURS	N	N/A	
	MATR. ● S/N		MOD.		HOURS	N	N/A	
	MATR. ● S/N		MOD.		HOURS	N	N/A	
	MATR. ● S/N		MOD.		HOURS	Ņ	N/A	

## RESPONSABILE DI QUESTO INTERVENTO • RESPONSIBLE FOR THIS SERVICE SIG./ SIG.RA - MR. / MRS. (NOME / NAME): ING. JAQUELINE MULIA FUNZIONE / QUALIFICATION: INGENIERIA E MAIL: FIRMA CLIENTE / CUSTOMER SIGNATURE: ALEJANDRO MONROY TECNICO / SUPERVISORE LINEA - TECHNICIAN / LINE SUPERVISOR: FIRMA TECNICO / SUPERVISORE LINEA FECHA FIRMA: 2023.06.30

















farcon

VASQUALI Division

rision CETOTE Division

## 2023.06.29

EL CLIENTE RERPORTE LA ALARMA 2072 ERROR CONTROLADOR CONTRAEMPUJADOR 2

SE DA ASISTENCIA TELEFONICA Y DE LAS P'RUEBAS REALIZADAS SE DETERMINA QUE ES EL DRIVE DAÑADO.

SE CONSIGUE EL DRIVE PARA SUSTITUIRLO. AL LLEGAR LA MAQUINA PRESENTABA LA ALARMA DE ERROR DRIVE PERO EN EL CONTRAEMPUJADOR 1. SE COMIENZA A REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE LA FALLA MEDIANTE VARIAS PRUEBAS CRUZADAS. SE COMPRUEBAS TENSIONES DE ALIMENTACION A LOS DRIVES, CONEXIONES ELECTRICAS ENTRE ELLOS, ETHERCAT, PARAMETROS DEL FORMATO Y COTAS MODIFICABLES.

SE REALIZAN PRUEBAS CRUZADAS ENTRE MOTOR, CABLES, Y DRIVES DE LOS CUARO CANALES. EMPUJADOR 1, EMPUJADOR 2, CONTRAEMPUJADOR 1 CONTRAEMPUJADOR 2.

EL PROBLEMA ENCONTRADO AL FINAL FUERON LOS 2 CABLES DE CONEXIÓN DE LOS MOTORES CONTRAEMPUJADOR 1 Y 2 GASTADOS POR ROZAMIENTO MECANICO. ESTO PROVOCABA LAS ALARMAS Y TAMBIEN DE FORMA ALEATORIA E INTERMITENTE.

SE REPARA P'ROVISIONALMENTE AISLANDO LOS CABLES Y SE COMPRUEBA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA.

2023.06.30 (INTERVENCION MAGALY MORAGA - A MONROY)

SE CONSIGUEN LOS CABLES Y SE REEMPLAZAN. SE COMPRUEBA EL FUNCIONEMITNO DEL EQUIPO DE FIORMA SATISFACTORIA. LOS CABLES SE SUJETAN Y PROTEGEN CON ESPIRAL PARA EVITAR EL DESGASTE POR EL MOVIMIENTO Y ROZAMIENTO.

EL CLIENTE CONTINUARA CON SUS PRUEBAS Y PREPARARA LA MAQUINA PARA LA PRODUCCION QUE COMIENZA EL UNES 03.07.2023

SE INSTALARON DOS CABLES DEL MOTOR.

## RESPONSABILE DI QUESTO INTERVENTO • RESPONSIBLE FOR THIS SERVICE

SIG./ SIG.RA - MR. / MRS. (NOME / NAME):

FIRMA CLIENTE / CUSTOMER SIGNATURE:

**ALEJANDRO MONROY** 

TECNICO / SUPERVISORE LINEA TECHNICIAN

FIRMA TECNICO / SUPERVISORE LINEA