Print view Module QC

General information [Signature id 381762709]

QC Number 2023/DEV-QC/001133 Client Lerma-Quality Control

Entry date (CET) 2023-02-22 **Entry time** 23:51

(CET)

Observation date 2023-02-22 Observation

time

Type Action level Reporter Carrera, Gabriela (ghvfr) (Gabriela Carrera)

Department, Division Microbiología / Microbiology

etc...

Device/Unit(Building)

Origin of Deviation

Short description Presencia de P. aeruginosa en PRW-02 (Stilmas)

Description El día 22.02.23, en el Laboratorio de Microbiología, el QBP. Alvaro Sandoval detecta, al realizar la

identificación de microorganismos provenientes de los diversos monitoreos efectuados en la Planta Lerma, la presencia de Pseudomonas aeruginosa (Código de Identificación: ID23-127) en el punto PRW-02 del Sistema Stilmas muestreado el 16.02.23 como parte de los muestreos relacionados al Comissioning de dicho sistema de agua. Lo anterior incumple lo indicado en el procedimiento D.06.25.40-05 (Ausencia de Pseudomonas

aeruginosa / 100 ml)

Product information

Batch No related

Results affected

Results concerned Yes

Checkpoint PRW2160223

Test procedure D.06.25.40 Version 05

Requirement Ausencia Pseudomonas aeruginosa Unit / 100 ml

Batch unknown

Reference to LIMS

Sample info

Initial Reportable Result Presencia de Pseudomonas aeruginosa

Immediate CAPAs				
Immediate CAPAs Mi	bio No			
Immediate CAPAs(Q0	C)			
Responsible(QC)				
Immediate CAPA(Pla	nt)			
Responsible(Plant)				
Deadline Immediate (CAPA			
Immediate CAPAs Ch	nemistry No			
Immediate CAPAs				
Laboratory errors				
Laboratory error exa	mination Yes			
Laboratory errors • No se detectó error en el laboratorio/ No laboratory errors found				
Description laborator	ry errors			
Sample handling e	errors			
Sample handling error examination Yes				
Sample handling errors • No se detectaron errores de muestreo/ No sampling errors identified				
Description sample handling error				
Detail information				
Object	Water, special microorganisms	Purity level	None	
Sample taking from		Sample taking to		
Method	D.06.25.40-05	Tested place	PRW2160223 / Sistema Stilmas	
Last good test date		Next test date		
Information of plant	No information email			
Repeat sample taking	Yes	Sampling design		
Description	Monitorear el sitio específico en los tres días hábiles consecutivos o tres veces consecutivas al primer día hábil inmediato a la obtención del resultado, como máximo al segundo día hábil de la obtención del resultado en Nivel de Acción.			
Evaluation of laboratory manager (Laboratory-/Descriptions sample handling-/Sampling error) [Signature id 381919654]				
	Error de laboratorio no confirmado/ no lab error Error de muestreo no confirmado/ no sampling			
Error No evaluation other than listed				
Remark/Reason				

Analysis of possible reasons(MiBio)

Analysis of possible reasons are caused by MiBio

Germ spectrum(Figure) / Germ spectrum(Text)

Evaluation MiBio

Description of the evaluation

Evaluation (for OoS/OoT: of Phase 1) [Signature id 381919654]

Evaluation (for OoS/OoT: of Phase 1)

Error de laboratorio no confirmado/ No lab error detected Error de muestreo no confirmado/ No sampling error detected.

- 1. Todo el material empleado en el muestreo estaba estéril.
- 2. El inspector y los Analistas que participaron en esta investigación están capacitados y calificados.
- 3. Los equipos usados en el análisis están calificados.
- 4. No se observó ninguna irregularidad en el análisis.
- 5. Todos los resultados de la prueba de esterilidad de las soluciones y medios de cultivo usados en el estudio cumplen criterios de aceptación (Ver Anexos Agar Soya Tripticaseína, Agar

Cetrimida, Agar MacConkey y Agar R2A).

- 6. Se muestrearon y analizaron 3 puntos de agua de tratamiento, usando los mismos lotes de medio de cultivo y solo el punto PRW-02 tuvo presencia de Pseudomonas aeruginosa (ver Anexo "Resultados MiBi PRW2160223.pdf").
- 7. Los controles de medios de cultivo usados durante el estudio cumplen especificación: todos los controles negativos dieron resultado negativo (medios de cultivo sin contaminación secundaria) (ver Anexo "Resultados MiBi PRW2160223.pdf").
- 8. El tipo de microorganismo encontrado es propio del agua, suelo o materiales húmedos (Pseudomonas aeruginosa).
- 9. Acorde a los resultados obtenidos, se confirma que no hay error en muestreo ni en Laboratorio, por lo que la investigación se escaló con el área de Sistemas Críticos.

MONITOREOS DE SEGUIMIENTO - PNO B.17.09.28-04

Acorde a lo indicado en el procedimiento B.17.09.28-04, se muestreó durante tres días consecutivos (23, 24 y 27 de Febrero), el punto PRW-02 y todos los resultados obtenidos cumplen especificación (Ausencia de P. aeruginosa) (Ver Anexo "B.17.09.28-04Anexo A.pdf") Adicionalmente, se analiza microbiológicamente el aqua de enjuaque de la válvula retirada del punto PRW-02 y el resultado es Ausencia de Pseudomonas aeruginosa/100 ml

Initial Classification

MINOR

Info mail to QP/AP

Evaluation produktion/manufacturing [Signature id 381922998]

- **Evaluation** 1) El punto de muestreo PRW-02 no cuenta con una frecuencia de purga desde diciembre de 2021.
 - 1 Al realizar la investigación en sistemas críticos se encuentra lo siguiente:
 - 2) Se realiza la revisión de la válvula tipo aguja , ubicada en el punto PRW-02, en la cual se detectó presencia de óxido y polvo

Further information

Como acciones inmediatas el equipo de sistemas críticos realiza el cambio de la válvula de muestreo por una válvula limpia y estéril en el punto PRW-02, así como la limpieza de las conexiones y abrazadera. Así mismo se determina que los puntos de muestreo se purgarán dos veces por semana

Root Cause (Production)

Description of root cause (Production)

Método/ no se tiene establecido un método de control / para realizar purgas en los puntos de muestreo del sistema de agua Stilmas el cual se encuentra en fase de implementación

Other affected batches No

CAPA (Produktion)

Suggested CAPAs nothing

Remark

No

Final evaluation laboratory manager [Signature id 382223450]

Quality relevant

Unknown

Agree with statement/evaluation of the production yes

Suggested CAPAs

Las CAPAS están indicadas en el rubro de "CAPA suggestions."

Final evaluation

Causa Raíz:

Método - no se tiene establecido un método de control para realizar purgas en los puntos de muestreo del sistema de agua Stilmas el cual se encuentra en fase de implementación.

Se realizan acciones inmediatas:

- 1. Cambio de la válvula ubicada en el punto PRW-02
- 2. Purga de los puntos de muestreo dos veces por semana hasta el inicio de calificación
- Tres monitoreos de seguimiento, consecutivos del punto PRW-02 Todos los resultados cumplieron satisfactoriamente criterio de aceptación: Ausencia de Pseudomonas aeruginosa/100ml

Como acciones se establecen:

1-Actualización de los procedimientos H.17.01.02 Operación del sistema de agua purificada y F.17.01.02 Operación del sistema de agua purificada Stilmas para indicar que cuando los Sistemas de agua no se encuentren en operación, Sistemas Críticos es el responsable de realizar la purga de los puntos de muestreo dos veces a la semana.

2-Para robustecer el Commissioning del Sistema de Agua Stilmas realizar el muestreo y análisis microbiológico diario de los siguientes puntos de muestreo, hasta el inicio de la Calificación del Sistema de agua de Stilmas:

- 1. PRW-02 Salida del tanque TK50A
- 2. PRW-03 Entrada al primer paso de ósmosis inversa OR50A
- 3. Filtro 10 micras CF64-11 (Válvula inferior)
- 4. Filtro 5 micras CF50A (Válvula inferior)

3-Actualización del Plan de mantenimiento para indicar que se debe de realizar una revisión periódica de las válvulas con el objetivo de identificar aquellas que están dañadas y realizar el cambio por válvulas en buen estado.

No se tiene recurrencia en fuera de especificación con el mismo motivo y causa raíz.

No existe impacto a la calidad del producto, ya que el Sistema de agua Stilmas está fuera de uso en procesos productivos; se encuentra en proceso de Comisionamiento, para su posterior liberación para uso productivo.

Category

Comment

Other affected batches No

Final Classification MINOR

Places to inform

Final evaluation responsible person for release/QA [Signature id 382556212]

Agree to evaluation laboratory manager

yes

Final evaluation

Durante los monitoreos de análisis Fisicoquimicos y microbiológicos del sistema Stilmas se realiza el muestreo de los puntos POW-01, POW-03, PRW-02, PRW-04 y PUW-01, al realizar la lectura del análisis microbiológico se detecta crecimiento sospechoso de Pseudomonas aeruginosa en el punto PRW-02 por lo que se procede a la identificación acorde a lo indicado en el PNO D.06.25.32-05. Confirmando la presencia del microorganismo. Se da aviso inmediato de la obtención del nivel de acción por la presencia de Pseudomonas aeriginosas en el punto PRW-02 informando a las áreas de Validación, Sistemas Críticos, QA2 e Income Materials, Se realiza la programación de los monitoreos de seguimiento para los días 23, 24 y 27 de febrero. Se realiza la investigación en el laboratorio de microbiología corroborando y descartando probables cusas de laboratorio.

Por otro lado se realiza la investigación por parte de Sistemas Críticos encontrando la siguiente causa

- 1.- El punto de muestreo PRW-02 no cuenta con una frecuencia de purga desde diciembre 2021.
- 2.- Se realiza la revisión de la válvula tipo aguja ubicada en el punto PRW-02 la cual se detecto presencia de oxido y polvo.

Como acción inmediata se realiza el cambio de la válvula limpia y estéril en el punto PRW-02 así como la limpieza de las conexiones y abrazaderas.

De acuerdo con el PNO se realizo el muestreo durante tres días consecutivos el punto PRW-02 y todos los resultados obtenidos cumplen especificación.

No existe impacto a la calidad del producto ya que el sistema de agua Stilmas está fuera de uso en procesos productivos, se encuentra en proceso de comisionamiento para su posterior liberación para uso productivo. Como acciones se establecen las siguientes tareas.

- 1.- Actualización de los procedimientos H.17.01.02 Operación del sistema de agua purificada y F.17.01.02 Operación del sistema de agua purificada Stilmas para indicar que cuando los sistemas de agua no se encuentren en operación, Sistemas críticos es el área responsable de realizar la purga de los puntos de muestreo dos veces a la semana
- 2.- Para robustecer el Commissioning del sistema de Agua Stilmas realizar el muestreo y análisis microbiológico diario de los siguientes puntos de muestreo, hasta el inicio de la calificación del sistema de agua de Stilmas: PRW-02 Salida del tanque TK50A, PRW-03 Entrada al primer paso de osmosis inversa OR50A, Filtro 10 micras CF64-11 (Válvula inferior), Filtro 5 micras CF50A (Válvula inferior)
- 3.- Actualización del Plan de mantenimiento para indicar que se debe de realizar una revisión periódica de las válvulas con el objetivo de identificar aquellas que estén dañadas y realizar el cambio por válvulas en buen estado.

Info to Gatekeeper

CAPA

- 2023/CAP/006746/0 OOS Actualización de PNO's de Sistemas de agua [Lerma-Quality Control] {Durchführen/Perform}
- 2023/CAP/006747/0 OOS Actualización del Plan de Mantenimiento [Lerma-Quality Control] {Durchführen/Perform}
- 2023/CAP/006748/0 OOS Resultados MB de los muestreos informativos [Lerma-Quality Control] {Durchführen/Perform}

Connected workflows

Electronic signatures

Signature id	381762709	Signature 'Electronic signature for Reporting' by ghvfr (Carrera, Gabriela (ghvfr)) on 2023-03-10 19:35:58	
Signature id	381919654	Signature 'Sign for the Evaluation Lableader' by messz (Sanchez, Susana (messz)) on 2023-03-13 18:23:4	
Signature id	381922998	Signature 'Sign for the Comment on Production' by medal (Alarcon Gomez, Daniel (medal)) on 2023-03-13 18:53:11	
Signature id	382223450	Signature 'Sign for the Final Evaluation Lableader' by gkdfx (Posada, Francisco (gkdfx)) on 2023-03-15 22:23:09	
Signature id	382556212	Signature 'Sign for the Final Evaluation QA' by mecra (Rosario Dominguez, Claudia (mecra)) on 2023-03-20 16:05:49	

Next step

Deadline 2023-03-22 for final approval

Status Closed

Attached Documents

- Agar Soya Triptcaseína AST151222.pdf
- Incumplimiento PNO D.06.25.40-05.pdf
- 2023-DEV-QC-001133 QA1.pdf
- B.17.09.28-04Anexo A.pdf
- Agar MacConkey AMC131222.pdf
- Agar Cetrimida CET021222.pdf
- ID23-127 Pseudomonas aeruginosa en PRW-02.pdf
- Agar R2A R2A010223.pdf
- Resultados válvula.pdf
- Resultados MiBi PRW2160223.pdf
- RCA- 2023_DEVQC_001133.pdf

Informative copy, 2023-03-28