

例題5 ソフトウェアタイマー


■ 1 秒周期で LED の点灯パターンを反転する






ファイルの構造

- 例題3 と同じファイル
 - > LED 点滅: blink.h , blink.c , led.h , led.c
- 例題3 と異なるファイル
 - > システム動作: task.c



ファイル	責務
task.c	システム動作 ・タスクやタイマーの生成(app_main 関数) ・タスク関数、タイマーのコールバック関数 ・初期化関数
blink	LED 点滅
led	LED 出力

ファイルと関数の構造



応用組込みシステム 2024

使用する API

- タスクの生成(省略)
- ソフトウェアタイマー
 - xTimerCreateソフトウェアタイマーを生成しコールバック関数を 登録する
 - xTimerStart
 ソフトウェアタイマーを開始する
- タスクへの通知
 - xTaskNotifyWait 自タスクへの通知を待つ(ブロック状態に遷移)
 - > xTaskNotify タスクに通知する

ソフトウェアタイマーの生成

xTimerCreate

引数で指定される情報に基づいてソフトウェアタイマーを 生成する

■形式

■ 返却値

- 生成されたソフトウェアタイマーのハンドル
- > NULL 生成に失敗したとき

パラメータ xTimerCreate

パラメータ		指定する内容
pcTimerName	名前	デバッグなどで使用できる名前 (RTOS は使用しない)
xTimerPeriodInTicks	タイマーの周期	ティック数で指定
uxAutoReload	繰返しの指定	pdTRUE 繰返し起動 pdFALSE 一度だけ起動
pvTimerID	タイマーの識別子	コールバック関数などで参照する ソフトウェアタイマーの識別子
pxCallbackFunction	コールバック関数	周期に到達したときに呼び出され る関数

ソフトウェアタイマーの開始

xTimerStart

生成されているタイマーを開始する

■形式

```
BaseType_t xTimerStart
(TimerHandle_t xTimer,
TickType_t xTicksToWait)
```

- 返却値
 - ➤ pdPASS 成功したとき
 - ▶ pdFAIL タイマーを開始できなかったとき
- パラメータ
 - » xTimer 開始するタイマーのハンドル
 - xTicksToWaitタイマーを開始したタスクが ブロック状態でタイマーの開始を待つ 最大待ち時間(ティック数で指定)

自タスクへの通知待ち

xTaskNotifyWait

自タスクへの通知を待つ

■形式

```
BaseType_t xTaskNotifyWait
(uint32_t ulBitsToClearOnEntry,
uint32_t ulBitsToClearOnExit,
uint32_t *pulNotificationValue,
TickType_t xTicksToWait)
```

- 返却値
 - ▶ pdPASS 通知を受理した
 - ▶ pdFAIL 通知を受理していない

パラメータ

xTaskNotifyWait

パラメータ		指定する内容
ulBitsToClearOnEntry	待ち開始時に クリアするビット	通知値のビットのうち 待ち開始時にクリアするビット (補足参照)
ulBitsToClearOnExit	待ち終了時に クリアするビット	通知値のビットのうち 待ち終了時にクリアするビット (補足参照)
pulNotificationValue	待ち解除時の値を 代入する領域	待ちが解除されたときの通知値 を代入する領域 (呼出しもとに返す)
xTicksToWait	最大待ち時間	ブロック状態で通知を待つ 最大待ち時間 ティック数で指定

補足) タスクは、内部に通知を受け取るためのデータ(通知値/notifications)を 持っている xTaskNotifyWait は待ち開始/終了時に、通知値をビット単位でクリアできる (例題では使用していない)

xTaskNotify

タスクへの通知

タスクに通知する

■形式

```
BaseType_t xTaskNotify
(TaskHandle_t xTaskToNotify,
uint32_t ulValue,
eNotifyAction eAction)
```

- 返却値
 - ▶ pdPASS 通知は通知先のタスクに受理された 引数 eAction が eNoAction/eSetBit/eIncrement のとき、返却値は常に pdPASS

xTaskNotify

パラメータ

パラメータ		指定する内容
xTaskToNotify	タスクのハンドル	通知先のタスクのハンドル
ulValue	通知に関する値	RTOS によって値がどのように使われるかは、引数 eAction との関連で決まる (eNoAction や eIncrement ではこの引数は使われない)
eAction	通知時のアクション	eNoAction 何もしない eSetBits ulVasue のビットを設定する eIncrement 通知値を 1 増やす など

ファイル task.c のポイント

■ ヘッダファイルの #include

```
// --- Header files (system)
#include <stdio. h>
#include "freertos/FreeRTOS. h"
#include "freertos/task. h"

#include "freertos/timers. h"

// --- Header files (project)
#include "led. h"
#include "sevenSegmentLed. h"
#include "blink. h"
```

■マクロの定義

```
// --- macros
// task
                                               ソフトウェアタイマーを
#define STACK_DEPTH ((uint32_t) 4096)
                                               起動する周期
#define PRIORITY_BLINK (tskIDLE_PRIORITY + 1)
#define PERIOD_BLINK
                     pdMS_TO_TICKS (1000)
                                               通知値に関するマクロ
// notify
#define CLEAR_NONE
                      ((uint32_t) 0)
#define VALUE_NONE ((uint32_t) 0)
                                               通知を待つ時間
#define TICKS_TO_WAIT
                     pdMS_TO_TICKS(1000 * 10)
```

応用組込みシステム 2024

ハンドルの変数とプロトタイプ


```
// --- data (static)
static TaskHandle t taskHandleBlink = NULL;
static TimerHandle t timerHandleBlink = NULL;

// --- prototypes (static)
static void taskBlink(void *arg);
static void callbackBlink(TimerHandle t timer);
static void initialize(void);

// フトウェアタイマーの
コールバック関数のプロトタイプ
```

app_main 関数のアルゴリズム

- 周辺機器を初期化しタスクを生成して終了する
 - > 終わらない繰返しを実行しない




app_main 関数

```
void app_main(void)
   BaseType_t pass;
              点滅タスクの生成
   // initialize devices
   initialize();
   // create task
   pass = xTaskCreate(
       &taskBlink, ✓
                    タスク関数
       "taskBlink",
                    taskBlink
       STACK DEPTH.
                    のアドレス
       NULL.
       PRIORITY_BLINK,
       &taskHandleBlink
   if (pass != pdPASS)
       // エラー表示(1
   } else {
            タスクのハンドルを
            代入する領域
```

```
ソフトウェアタイマーの生成
タイマーのハンドル
       // create timer
      timerHandleBlink = xTimerCreate(
          "timerBlink",
                       コールバック関数
          PERIOD_BLINK,
                       callbackBlink
          pdTRUE,
                       のアドレス
          NULL.
          &callbackBlink
       if (timerHandleBlink == NULL) {
          // エラー表示(省略)
       } else {
          pass = xTimerStart(
                timerHandleBlink, 0);
          if (pass != pdPASS)
             // エラー表示(省
           ソフトウェアタイマーの開始
            (タイマーのハンドルを指定)
    return:
```

タスク関数のアルゴリズム

■ 自タスクへの通知を待ち(ブロック状態に 遷移)、通知があれば点灯パターンを反転する これを繰り返す



タスク関数 taskBlink

```
static void taskBlink(void *arg)
   // monitor 動作確認のための記述(省略)
                              最初の点灯パターンを
   bl_init();
                              LED に出力する
   for (;;) { // closed loop
      BaseType_t pd;
                               自タスクへの通知を待つ
      pd = xTaskNotifyWait(
                                (ブロック状態に遷移)
         CLEAR_NONE,
         CLEAR_NONE,
         NULL,
                               通知値を使うときに使用
         TICKS_TO_WAIT
                                (この例題では通知値を使わない)
      if (pd != pdPASS)
         // エラー表示
                               通知を待つ最大時間
      } else {
         bl_blink();
          点灯パターンを反転してLED に出力する
                     応用組込みシステム 2024
```

コールバック関数のアルゴリズム

■ 点滅タスクに通知する



ソフトウェアタイマーのコールバック関数では 必要最小限の処理を実行して終了する

コールバック関数 callbackBlink

参考)

関数呼出し式のキャスト (void) は 「返却値を使わない」ことを表す API xTaskNotify の返却値は 第三引数が eNoAction のとき常に pdPASS