

### 例題4 二つのタスク

- 二つのプログラムを並行動作させる
  - > LED 点滅 (例題3)
    - ◆ 1000 ミリ秒間隔で LED を点滅する
  - インクリメント
    - ◆250 ミリ秒間隔で数を数え、十六進数表記で 右の7 セグメント LEDに表示する (左の7 セグメント LED はゼロ)






250ミリ秒経過250ミリ秒経過::

### ファイルの構造


■ 例題3 のファイルに カウントに関連する ファイルを追加



- > count7seg.h ∠ count7seg.c
- > sevenSegmentLed.h \( \seconSegmentLed.c \)

ファイル	責務
task.c	システム動作 (タスクの生成、タスク関数、初期化)
count7seg	計数(7セグメントLED表示)
sevenSegmentLed	7セグメントLED表示
blink	LED 点滅
led	LED 出力

### ファイルと関数の構造



### 使用する API

- タスクの生成
  - xTaskCreateタスク関数などを指定してタスクを生成する
- 自タスクの遅延
  - vTaskDelay指定された時間、タスクをブロック状態に遷移し 遅延させる

例題3と同じ

### ファイル task.c のポイント

■ ヘッダファイルの #include

```
// --- Header files (system)
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
// --- Header files (project)
#include "led.h"
#include "sevenSegmentLed.h"
#include "blink.h"
#include "count7seg.h"
```

### ■ マクロの定義

点滅タスクの優先度(低) アイドルタスクは優先度ゼロ

```
// --- macros
#define STACK_DEPTH ((uint32_t) 40)
#define PRIORITY_BLINK (tskIDLE_PRIORITY + 1) lower
#define PRIORITY_INCREMENT (tskIDLE_PRIORITY + 2) // higher
#define DELAY_BLINK pdMS_TO_TICKS(1000)
#define DELAY_INCREMENT pdMS_TO_TICKS(250)
```


## タスクのハンドルとプロトタイプ

```
// --- data (static)
static TaskHandle_t taskHandleIncrement = NULL; 各タスクのハンドルを代入
static TaskHandle_t taskHandleIncrement = NULL; する変数

// --- prototypes (static) 各タスクのタスク関数 のプロトタイプ
static void taskBlink(void *arg);
static void taskIncrement(void *arg);
static void initialize(void);
```

# app\_main 関数のアルゴリズム

- 周辺機器を初期化しタスクを生成して終了する
  - > 終わらない繰返しを実行しない



# app\_main 関数

```
void app_main(void)
   BaseType_t pass;
   // initialize dev 点滅タスクの生成
    initialize();
   // create tasks
   pass = xTaskCreate(
              √&taskBlink,
  タスク関数
               "taskBlink",
  taskBlink
               STACK DEPTH,
  のアドレス
               NULL,
               PRIORITY BLINK.
               &taskHandleBlink
    if (pass != pdPASS) {
       // エラー表示(省略)
   } else {
```

```
関数 initialize


static void initialize(void)
{
    led_init();
    sv_init();
    return;
}
```

#### カウントタスクの生成

```
pass = xTaskCreate(
                 &taskIncrement,
タスク関数
                 "taskIncrement",
taskIncrement
                 STACK DEPTH.
のアドレス
                 NULL.
                 PRIORITY_INCREMENT,
                 &taskHandleIncrement
      if (pass != pdPASS) {
          // エラー表示(省略)
  return;
```

### タスク関数のアルゴリズム taskIncrement

■ 0.25 秒 (250ミリ秒) 間隔でカウンタを 1 増 やし 7セグメントLED に表示する これを繰り返す



### タスク関数 taskIncrement

```
static void taskIncrement(void *arg)
  // monitor
   TaskHandle_t handle = xTaskGetCurrentTaskHandle();
   char* taskname = pcTaskGetName(handle);
                                        動作確認のための記述(後述)
   puts (taskname);
  ct init();
   for (;;) { // closed loop
                                      カウンタをゼロとし
      vTaskDelay(DELAY_INCREMENT);
                                       7セグメントLEDに表示する
     ct_increment();
                                タスクを 0.25秒(250ミリ秒)
                                ブロック状態に遷移させる
      カウンタを 1 増やし
      7セグメントLEDに表示する
```


# ファイル count7seg

■ ヘッダファイル

```
extern void ct_init(void);
extern void ct_increment(void);
```

- 実装ファイル
  - > ヘッダファイルの #include

```
// --- Header files (system)
#include <stdio.h>
// --- Header files (project)
#include "sevenSegmentLed.h"
#include "led.h"
// --- Header of own file
#include "count7seg.h"
```



> マクロの定義

```
#define CT_OVER 0x10U
```

> データの定義

```
static unsigned char ct_lower;
```

# 関数 ct\_increment

■ 関数 ct\_init

```
void ct_init(void)
{
    ct_lower = OU;
    sv_hexadecimal(ct_lower);
    return;
}
```

■ 関数 ct\_increment

```
void ct_increment(void)
{
    ct_lower = (ct_lower + 1U) % CT_OVER;
    sv_hexadecimal(ct_lower);
    return;
}

変数 ct_lower の値を 1 増やす
    ただし CT_OVER (0x10) の剰余系
    (0x0F を 1 増やすとゼロ)
```

### 参考:動作確認

- tools フォルダの monitor.bat を利用すると開発 PC にメッセージなどを出力できる
  - > 動作確認に利用できます

```
例)タスク関数 taskBlink puts などを使うため
    // --- Header files (system)
   #include <stdio.h>
                                    実行中のタスクのハンドルと(handle)
                                    タスクの名前を取得する(taskname)
   static void taskBlink(void *arg)
       // monitor
       TaskHandle_t handle = xTaskGetCurrentTaskHandle();
       char* taskname = pcTaskGetName(handle):
       puts(taskname);
       bl init();
                                   実行中のタスクの名前を表示する
       for (;;) { // closed loop
          vTaskDelay(DELAY BLINK);
          bl blink();
```

## 参考:動作確認の操作

- ① ./build.bat ビルド
- ② ./flash.bat com〇 転送
- ③ ./monitor.bat com〇モニタリング(監視)

puts の出力

④ Control+]モニタリング停止

```
PS C:\u00e4work\u00e4Sample04\u00e4tools\u00e5./build-
or run 'idf.py -p (PORT) flash'
C:\frac{\text{Ywork}\text{Sample04}\text{popd}}{\text{popd}}
PS C:\flash.bat com ____
Hard resetting via RIS pin...
Done
C:\frac{\text{Ywork}\text{Sample04}\text{popd}}{\text{popd}}
PS C:\frac{2}{4}\text{work}\frac{2}{4}\text{sample 04}\text{$\text{tools}$}./\text{monitor.bat com}
         heap init: At 3FF80000 len 00002000 (8 KiB): RTCRAM
        spi_flash: detected chip: generic
        spi_flash: Detected size(4096k) larger than the size in the bina
 size in the binary image header.
                     Starting scheduler on PRO CPU.
taskIncrement
taskBlink
```

```
I (300) cpu_start: Starting scheduler on PRO CPU.
taskIncrement
taskBlink
C:\frac{2}{3}\text{work}\frac{2}{3}\text{sample 04}\text{popd}
PS C:\frac{2}{3}\text{work}\frac{2}{3}\text{sample 04}\frac{2}{3}\text{tools}\right\right\rightarrow
```

# 参考:7セグメントLED


■ 7 セグメント LED の各セグメントが、ポートの 各ビットに対応している


**>** 0

点灯

> 1

消灯







- 8 つの LED の場合
  - > 1

消灯

> 0

点灯





# 参考: 7セグメントLED の表示

■ ファイル sevenSegmentLed のヘッダファイル

```
#ifndef SEVEN_SEGMENT_LED_H
         #define SEVEN_SEGMENT_LED_H
                                                                                 引数の8ビットのデータ(0~255)を
                                                                                  二つの7セグメントLEDに表示する
         // --- prototypes (extern)
          extern void sv_init(void);
          extern void sv_hexadecimal(unsigned char number);
         #endif // SEVEN_SEGMENT_LED_H
                                                                             関数 sv hexadecimal の定義
                                                                            esp_rom_gpio_pac
ESP_ERROR_CHECK(
ESP_ERROR_CHECK(
esp_rom_gpio_pac
ESP_ERROR_CHECK(
ESP_ERROR_CHECK(
// seven_segment
for (i = 0; i <
                                      # dofine SV_SEDP GPIO_NUM_ 0
# dofine SV_STCP GPIO_NUM_ 2
# dofine SV_STCP GPIO_NUM_ 4
# dofine SV_STCMENTS 8
# dofine SV_STCMENTS 8
                                                                                                                for (i = 0; i < SV_SEGMENTS; ++i) [
    uint32_t level;</pre>
0 ~ F を構成する
                                                                                                                  ESP_ERROR_CHECK(gpio_set_level(SV_DS, level));
ESP_ERROR_CHECK(gpio_set_level(SV_SHCP, OU));
ESP_ERROR_CHECK(gpio_set_level(SV_SHCP, IU));
8ビットのデータ
                                                                                                                                         データを
                                                                                                                                          7セグメントLED
                                                                                                                                          に出力する関数
```

応用組込みシステム 2024

71