

例題8 二つの事象の通知

■ プッシュボタン PB1 が押されたとき数を 1 増 やし、PB2 が押されたとき数を 1 減らし 二進数のパターンで LED を点灯する



ファイルの構造

- ファイル countLed
 - 数を数え、二進数のパターンで LED を点灯する



- ファイル pushButton
 - » プッシュボタンを初期化し、割込みハンドラ関数を 追加する

ファイル	責務	
task.c	システム動作 ・タスクの生成(app_main 関数) ・タスク関数、割込みハンドラ関数 ・初期化関数	
countLed	数を数えて LED に表示	
led	LED 出力	
pushButton	プッシュボタン	

ファイルと関数の構造 割込みハンドラ関数 task.c app_main タスク関数 生成 初期化関数 pb1_isr_handler_pb2_isr_handler taskCount^{*} initialize カヴンタを カヴンタを カウンタを 1 増やす 初期化する 1 減らす ct init ct increment ct decrement カウンタ 追加 countLed ct_coupter 点灯パター 点灯パタ-気灯パターン PB を初期化する 追加 led_init led_set pb_init led pushButton 応用組込みシステム 2024 112

使用する API

- タスクの生成(省略)
- タスクへの通知
 - > xTaskNotifyWait(既出) 自タスクへの通知を待つ(ブロック状態に遷移)
 - ◆ブロック状態が解除されたときの通知値を受け取ることができる
 - > xTaskNotifyFromISR(既出) 割込み処理からタスクに通知する
 - ◆通知先のタスクの通知値のビットを設定することができる

xTaskNotifyWait

自タスクへの通知待ち

自タスクへの通知を待つ

■形式

```
BaseType_t xTaskNotifyWait
(uint32_t ulBitsToClearOnEntry,
uint32_t ulBitsToClearOnExit,
uint32_t *pulNotificationValue,
TickType_t xTicksToWait)
```

通知値を受け取る引数

■ 返却値

- ▶ pdPASS 通知を受理した
- ▶ pdFAIL 通知を受理していない

xTaskNotifyWait

パラメータ

パラメータ		指定する内容
ulBitsToClearOnEntry	待ち開始時に クリアするビット	通知値のビットのうち 待ち開始時にクリアするビット (補足参照)
ulBitsToClearOnExit	待ち終了時に クリアするビット	通知値のビットのうち 待ち終了時にクリアするビット (補足参照)
pulNotificationValue	待ち解除時の値を 代入する領域	待ちが解除されたときの通知値 を代入する領域 (呼出しもとに返す)
xTicksToWait 通知値を受け取る引数	最大待ち時間	ブロック状態で通知を待つ 最大待ち時間 ティック数で指定

補足) タスクは、内部に通知を受け取るためのデータ(通知値/notifications)を 持っている xTaskNotifyWait は待ち開始/終了時に、通知値をビット単位でクリアできる

応用組込みシステム V1.0

xTaskNotifyFromIS

タスクへの通知

タスクに通知する(割込みコンテキスト用)

■形式

```
BaseType_t xTaskNotifyFromISR
(TaskHandle_t xTaskToNotify,
uint32_t ulValue,
eNotifyAction eAction,
BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken)
```

- 返却値
 - ▶ pdPASS 通知は通知先のタスクに受理された 引数 eAction が eNoAction/eSetBit/eIncrement のとき、返却値は常に pdPASS

xTaskNotifyFromIS

パラメータ

パラメータ		指定する内容
xTaskToNotify	タスクのハンドル	通知先のタスクのハンドル
ulValue	通知に関する値	RTOS によって値がどのように 使われるかは、引数 eAction との 関連で決まる
eAction 通知時のアクション 引数 eAction が eSetBits のとき 通知値に設定するビット		eNoAction 何もしない eSetBits ulVasue のビットを設定する eIncrement 通知値を 1 増やす など
		pdTRUE 通知によってブロック状態が解除 されるタスクの優先度が実行中の タスクよりも高いとき (コンテキストの切り替えを 要求する必要がある) pdFALSE 上記以外

ファイル task.c のポイント


```
// --- Header files (system)
                                #include 、マクロ、変数、プロトタイプ
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
// --- Header files (project)
#include "led.h"
#include "sevenSegmentLed.h"
#include "pushButton.h"
#include "countLed.h"
                              通知を待つ時間
                              1 時間 PB1、PB2 を操作しないと
// --- macros
                              タイムアウトする
// task
                                                               タスクのハンドルを
#define STACK DEPTH ((uint32 t) 4096)
                                                               代入する変数
#define PRIORITY COUNT (tskIDLE PRIORITY + 1)
// notify
#define CLEAR NONE
                 ((uint32 t) 0)
                                                                     タスク関数の
#define CLEAR_ALL ULONG_MAX
                                                                     プロトタイプ
#define TICKS_TO_WAIT pdMS_TO_TICKS (1000 * 60 * 60) ^{V} // 1 hour
#define VALUE_NONE ((uint32_t) 0)
#define VALUE_INCREMENT ((uint32_t) 0x01) // --- data (static)
                                     static TaskHandle_t taskHandleCov
                                                                       / = NULL:
#define VALUE_DECREMENT ((uint32_t) 0x02)
                                        // --- prototypes (static)
                                        static void taskCount(void *arg);
       通知値に設定するビット
                                        static void initialize(void);
```

応用組込みシステム 2024

app_main 関数


■ アルゴリズム

■プログラム



```
void app_main(void)
    BaseType t pass;
    // initialize devices
    initialize();
    // create task
    pass = xTaskCreate(
        &taskCount.
        "taskCount",
        STACK DEPTH.
        NULL.
        PRIORITY COUNT,
        &taskHandleCount
    if (pass != pdPASS) {
        puts("cannot create taskCount");
    return:
```

タスク関数 taskCount のアルゴリズム



タスク関数のプログラム

```
static void taskCount(void *arg)
     // 動作確認(省略)
     ct_init();
                             通知値を代入するための変数
     for (;;) { // closed loop
        BaseType_t pd;
        uint32_t notifiedValue;
                            ブロック状態が解除されたとき
        pd = xTaskNotifyWait(
           CLEAR NONE.
                            すべてのビットをクリアする
           CLEAR ALL.
           &notifiedValue, 🗹 通知値を受け取る
           TICKS TO WAIT
                                       通知値のビット0
        if (pd != pdPASS) {
通知を
                                        (VALUE INCREMENT) を調べる
           puts("not notified");
待つ
        } else {
            if ( (notifiedValue & VALUE_INCREMENT) != VALUE_NONE ) {
               ct increment();
            if ( (notifiedValue & VALUE_DECREMENT) != VALUE_NONE) {
               ct_decrement();
                                       通知値のビット1
                                        (VALUE_DECREMENT) を調べる
```

受取った通知値への対応

■ ビット0 が 0 か 1 か調べる

```
if ((notifiedValue & VALUE_INCREMENT) != VALUE_NONE ) {
  ct_increment();
  ビット0 が 1 (!= 0) であれば、「増加」の通知
```

- - ビット1 が 0 か 1 か調べる

```
if ((notifiedValue & VALUE_DECREMENT) != VALUE_NONE) {
   ct_decrement();
   ビット1 が 1 (!= 0) であれば、「減少」の通知
```

割込みハンドラ関数

■ アルゴリズム

はじめ

おわり

xTaskNotifyFromISR を呼出す 通知先のタスクをハンドルで指定 通知値に設定するビットを指定

カウントタスクに通知する

必要に応じて コンテキストを切り替える

■プログラム

portYIELD_FROM_ISR を使用

```
void pb1_isr_handler(void *arg)
{
    BaseType_t_higherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    (void)xTaskNotifyFromISR(
    taskHandleCount,

    VALUE_INCREMENT,
    eSetBits,
    &higherPriorityTaskWoken
);
    portYIELD_FROM_ISR(higherPriorityTaskWoken);
    return;
}
```

応用組込みシステム 2024