

例題6 割込みの通知

■ プッシュボタン PB1 が押されたとき数を 1 増 やし、二進数のパターンで LED を点灯する



ファイルの構造

- ファイル countLed
 - ▶ 数を数え、二進数のパターンで LED を点灯する



- ファイル pushButton
 - » プッシュボタンを初期化し、割込みハンドラ関数を 追加する

| . —, - | |
|------------|--|
| ファイル | 責務 |
| task.c | システム動作 ・タスクの生成(app_main 関数) ・タスク関数、割込みハンドラ関数 ・初期化関数 |
| countLed | 数を数えて LED に表示 |
| led | LED 出力 |
| pushButton | プッシュボタン |
| | |

ファイルと関数の構造 タスク関数 割込みハンドラ関数 task.c app_main 生成 初期化関数 pb1_isr_handler taskIncrement initialize カウンタを カウンタを 追加 初期化する 1 増やす ct init ct_increment ct counter countLed 点灯パターン 点灯パターン PB を初期化する led init led_set pb_init led pushButton 応用組込みシステム 2024 93

使用する API

- タスクの生成(省略)
- タスクへの通知
 - > xTaskNotifyWait(既出) 自タスクへの通知を待つ(ブロック状態に遷移)
 - xTaskNotifyFromISR 割込み処理からタスクに通知する

割込み処理(割込みハンドラ関数)でタスクへの通知を使用するときは

xTaskNotify<u>FromISR</u>

を使用する

タスクへの通知

xTaskNotifyFromISR

タスクに通知する(割込みコンテキスト用)

■形式

```
BaseType_t xTaskNotifyFromISR
(TaskHandle_t xTaskToNotify,
uint32_t ulValue,
eNotifyAction eAction,
BaseType_t *pxHigherPriorityTaskWoken)
```

- 返却値
 - ▶ pdPASS 通知は通知先のタスクに受理された 引数 eAction が eNoAction/eSetBit/eIncrement のとき、返却値は常に pdPASS

パラメータ

xTaskNotifyFromISR

| パラメータ | | 指定する内容 |
|---|-----------|---|
| xTaskToNotify | タスクのハンドル | 通知先のタスクのハンドル |
| ulValue | 通知に関する値 | RTOS によって値がどのように 使われるかは、引数 eAction との 関連で決まる |
| eAction | 通知時のアクション | eNoAction 何もしない eSetBits ulVasue のビットを設定する eIncrement 通知値を 1 増やす など |
| pxHigherPriorityTaskWoken 通知先のタスクの優先度の情報 | | pdTRUE 通知によってブロック状態が解除 されるタスクの優先度が実行中の タスクよりも高いとき (コンテキストの切り替えを 要求する必要がある) pdFALSE 上記以外 |


ファイル task.c のポイント

```
// --- Header files (system)
                              #include、マクロ、変数、プロトタイプ
#include <stdio.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
// --- Header files (project)
#include "led.h"
#include "sevenSegmentLed.h"
#include "pushButton.h"
#include "countLed.h"
// --- macros
                                               通知を待つ時間
// task
                                               1 時間 PB1 を操作しないと
#define STACK DEPTH ((uint32 t) 4096)
                                               タイムアウトする
#define PRIORITY_INCREMENT (tskIDLE_PRIORITY + 1)
// notify
#define CLEAR_NONE ((uint32_t) 0)
#define TICKS_TO_WAIT pdMS_TO_TICKS(1000 * 60 *60) // 1 hour
#define VALUE_NONE ((uint32_t) 0)
                                                タスクのハンドルを代入する変数
// --- data (static)
static TaskHandle t taskHandleIncrement = NULL:
// --- prototypes (static)
static void taskIncrement(void *arg);
                                                タスク関数 のプロトタイプ
static void initialize(void);
```

app_main 関数

■ アルゴリズム


■プログラム



```
void app_main(void)
    BaseType_t pass;
   // initialize devices
    initialize();
   // create task
    pass = xTaskCreate(
       &taskIncrement,
        "taskIncrement",
        STACK_DEPTH,
       NULL,
        PRIORITY_INCREMENT,
       &taskHandleIncrement
   // 生成に失敗したとき(省略)
    return:
```

タスク関数 taskBlink

■ アルゴリズム



■プログラム

```
static void taskIncrement(void *arg)
   // 動作確認(省略)
   ct_init();
   for (;;) { // closed loop
       BaseType_t pd;
       pd = xTaskNotifyWait(
           CLEAR_NONE,
           CLEAR NONE.
           NULL.
           TICKS_TO_WAIT
        if (pd != pdPASS) { // 省略
       } else {
           ct_increment();
```

ファイル pushButton

pushButton.c

```
// --- prototypes (extern)
                                                        pushButton.h
                           extern void pb_init(void);
                           // --- interrupt service routine defined task.c
                           extern void pb1_isr_handler(void *arg);
void pb init(void)
                           extern void pb2_isr_handler(void *arg);
   esp_rom_gpio_pad_select_gpio(PB1);
   ESP_ERROR_CHECK(gpio_set_direction(PB1, GPIO_MODE_INPUT));
   ESP_ERROR_CHECK(gpio_pullup_dis(PB1));
                                                PB1 のポートの初期化
  ESP_ERROR_CHECK(gpio_pulldown_en(PB1));
   // PB2 のポートの初期化(省略)
                                              ボタン押下で割込み発生
   // initialize interrupt
   ESP_ERROR_CHECK(gpio_set_intr_type(PB1, GPI0_INTR_POSEDGE));
   ESP_ERROR_CHECK(gpio_set_intr_type(PB2, GPI0_INTR_POSEDGE));
   ESP_ERROR_CHECK(gpio_install_isr_service(0));
   ESP_ERROR_CHECK(gpio_isr_handler_add(PB1, &pb1_isr_handler, NULL));
   ESP_ERROR_CHECK(gpio_isr_handler_add_DbZ, &pb2_isr_handler, NULL));
   return;
                  割込みハンドラ関数
                                       割込みハンドラ関数の追加
```

割込みハンドラ関数

■ アルゴリズム

xTaskNotifyFromISR を呼出す 通知先のタスクをハンドルで指定

インクリメントタスクに通知する

必要に応じて コンテキストを切り替える

■プログラム

portYIELD_FROM_ISR を使用

おわり