CENTRO UNIVERSITÁRIO DA FEI

NEA820 - Controle e Servomecanismos II

Relatório I – Compensação Tacométrica


Turma: 730

Jéssica Trajano 12.218.167-0


Gustavo Ryuji 12.115.481-9


Simulações

Diagrama





a) Controlador de posição com realimentação de velocidade (realimentação Tacométrica)







b) Verificação do erro estático de velocidade












c) Controlador de posição com realimentação de TRANSIENTE de velocidade






Dados

a) Controlador de posição com realimentação de velocidade (realimentação Tacométrica)





$$\%UP = \frac{V_p - V_{\infty}}{V_{\infty}} \cdot 100\%$$


K _P	K _R	Tempo pico TP	Tempo Acomodação TS	%UP sobressinal (MS)	Erro estático
4	-	260 ms	1.400 ms	$\frac{3,15-2,00}{2,00} = 57,5\%$	
4	3	300 ms	200 ms	$\frac{2,025 - 2,00}{2,00} = 1,25\%$	

Considerações:


- Sinal é de exatos 2 V
- Margem de tolerância de ±5%

b) Verificação do erro estático de velocidade


DS0-X 3102A, MY52440184: Wed Jul 22 00:23:44 2020



DS0-X 3102A, MY52440184: Wed Jul 22 00:24:23 2020



DS0-X 3102A, MY52440184: Wed Jul 22 00:24:54 2020






Кр	KR	Erro estático (mV)
1	•	338
10	-	80
10	1	88
10	4	110


Considerações:


O Kp = 1 apresenta maior erro. Aumentando o Kp diminui o erro de valor final, mas aumenta a oscilação e ao inserir o Kr o serrilhado diminui, mas o erro de valor final aumenta com o aumento de Kr.

c) Controlador de posição com realimentação de TRANSIENTE de velocidade

DS0-X 3102A, MY52440184: Wed Jul 22 00:34:52 2020







K _P	K _R	Erro estático
10	1	100 ms
10	1 + FPA	100 ms