연구일시	2020년 11월 09일	
연구장소	사상 투썸플레이스	
수 행 자	류종학, 이준성, 김성훈	

연구	건내	छ
י ר	9	_ O

## 목 적

- 1. 본체에 사용할 외관 재료 선정과 도면 제작, 외관샘플 제작.
- 2. 카메라의 as 문제로 인한 연구 진행 방향 선정.
- 3. 대체 부품으로 연구 진행.

# 연구방법

- 1. 본체에 사용할 외관 재료 선정 및 도면 제작.
- 2. 도면을 이용하여 외관 샘플 제작.
- 3. 다른 카메라 및 부품을 이용한 개발 진행.

# 도출결과

- 1. 본체에 사용할 외관 재료로는 유리 재질을 선택하여 고급스러움과 유연성을 확보하였습니다.
- 유리공예를 이용한 외관 제작하기 때문에 원하는 모양, 구도를 확보 할 수 있었습니다.
- 2. 도면을 이용하여 외관 샘플을 제작하였습니다.
- 유리공예를 이용하여 샘플제작을 하였는데 색은 흰색과 검은색을 이용하여 만들었습니다.
- 3. 카메라가 as를 위해 중국으로 보내졌기 때문에 기한이 많이 늘어 12월 초에 도착한다는 연락을 받았습니다. 그래서 그동안 사용할 카메라를 선정하였고 선정한 카메라에 맞게 사용하기 위해서 원래 사용하던 것과 다른 서보모터 및 부품을 사용하기로 하였습니다.
- 4. 대체 서보모터를 사용할 때 저번시간에 트랜지스터를 이용하여 떨림을 잡았지만 움직임 시에 떨림이 개선되지 않고 부드러운 움직임을 보여주지 않아서 다른 문제가 있을 것이라고 생각하고 여러 가지 문제를 생각하였습니다.
- 문제로 생각하는 2가지는 출력 저하로 인한 불안정인 경우, 입력 신호의 노이즈가 발생한 경우입니다.
- 5. 추가로 구매한 또 다른 카메라가 13일날 도착하였습니다. 그런데 카메라에 문제가 있어 색이 제대로 화면이 나오질 않아 문제를 해결할수 있도록 방법을 찾을 예정입니다.

#### 문제점 분석

- 1. 본체에 사용할 카메라가 아직 as가 완료되지 않아 대체 카메라 및 대체 서보모터를 이용중에 있는데 아직 최적화를 시키지 못했습니다.
- 2. 사용할 카메라가 아직 as중이라 외관 샘플에 맞춰보질 못했습니다.
- 3. 서보모터의 문제로 생각한 출력저하의 문제는 불안정해지면 제어하는 센서의 값에도 영향이 간다고 생각이 들고 신호의 노이즈 경우 노이즈 신호로 인해 전력의 변동이 발생한다고 생각합니다.

## 개선방안 및 향후계획

- 1. 외관 샘플을 이용한 작동을 테스트 해볼 예정입니다.
- 2. 알림 및 녹화 영상 확인 할 수 있는 어플리케이션을 개발할 예정입니다.
- 3. 추가로 구매한 카메라의 색 이상 문제를 해결할 수 있도록 테스트 및 판매자와 연락해볼 예정입니다.
- 4. 서보모터 움직임 안정화를 위해서 개선방안으로 생각하는 것으로는
- 하드웨어 부분은 전력의 불안정은 전해콘덴서를 이용하여 해결하거나 노이즈의 경우는 세라믹 콘덴서를 달아 노이즈 바이패스를 이용하여 해결할 예정입니다.
- 소프트웨어 부분은 데이터를 전송 받을 시 이동해야하는 각도를 계산하여 일정각도 이상일 경우에만 작동할 수 있도록 개발하여 해결할 예정입니다.

개발사항 Visual ■ 라즈베리파이 및 여러 부품들을 넣기 위한 외형을 제작하였습니 다. ■ 유리 공예를 이용하여 원형의 외형 샘플을 제작하였습니다. 유리공예를 이 용 한 문제점 및 해결방안 외 형 < 유리공예를 이용한 외형 샘플 제작 과정 > 샘 플 제작과정 ■ 실제로 사용할 카메라 부품을 as 보내어 지금 설치를 해볼 수 없는 것이 문제점입니다. < 완성된 외형 샘플 >