# Wyznaczanie zależności przewodnictwa od temperatury dla półprzewodników i przewodników doświadczenie 203 (sala 217A)

Sebastian Maciejewski 132275 i Jan Techner 132332

8 grudnia 2017

### 1 Wstęp teorytyczny

Przewodnictwo właściwe materiałów zależy od temperatury. Dla metali (przewodników) spada przy wzroście temperatury ze względu na spadek ruchliwości nośników. W przypadku półprzewodnika samoistnego zdolność przewodzenia prądu rośnie wykładniczo przy wzroście temperatury. Dzieje się tak, gdyż rośnie koncentracja nośników. Ruchliwość spada podobnie jak w metalach, zmiany te są jednak niewielkie w porównaniu ze zmianami koncentracji.

Takie właściwości półprzewodnika wynikają z tego, iż nośnikami prądu są w nim elektrony w paśmie przewodnictwa i dziury w paśmie walencyjnym. Elektrony są dostarczane do pasma przewodnictwa z pasma walencyjnego (w półprzewodnikach samoistnych) lub z poziomów domieszkowych (w półprzewodnikach domieszkowanych). Dziury natomiast powstają w paśmie walencyjnym po przejściu elektronu do pasma przewodnictwa.

Liczba elektronów przechodzących na wyższy poziom energetyczny zależy wykładniczo min. od temperatury i wyraża się (dla półprzewodników samoistnych) wzorem:

$$n = n_{0s} e^{\frac{E_g}{2kT}} \tag{1}$$

gdzie  ${\cal E}_g$ to szerokość pasma zabronionego, kto stała Boltzmana a T temperatura.

#### Opis doświadczenia

## 2 Wyniki pomiarów

Dla ogrzewania i chłodzenia przewodnika i półprzewodnika otrzymaliśmy następujące odczyty oporu:

Temperatura $(K)$	Opór półprzewodnika $(k\Omega)$	Opór przewodnika $(\Omega)$	
295,95	208,0	109,1	
299,45	177,0	110,4	
304,45	144,0	112,1	
309,45	117,0	114,1	
314,45	95,0	116,0	
319,45	80,1	117,9	
324,45	66,5	119,8	
329,45	54,7	121,7	
334,45	46,4	123,5	
339,45	39,2	125,3	
344,45	33,0	127,1	
349,45	28,0	129,1	
354,45	23,9	130,8	
359,45	20,4	132,6	
354,45	26,8	131,3	
349,45	31,6	129,9	
344,45	38,1	128,1	
339,45	44,9	126,4	
334,45	52,7	124,6	
329,45	61,2	122,9	
324,45	73,4	120,7	
319,45	87,0	118,6	
314,45	103,6	116,6	
309,45	124,7	114,6	
304,45	149,9	112,5	
299,45	181,6	110,5	
298,05	191,7	109,9	

## 3 Opracowanie wyników

Dla zależności:

$$ln(1/R) = f(1/T) \tag{2}$$

wyliczymy teraz, korzystając z metody regresji liniowej, współczynnik nachylenia prostej. Przyjmujemy, że ln(1/R) = y i 1/T = x. Posługując się metodą regresji liniowej opisaną wzorem:

$$a = \frac{n\Sigma x_i y_i - \Sigma x_i \Sigma y_i}{n\Sigma x_i^2 - (\Sigma x_i)^2},\tag{3}$$

wyznaczamy współczynnik nachylenia prostej a, oraz jego niepewność.

$$a = -3869, 397 \left[ \frac{K}{\Omega} \right] \tag{4}$$

Następnie korzystając z równania:

$$a = \frac{E_A}{2k} \Rightarrow E_A = 2ak \tag{5}$$

obliczamy energię aktywacji  $(E_A)$ , która wynosi:

$$E_A = -1,068 * 10^- 19 \frac{J}{K} = -0,667 \frac{eV}{K}$$

Błąd wyznaczenia wielkości a:

$$\Delta a = \sqrt{\frac{n(\Sigma y_i^2 - a\Sigma x_i y_i - b\Sigma y_i)}{(n-2)(n\Sigma x_i^2 - (\Sigma x_i)^2)}} =$$

Zatem ostateczne wartości a i  $E_A$  wyglądają następująco:

	a	$E_A[\frac{J}{K}]$	$E_A[\frac{eV}{K}]$
pomiar	-3869, 39702854943	$-1,068*10^{-19}$	-0,667
dokładność	TODO	TODO	TODO
po zaokrągleniu	TODO	TODO	TODO

Tablica 1: Współczynnik nachylenia linii ai energia aktywacji  $E_A$ wraz z dokładnościami  $\Delta a$ i  $\Delta E_A$