
••••	ion IE3 Chimie 2 - 28 Janvier 2019
	EXERCICE A : Traitement du carbone et de l'azote
A-1	1) $[O_{2(aq)}] = K_H(O_2) * PO_2 = 1,25 \cdot 10^{-3} \text{ (mol.L}^{-1}.bar^{-1}) * 0,2 \text{ (bar)} = 0,25 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}.$
A-2	a) NO du C passe de 0 à +4 => oxydation NO de O passe de 0 à -2 => Réduction
	b) $C_6H_{12}O_{6 (aq)} + 6 H_2O$ $\rightarrow 6 CO_{2 (aq)} + 24 H^+_{(aq)} + 24 e^-$
	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	c) La cathode (pôle +) est le couple $O_2/H_2O$ qui subit la réduction. Donc $E_A > E_B$
A-3	a) Lois de Nernst : $\mathbf{E}_A = \mathbf{E}_A^0 + \frac{\mathbf{RT}}{24F} \ln[\mathbf{O}_2]^6 \left[\mathbf{H}^+\right]^{24}$ (ou selon équation)
	$E_B = E_B^0 + \frac{RT}{24F} \ln \frac{[CO_2]^6 [H^+]^{24}}{[C_6H_{12}O_6]}$
	· '' ''
	b) Les composés organiques étant progressivement oxydés en cours de traitement, le rapport
	$\frac{[CO_{2(aq)}]^6 [H_{(aq)}^+]^{24}}{[C_6H_{12}O_6]}$ devrait augmenter ce qui devrait faire <b>augmenter E<sub>B</sub>.</b>
	1
	E <sub>A</sub> restera en revanche constant dans les conditions considérées.
	Donc $\varepsilon_1$ (=E <sub>A</sub> -E <sub>B</sub> ) devrait diminuer.
A-4	a) $\Delta_f G^{\circ}_{298}$ des produits = 6(-394)+6(-237) = -3786 kJ
	$\Delta_{\rm f} G^{\circ}_{298}$ des réactifs = -911 kJ
	$\Delta_{r1}G^{\circ}_{298}$ =-3786+911 = -2875 kJ par mole de C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub>
	Le $\Delta_{r1}$ G° <sub>298</sub> étant négatif, on peut conclure que la réaction (1) est thermodynamiquement
	possible dans les conditions standards
	b) $\varepsilon_{1}^{\circ} = -\Delta_{r1}G_{298}^{\circ} / \text{nF} = 2875000 / (24*96500)$
<b>A</b> F	=> $\epsilon^{\circ}_{1}$ = 1,24 V pH = pKa + log( [NH <sub>3</sub> ]/[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ] ) => [NH <sub>3</sub> ]/[NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ] = 10 (7-9,3) => [NH <sub>3</sub> ] =10 <sup>-2,3</sup> [NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ]
A-5	$pH = pKa + log([NH3]/[NH4]) => [NH3]/[NH4] = 10 \ Plus de 99\ de NH4 => Plus de 99\ de NH$
A-6	a) Loi de Nernst : $\mathbf{E}_{C} = \mathbf{E}_{C}^{0} + \frac{\mathbf{RT}}{\mathbf{8F}} \ln \frac{[NO_{3}^{-}][\mathbf{H}^{+}]^{10}}{[NH_{+}^{+}]}$
	b) Il faut 8 e- pour équilibrer la demi-réaction d'oxydation
	=> la demi-réaction de réduction doit être 2 $O_{2(aq)}$ + 8 $H^+_{(aq)}$ + 8 $e^- \rightarrow$ 4 $H_2O$
	c) $\epsilon^{\circ}_{2} = E^{\circ}_{A} - E^{\circ}_{C} = 1,23-0,88$ (valeurs fournies) => $\epsilon^{\circ}_{2} = 0,35$ V
A-7	a) $E_B = E_B^0 + \frac{RT}{24F} \ln \frac{[CO_2]^6 [H^+]^{24}}{[C_6H_{12}O_6]}$ avec $\varepsilon^{\circ}_1 = E^{\circ}_A - E^{\circ}_B = 1,24 \text{ V (cf 4b)}$ => $E^{\circ}_B = 1,23 - 1,24 = -0,01 \text{ V}$ .
	$E_B = -0.01 + \frac{0.06}{24} \log \frac{[0.001]^6 [10^{-7}]^{24}}{10^{-2}} = -0.01 - \frac{0.06}{24} * 184 = \mathbf{E}_B = -0.47 V$
	$E_C = E_C^0 + \frac{RT}{8F} \ln \frac{[NO_3^-][H^+]^{10}}{[NH_4^+]} = 0.88 + \frac{0.06}{8} \log \frac{[10^{-4}] [10^{-7}]^{10}}{10^{-3}} = E_C = 0.35 V$
	$E_A = E_A^0 + \frac{RT}{24F} \ln[O_2]^6 \left[H^+\right]^{24} = 1,23 + \frac{0,06}{24} \log[0,25]^6 \left[10^{-3}\right]^6 \left[10^{-7}\right]^{24} \text{(selon équation)}$ $=> E_A = 0,76 V$
	On a : $\varepsilon_1 = E_A - E_B$ et $\varepsilon_2 = E_A - E_C$ ce qui donne : $\varepsilon_1 = 1,23 \text{ V et } \varepsilon_2 = 0,41 \text{ V}$
	b) Pour un même nb d'électrons transférés vers $O_2$ (24 pour 6 moles de $O_2$ réduites) on a :
	$\Delta_{r1}G_{298} = -nF\epsilon_1 = -24*96500*1,23 = -2850 \text{ kJ et } \Delta_{r2}G_{298} = -nF\epsilon_2 = -24*96500*0,41 = -950 \text{ kJ}$ C'est donc la réaction (1) qui a le plus grand $\Delta G$ et sera donc favorisée par les bactéries
	(oxydation de la matière organique MO).
	c) L'oxydation de l'azote ammoniacal ne sera réalisée que lorsque les deux réactions auront le même $\Delta_r G_{298}$ c'est-à-dire quand $\epsilon_1 = \epsilon_2$ . Cela se produira quand la matière organique aura été
	presque entièrement consommée.

		EXERCICE B-I : Traitement du phosphore par ajout de FeCl₃							
B-I	Solubilité = quantité maximale qui peut se dissoudre dans un litre d'eau.								
1	$FeCl_3 \square Fe^{3+} + 3Cl^-$								
	$Ks = a_{Fe^{3+}} \times a_{CC}^{3} = 27s^4$								
	Or $s = \frac{920}{55,8+3\times35,5} = 5,67 \text{ mol.L}^{-1}$								
	D'où Ks = $27 \times 5,67^4 = 2,79.10^4$								
	$\kappa_s > 10^4$ , ce qui permet de vérifier que le chlorure ferrique est très soluble.								
B-I	1 1 2-72 37- 37- 38-								
2.a.									
	311 1/10								
	Soit pour 100 L d'eau à traiter : n <sub>PO4</sub> 3-à précipiter =0,0325 mol								
B-I	A l'équilibre, on satisfait la réaction 3, soit :								
2 h	$K_{T_3}^0 = \frac{C_0^2}{\left[Fe^{3+}\right]_{60}\left[PO_4^{3-}\right]_{60}}$								
2.b.									
	Par ailleurs, on doit avoir $\left[PO_4^{3-}\right]_{\text{éq}} = \frac{0.1.10^{-3}}{31 + 4 \times 16} = 1,05.10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$								
	D'où $\left[ \text{Fe}^{3+} \right]_{\text{éq}} = \frac{1}{K_{T_3}^0 \left[ \text{PO}_4^{3-} \right]_{\text{éq}}} = \frac{1}{7,94.10^{21} \times 1,05.10^{-6}} = 1,20.10^{-16} \text{ mol.L}^{-1}$								
	A l'équilibre, le fer es	t présent sous	la f	orme Fe³+ et F	ePO <sub>4</sub> . II faut o	donc ajo	outer :		
	$n_{Fe^{3+} \hat{a} \hat{a} \hat{b} \hat{a} \hat{b} \hat{b} \hat{b}} = n_{Fe^{3+}} + n_{Fe}$	$_{O_4} = 1,2.10^{-16} +$	3,25	$5.10^{-4} = 3,25.10^{-4}$	0 <sup>-4</sup> mol.L <sup>-1</sup>				
	Soit pour traiter 100	_, il faut :							
	$m_{\text{FeCl}_3 \text{ à ajouter}} = 3,25.10^{-6}$	<sup>1</sup> ×100×(55,8+	-3×	35,5)=5,27 g					
	Si la réaction est cons				valeur de la c	onstant	te. compter les	points	
	de raisonnement.		•				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
B-I				D	3 6 4				
3	Expression littérale de la constante : $K_{T_4}^0 = \frac{P_{CO_{2\acute{e}q}}^3}{\left[Fe^{3+}\right]_{\acute{e}q}\left[HCO_3^{-}\right]^3} \times \frac{C_0^4}{P^0}$								
	[Fe <sup>3+</sup> ] <sub>éq</sub> [HCO <sub>3</sub> -]								
B-I	Si [HCO <sub>3</sub> -] augment	e, alors la réac	tior	n a lieu dans le	e sens 1.				
4									
	Si $P_{CO_2}$ augmente, ald	ors la reaction i	a ne	eu dans le sens	S Z.				
B-I 5	Elle ne sera plus suffisante car une partie du Fe³+ introduit réagit avec HCO₃⁻.								
3									
B-I	Remarque : ci-desso	ous raisonnen	nen	t complet. A	ccepter tout	raisoni	nement prena	int en	
6.a	compte le fait que le	es constantes	éta	nt très élevée	es, les réactio	ons son	t quasiment to	otales	
	(cela ne change ri	en aux résul	tats	s numérique	s). Dans les	s table	aux d'avance	ment,	
	comptez -0.25pt/eri	·							
	Tableau avancement équilibre 3 :								
	en mol / L Fe <sup>3+</sup>		PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>		FePO <sub>4</sub>				
	$t = 0$ $X_{init}$			[PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ] <sub>init</sub>		0			
	à l'équilibre $X_{init}-X_1-X_2$ $[PO_4^{3-}]_{init}-X_1=[PO_4^{3-}]_{fin}$ $(X_1)$ Tableau avancement équilibre 4 :								
				BHCO <sub>3</sub> Fe(OH) <sub>3</sub>		3CO <sub>2</sub>		1	
	1	X <sub>init</sub>		CO <sub>3</sub> -] <sub>init</sub>	0		CO2	1	
B-I	à l'équilibre	X <sub>init</sub> -X <sub>1</sub> -X <sub>2</sub>	[H	CO <sub>3</sub> -] <sub>init</sub> -3X <sub>2</sub>	(X <sub>2</sub> )		CO2		
6.b		1						_	
	$ K_{T_3}^0 = \frac{1}{(X_{init} - X_1 - X_2) \times ([PO_4^{3-}]_{init} - X_1)} $								
	` '''`								

$$\begin{array}{l} \begin{array}{l} \text{B-I} \\ \text{6.c} \end{array} & \begin{array}{l} K_{t_{x}}^{0} = \frac{P_{co,3}^{-3}}{\left(\left[\text{HCO}_{3}^{-}\right]_{\text{init}} - 3X_{2}\right)^{3} \times (X_{\text{init}} - X_{1} - X_{2})} \\ \text{Avec les différentes informations, il est possible de calculer facilement } X_{1} \text{ et } X_{2} \\ \text{Il suffit de retrouver } X_{\text{init}} = \text{nonction de } X_{1} \text{ et } X_{2}. \\ K_{t_{3}}^{0} = \frac{1}{\left(X_{\text{init}} - X_{1} - X_{2}\right) \times \left(\left[\text{PO}_{4}^{-3}^{-}\right]_{\text{lont}} - X_{1}\right)} => \left(X_{\text{init}} - X_{1} - X_{2}\right) = \frac{1}{K_{t_{3}}^{0} \times \left(\left[\text{PO}_{4}^{-3}^{-}\right]_{\text{init}} - X_{1}\right)}} => \\ X_{\text{init}} = \frac{1}{K_{t_{3}}^{0} \times \left(\left[\text{PO}_{4}^{-3}^{-}\right]_{\text{init}} - X_{1}\right)} + X_{1} + X_{2} \\ \text{Application numérique :} \\ X_{1} = n_{po_{4}^{-3} - \frac{1}{3} \text{ précipite}} = \frac{(31 - 0.1) \times 10^{-3}}{31 + 4 \times 16} = 3.25.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} \\ X_{2} = \frac{m_{\text{FelOH}_{3}}}{\overline{M}_{\text{FelOH}_{3}} \times V = \frac{6.20}{(55.8 + 3 \times 17) \times 100} = 5.81.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} \\ \text{et } \left[\text{PO}_{4}^{-3}^{-}\right]_{\text{init}} = \frac{31 \times 10^{-3}}{31 + 4 \times 16} = 3.26.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} \\ \text{D'où } X_{\text{init}} = \frac{1}{7.94.10^{21} \times \left(3.26.10^{-4} - 3.25.10^{-4}\right)} + 3.25.10^{-4} + 5.81.10^{-4} = 9.06.10^{-4} \text{ mol.L}^{-1} \\ \text{Et } m_{\text{FeG}_{3}} = X_{0} \times \overline{M}_{\text{FeG}_{5}} \times V = 9.06.10^{-4} \times \left(55.8 + 3 \times 35.5\right) \times 100 = 14.7 \text{ g} \\ \\ \%_{\text{Fer précipité}} = \frac{n_{\text{FeO}_{4}} + n_{\text{Fe(OH}_{3}}}{n_{\text{Fe_{4}}} \times 100} \times 100 = \frac{X_{1} + X_{2}}{X_{\text{Init}}} \times 100 \\ \\ \%_{\text{Fer précipité}} = \frac{3.25.10^{-4} + 5.81.10^{-4}}{9.06.10^{-4}} \times 100 = 99.9 \% \\ \text{Compte-tenu des valeurs très élevées de } K_{0}^{c}, \text{ et } K_{1}^{c}, \text{ on pouvait prévoir que les 2 équilibres de précipitation seraient très déolacés dans le sens direct.} \end{array}$$

précipitation seraient très déplacés dans le sens direct.

Ceci est une bonne chose pour le traitement de l'eau, car ainsi il y a une concentration très limitée en Fe<sup>3+</sup> dans l'eau qui part vers le milieu naturel (peu de fuites ioniques).



	Composition du mélange en fraction massique de Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :				
11					
	$w_M(ou\ X_M) = \frac{500}{500 + 125} = 0.80\ (ou\ 80\%)$				
	500 + 125				
	A 1000°C, 2 phases : Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> pur (0%) et le composé défini (CaO)(Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) à 74%				
	Règle des moments : $m_{S1}S_1M = m_{S2}MS_2$ et $m_{S1} + m_{S2} = 625g$				
	$X_{S2} - X_M$ 1 - 0.8				
	$m_{S1} = m_T \frac{X_{S2} - X_M}{X_{S2} - X_{S1}} = 625 \frac{1 - 0.8}{1 - 0.74} = 480.8 \ g = m_{\text{(CaO)(Fe2O3)}}$				
	$m_{S2} = m_{Fe2O3} = m_T - m_{S1} = 144.2 g$				
12	Il faut atteindre une fraction massique inférieure à X<58,7%				
	$X = 0.587 = \frac{m_{Fe2O3}}{}$				
	$\frac{1}{m_{Fe203}} + m_{CaO \ au \ départ} + m_{CaO \ à \ ajouter}$				
	$m_{CaO \hat{a} a jouter au minimum} = 500/0,587 - 625 = 226,8 g$				
13	Dans 100 litres d'eau : n <sub>PO43-</sub> à traiter = m/M x 100 = 0,031/95 x 100 = 0,0326 mol				
	D'après l'équation, il faut donc apporter au minimum $n_{\text{Ca2+}} = 3/2 \times n_{\text{PO43-}} = 0,049 \text{ mol}$				
	$m_{\text{Ca2+ à apporter au mini}} = n.M = 0.15 \times 40.1 = 1.963 g$				
	$m_{laitier au mini} = 1,963 \times 100 / 0,25 = 785,2 g$				
	Plusieurs méthodes possibles				