



IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Termo de Fomento 08/2023

A **Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Lorena**, identificada pelo CNPJ nº 51.779.304/0001-30, recebeu, por meio do Termo de Fomento N° 08/2023, um montante total de R\$ 1.982.000,00 (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil reais) em parcela única, no ano de 2023. Esse valor foi direcionado para o objeto do convênio, que consiste no custeio de despesas diversas, expansão da Central de Material Esterilizado (CME) e revitalização da Clínica Cirúrgica SUS.

A alocação dos recursos ocorreu de maneira parcial, com R\$ 930.000,00 (novecentos e trinta mil reais) destinados à revitalização da Clínica Médica SUS e Clínica Cirúrgica SUS e R\$ 972.000,00 (novecentos e setenta e dois mil reais) destinado para o custeio de despesas, com: Pessoal, Serviços médicos, Insumos hospitalares, Gêneros alimentícios e Material de higiene e limpeza para o hospital geral, conforme plano de trabalho estabelecido, sendo aplicado da seguinte forma:

1. DAS METAS.

1.2. Metas Quantitativas.

Meta Quantitativa

Diminuir em, no mínimo, 1% a média de permanência da Clínica Cirúrgica SUS.

Ações para Alcance

Revitalizar todos os quartos da Clínica Cirúrgica SUS

Situação Atual

(Dados de 2022).

Média de permanência Clínica Cirúrgica SUS: 3.

Situação Pretendida

Diminuir em, no mínimo, 1% a média de permanência da Clínica Cirúrgica SUS

Indicador de Resultado

O indicador de resultado será calculado comparando a média de permanência antes e depois da implementação das ações, medindo o percentual de redução alcançado.





Tempo médio de permanência Clínica Cirúrgica	Paciente Dia	Saídas	Resultado
Jan/24	354	95	4
Fev/24	311	88	4
Mar/24	441	102	4
Abr/24	452	123	4
Mai/24	380	89	4
Média	388	99	4
Total	1938	497	4

A meta não foi atingida, tendo em vista que durante o cronograma inicial da obra sofreu atrasos significativos devido a imprevistos técnicos e logísticos. Em decorrência desse atraso, os pacientes da clínica cirúrgica precisaram ser alocados temporariamente em outro setor do hospital, enquanto outros estavam alocados no quarto mesmo durante as intervenções, devido à impossibilidade de fechar completamente as clínicas, considerando a expressiva demanda de pacientes que atendemos regularmente, buscaremos alternativas para manter o atendimento contínuo. Essa relocação trouxe uma série de desafios operacionais e logísticos que impactaram diretamente o tempo de permanência dos pacientes. Com a prorrogação da obra, tornou-se inviável obter medidas precisas dos indicadores quantitativos e qualitativos, uma vez que os resultados esperados dependem diretamente da conclusão das melhorias estruturais e operacionais.

Somente a partir do final de março, com a conclusão da reforma e o retorno dos pacientes à clínica cirúrgica reformada, foi possível restabelecer um ambiente propício para a otimização do atendimento e, conseqüentemente, para a redução do tempo de permanência.

Não podemos deixar de ressaltar que o surto de dengue e a alta lotação hospitalar demandaram recursos adicionais e cuidados intensificados para assegurar a segurança e o conforto dos pacientes. Essa situação exigiu adaptações no cronograma para priorizar uma resposta adequada às necessidades emergenciais de saúde pública, garantindo que o ambiente hospitalar permanecesse funcional e seguro diante de uma demanda excepcionalmente alta.





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



1.3. Metas Qualitativas.

Meta Qualitativa

Manter um índice de satisfação bom e ótimo em no mínimo 75% dos usuários SUS.

Ações para Alcance

Aplicar pesquisa de satisfação aos usuários SUS atendidos por este projeto de acordo com os critérios especificados em normas internas.

Situação Atual

Em 2022 atingimos o índice de satisfação bom e ótimo 75%.

Situação Pretendida

Manter um índice de satisfação bom e ótimo em no mínimo 75% dos usuários SUS.

Indicador de Resultado

Nº de pacientes com índice de satisfação bom e (ou) ótimo/Nº total de pacientes atendidos que responderam à pesquisa) x 100.

Percentual de Satisfação Institucional	Total de Pesquisas Respondidas	Total de Usuários Satisfeitos	Percentual %
Jan/24	10078	6835	68%
Fev/24	8142	7741	95%
Mar/24	7653	7207	94%
Abr/24	4530	4307	95%
Mai/24	3041	2829	93%
Média	6440	5164	81%
Total	77290	61969	973%





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



2. DA DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO:


2.1. Corredores de Fluxo de Pacientes:


A Clínica Cirúrgica passou por uma significativa reforma para modernização e melhoria de suas instalações. Antes, o setor contava com um revestimento de manta, que foi substituído por um revestimento cerâmico.

Os corredores foram pintados com tinta Gelo Fosco Lavável, o que não só restaurou a estética do local, mas também facilitou a manutenção, permitindo que as paredes sejam limpas com panos umedecidos, entre outros métodos que utilizam água.

Foi implantado um novo sistema de gás medicinal, com a instalação de novas tubulações. Além disso, novas placas foram colocadas para identificar leitos e válvulas dos gases medicinais, melhorando a organização e segurança.

Por fim, foi realizado uma ampla reforma no sistema elétrico. Toda a fiação foi substituída e foram instalados novos spots e luminárias, proporcionando uma iluminação mais eficiente e agradável em toda a área.





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



(Fotos do atual corredor de fluxo de pacientes e equipe médica da Clínica Cirúrgica, além das placas de identificação das válvulas de gases medicinais).



(Fotos do antigo corredor da Clínica Cirúrgica).


2.2. Posto de Enfermagem:

A reforma de um posto de enfermagem em um hospital é essencial para garantir a qualidade do atendimento, a segurança dos pacientes e o bem-estar dos profissionais de saúde.

Internamente revitalizamos a sala de preparo de medicação, criando um ambiente harmonioso com o restante da clínica e seguindo rigorosamente as normas de higiene hospitalar. Além disso, incluímos novos guarda-pertences feitos sob medida e instalamos novas bancadas. Para maior conforto dos funcionários, adquirimos cadeiras novas e instalamos computadores e uma impressora, agilizando o trabalho no posto de enfermagem.

O sistema de campainhas existente foi restaurado, melhorando a eficiência no atendimento urgente aos pacientes.






IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



(Fotos do atual posto de enfermagem)



(Fotos da atual sala de preparo de medicação).





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**


(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



(Foto do atual sistema de campanha para monitoramento de leitos).



(Fotos do antigo Posto de Enfermagem)

2.3. Leitos de Ocupação dos Pacientes:

A reforma dos leitos de ocupação dos pacientes em clínicas cirúrgicas não só melhora as condições de recuperação dos pacientes, mas também contribui significativamente para a segurança, eficiência operacional e conformidade regulatória das instituições de saúde. Nos leitos, foram realizadas pequenas reformas nas macas dos pacientes: elas foram pintadas e os rodízios foram trocados. Também foram adquiridas novas escadas e suportes





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344



CNPJ 51.779.304/0001-30



Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



para soro. Além disso, novas bancadas de alimentação foram produzidas para os internados, proporcionando-lhes maior conforto. As bancadas contam ainda com puxadores para facilitar a movimentação, além de armários para armazenar os pertences dos pacientes e seus familiares.

Atualmente, todos os leitos possuem televisões e aparelhos de ar condicionado, oferecendo maior conforto tanto para os pacientes quanto para os familiares que os acompanham.



IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100






IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



(Fotos do leito contendo os carrinhos de alimentação, sofá, maca, escadinhas, suportes de soro, televisores e ar condicionado).



(Fotos do antigo leito da Clínica Cirúrgica)





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



2.4. Sala de acolhimento familiar:

Durante a reforma, pensamos cuidadosamente no conforto dos familiares dos pacientes enquanto aguardam a recuperação de seus entes queridos. A sala de acolhimento familiar desempenha um papel crucial no ambiente hospitalar, proporcionando um espaço dedicado para apoiar os familiares e cuidadores dos pacientes. Adquirimos novas mobílias, incluindo sofás, mesas orgânicas, quadros e plantas artificiais, além de instalar um ar-condicionado para garantir o conforto térmico no ambiente. Para aumentar a privacidade e possibilitar o descanso a qualquer hora do dia, também instalamos persianas que controlam a entrada de luz no quarto.



(Foto da atual Sala de Acolhimento, reservada para os familiares dos pacientes)

2.5. Recepção da Clínica Cirúrgica:





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**


(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



Realizamos uma reforma completa na recepção da nossa clínica, seguindo nosso padrão de qualidade e estética que caracterizam todos os ambientes do nosso espaço. Adquirimos novos sofás, TVs e plantas para criar um ambiente mais acolhedor. Além disso, realizamos reparos na imagem da santa, um ícone em nossa Clínica Cirúrgica. O painel foi substituído para harmonizar melhor com o ambiente, e a pintura da santa foi retocada para realçar sua presença. A reforma da recepção em uma clínica cirúrgica é fundamental por várias razões que impactam diretamente a experiência dos pacientes, a eficiência operacional e a imagem da instituição.





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



(Fotos da recepção da Clínica Cirúrgica)

2.6. Banheiros dos Leitos:

Visando ainda a qualidade de vida que nossos pacientes devem desfrutar, realizamos uma completa readequação dos banheiros na clínica. Esta iniciativa incluiu a lavagem dos revestimentos, o retoque da pintura e a implementação de pequenas alterações, como a substituição de assentos sanitários. Com estas medidas, pudemos destacar a importância crucial da limpeza para a manutenção do ambiente na nossa Clínica Cirúrgica, proporcionando uma nova aparência aos banheiros. Além disso, foram aprimorados os equipamentos de higiene disponíveis nos sanitários.

Eles são essenciais para garantir a segurança, o conforto, a privacidade e a dignidade dos pacientes durante sua estadia hospitalar, além de facilitar o trabalho dos profissionais de saúde e promover um ambiente mais humanizado de cuidado.






IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



(Fotos do Banheiro da Clínica Cirúrgica após a revitalização).

2.7. Cobertura, Calhas e Caixa d'água:

Durante o processo de reforma, identificamos diversos problemas relacionados ao forro e ao sistema hidráulico da Clínica Cirúrgica, que ainda utilizava materiais desatualizados para os padrões atuais. Entre os problemas observados estavam:





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



- ⇒ Utilização de caixas de amianto no sistema hidráulico, um material obsoleto que pode liberar substâncias químicas prejudiciais à saúde humana ao longo do tempo;
- ⇒ Vazamentos em alguns encanamentos devido ao desgaste dos materiais de vedação;
- ⇒ Reparos inadequados no forro e nas calhas da clínica, resultando em problemas recorrentes que não eram completamente solucionados.

Diante dessas constatações, procedemos com uma revitalização completa desses sistemas. Realizamos uma reforma abrangente nas calhas para prevenir futuros problemas e solucionamos os problemas hidráulicos identificados.




(Fotos da Antiga Cobertura e do Sistema de Caixa d'Água da Clínica Cirúrgica)

2.8. Sistema Elétrico:

Com a introdução de novos equipamentos e tecnologias na nossa clínica, procedemos à revitalização do sistema elétrico e operacional desta área. Como resultado, substituímos toda a fiação defasada por uma nova, implementando sistemas elétricos modernos e seguros. Essas medidas foram essenciais para assegurar o funcionamento adequado da clínica e evitar danos aos equipamentos.





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



(Fotos da Modernização do Sistema Elétrico e Operacional da Clínica Cirúrgica).

2.9. Equipamentos de Suporte, Higiene e Manutenção:

Após a modernização decorrente da reforma da clínica, incorporamos equipamentos decorativos que complementam o estilo visual da mesma. Além disso, priorizamos constantemente a busca por formas de proporcionar conforto efetivo e criar um ambiente acolhedor tanto para nossa equipe quanto para os pacientes e seus familiares. Acreditamos firmemente que uma decoração bem planejada é crucial para a completa ambientação. Com isso em mente, em colaboração com nossa equipe decorativa e nosso arquiteto, avaliamos cuidadosamente as melhores opções decorativas para integrar à nossa clínica, sempre com empatia pelos pacientes e a equipe médica do hospital. Consequentemente a aquisição de novos equipamentos de suporte, higiene e manutenção não é apenas uma questão de modernização tecnológica, mas uma necessidade para melhorar a qualidade dos cuidados, aumentar a segurança dos pacientes, garantir conformidade regulatória e promover uma operação eficiente e sustentável na área da saúde.





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



(Fotos das Aquisições dos Novos Equipamentos de Suporte e Higiene Básica).



(Fotos das Aquisições dos Novos Equipamentos de Conforto para a Clínica Cirúrgica).

2.10. Sistema de Gás Medicinal:

Visando aprimorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, identificamos a necessidade de revitalizar o sistema de gases medicinais em nossa clínica. Implementamos novas tubulações para os gases e novas régua nos leitos e apartamentos, introduzindo tecnologia e inovação que representam ferramentas de tratamento avançadas para nossos pacientes. A revitalização do sistema de gases medicinais não é apenas uma questão de conformidade ou eficiência, mas uma medida crucial para garantir a segurança, a





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



confiabilidade e a qualidade dos cuidados de saúde prestados aos pacientes em ambientes hospitalares e clínicos.



(Foto da Atual Régua de Gases Medicinais da Clínica Cirúrgica).

2.11. Corredor de Acesso:

Restauramos, também, o corredor de acesso, principal meio que conecta a Clínica Cirúrgica com o restante da Santa Casa de Lorena. Substituímos a antiga manta por revestimento cerâmico, além de realizar a pintura das paredes, proporcionando uma entrada acolhedora para a ala.






IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



(Fotos do Atual Corredor de Acesso, Com Revestimento Cerâmico, próximo à Clínica Cirúrgica).



(Foto do Antigo Corredor de Acesso, Com e Sem Manta, próximo à Clínica Cirúrgica).





2.12. Sala de Descompressão:

A sala de descompressão é um espaço dedicado para que a equipe assistencial possa relaxar, recarregar energias e lidar com o estresse emocional e físico associado ao trabalho em ambientes de saúde exigentes. Como uma instituição humanizada e empática, reconhecemos a importância de oferecer à equipe de enfermagem uma Sala de Descompressão, proporcionando maior qualidade de vida e conforto durante seus períodos de descanso. Adquirimos pufes e aplicamos uma pintura que visa criar um ambiente acolhedor e aconchegante.



(Foto da Atual Sala de Enfermagem Clínica Cirúrgica)

3. DOS IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA REVITALIZAÇÃO:

A revitalização de uma clínica médica no SUS não foi apenas atualizar instalações, mas também um investimento estratégico que trará significativos benefícios econômicos e sociais. Ao melhorar a eficiência, reduzir custos a longo prazo e aumentar a qualidade do atendimento, essa iniciativa fortalecerá o sistema de saúde pública, beneficiará a comunidade local e contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico sustentável.

3.1. Impactos Econômicos:





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



Com a revitalização da Clínica Cirúrgica equipada e moderna, teremos diagnósticos mais precisos e rápidos, resultando em tratamentos mais eficazes e prevenção de complicações, reduzindo custos a longo prazo e equipamentos novos e infraestrutura renovada têm menores custos de manutenção e menor frequência de avarias, resultando em economia de recursos destinados a reparos. A introdução de tecnologias modernas e práticas inovadoras irão otimizar o uso de recursos e melhorar a eficiência do atendimento.

Outro fator importante é que a melhoria realizada nas instalações, impactam na qualidade do atendimento e aumentam a confiança da comunidade e de potenciais parceiros, podendo resultar em mais doações e parcerias com empresas e organizações.

3.2. Impactos Sociais:

A revitalização irá garantir que todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica, tenham acesso a cuidados médicos de alta qualidade e uma clínica moderna e eficiente, igual a nossa, aumenta a confiança da população no sistema de saúde pública, incentivando uma cultura de cuidado preventivo e proativo.

4. DA PUBLICIDADE.

A revitalização da clínica médica SUS representou um marco significativo para a saúde pública da nossa comunidade. A reinauguração do espaço foi um evento memorável, evidenciando a importância desse projeto para todos os moradores. No dia 14 de março de 2024, foi reinaugurada, oficialmente, a Clínica Cirúrgica, onde a Santa Casa de Lorena recebeu mais de 100 (cem) pessoas durante a cerimônia, contando com a presença de figuras ilustres, onde estiveram presentes o Vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, o prefeito de Lorena, Sylvio Ballerini, o presidente da câmara de Lorena, Fábio Longuinho, a Diretora Regional de Saúde DRS XVII, Ana Beatriz Hernandez, o Provedor da Santa Casa de Lorena, Mario Teixeira, o Vice-provedor, Gustavo Matos, o Superintendente, Dario Costa, o Diretor Clínico, Dr. Antônio Fernando, o Diretor Técnico, Dr. José Reinaldo, vereadores de Lorena, demais autoridades, imprensa e profissionais de saúde. A presença dessas lideranças ressaltou a relevância do investimento na infraestrutura da clínica, que agora





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



dispõe de instalações modernizadas e equipamentos de última geração. A revitalização foi fruto de um esforço conjunto entre diferentes esferas do governo, refletindo uma política pública voltada para o bem-estar da população. Esse evento marcou um novo capítulo na história da saúde local, reforçando o SUS como um sistema de saúde universal e acessível a todos.

4.1. Fotos da Cerimônia:





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100





IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



CERIMÔNIA OFICIAL DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS ÁREAS SUS

O evento contou com a presença de **autoridades do Estado e Municípios**, além de representantes da iniciativa privada.



5. REVITALIZAÇÃO DA CLÍNICA MÉDICA SUS

Não será possível a prestação de contas da Clínica Médica SUS, pois, como em muitos projetos de grande porte, a execução dessa obra tem enfrentado desafios significativos que levaram à sua prorrogação e à necessidade de novos investimentos financeiros.

Inicialmente, a conclusão da obra estava prevista para um prazo determinado, com um orçamento cuidadosamente planejado. Entretanto, durante a execução, foram descobertos diversos problemas estruturais que não haviam sido identificados na fase de planejamento. Essas descobertas exigiram revisões no projeto original.

Entre os principais desafios encontrados estão a substituição da Rede de Gases Medicinais, a substituição de mobiliário depreciado, instalações de campainha, o aumento



IRMANDADE DA **SANTA CASA**
DE MISERICÓRDIA DE **LORENA**

(12) 3159-3344

CNPJ 51.779.304/0001-30

Rua Dom Bosco, 562 - Centro,
Lorena/SP - CEP 12.600-100



do número de leitos operacionais, ajustes na estrutura física devido a surto de Dengue e à alta lotação hospitalar, além da deficiência de mão de obra.

Os eventos mencionados ocorreram também durante o processo de revitalização da Clínica Cirúrgica SUS, embora em menor escala, o que acabou impactando subsequentemente a revitalização da Clínica Médica SUS. Um exemplo disso foi a necessidade de fechar leitos não SUS para dar prioridade aos leitos SUS durante a obra, resultando no fechamento de 123 leitos dos 151 totais (81%) destinados ao SUS. Além disso, foram encontrados problemas estruturais não previstos na fase de planejamento, o que exigiu o uso integral dos recursos financeiros disponíveis, conforme relatado no relatório executivo do projeto de reforma de um imóvel hospitalar e no relatório de conclusão da obra, que se encontra em anexo.

A segurança dos pacientes é a prioridade máxima em qualquer ambiente de saúde, e a expansão das instalações é crucial para evitar a sobrecarga e melhorar a qualidade do atendimento.

6. PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA

6.1. Idade:

Adultos Jovens e Idosos: A faixa etária varia bastante, com uma concentração maior de pacientes entre 20 e 70 anos.

6.2. Gênero:

A distribuição pode ser equilibrada entre homens e mulheres, mas pode variar dependendo do tipo de cirurgia.

6.3. Nível de Escolaridade:

Pacientes com diferentes níveis de escolaridade, desde aqueles com ensino fundamental até aqueles com ensino superior e pós-graduação.

6.4. Nacionalidade:

Apenas nacionalidade brasileira.