

## 作業指示書

作成日 令和08年01月30日 1/3 頁  
受付番号 2507000129

RN2507000129

顧客名	今井 良男	登録番号	品川500に2578		
		メーカー／車名	マツダ アクセラ		
住所	〒104-0031 東京都中央区京橋6丁目8-11 京橋6丁目8-11	グレード	15S		
		型式／車体番号	DBA-BM5FP	BM5FP-0224515	
		エンジン型式	P5-VPS		
		型式指定番号		カラーNo.	42M
連絡先	自宅 03-3344-5741	初度登録年	平成25年9月	トリムNo.	
入庫種別	DRP	受付日	2025/05/15	受付担当者	フロント担当 床
元請会社名	あいおいニッセイ同和損害保険株	見積日	2025/05/15	見積担当者	
センター名	東京企業自動車サービスセンター	代車	無	走行距離	13,510 Km
センター担当者	フロント担当 麻生	入庫日(確)	2025/07/18	時間	14:25
担当者連絡先	会社 03-5202-6655	出庫日(確)	2025/07/28	時間	18:00
連絡事項				種別	引取
				種別	来店

作業工程(予定担当)	作業項目/見積作業方法	指数	作業工程バーコード
取外 部品取外作業 (鈑金担当 伊藤)	Frバンパ(ミソウ) 左 ヘッドランプユニット	0.96 (0.78) (0.18)	 WP011010
整備 部品取外作業 (鈑金担当 伊藤)	コンテンサガスチャージ ラジエータ	0.60 (0.27) (0.33)	 WP021010
整備 部品取付作業 (鈑金担当 伊藤)	コンテンサガスチャージ ラジエータ	1.40 (0.63) (0.77)	 WP021040
骨格 部品取外作業 (鈑金担当 伊藤)	シユラウドパネル	0.16 (0.16)	 WP031010
骨格 部品取付作業 (鈑金担当 伊藤)	シユラウドパネル	0.24 (0.24)	 WP031040
鈑金 面出し作業 (鈑金担当 伊藤)	ボンネット 左Frエンダパネル	2.34 (1.20) (1.14)	 WP042011
鈑金 パテ付け・サンディング (鈑金担当 伊藤)	ボンネット 左Frエンダパネル	1.56 (0.80) (0.76)	 WP042012
塗装 下処理作業 (塗装担当 上原)		1.82	 WP052020
塗装 調色作業 (塗装担当 上原)		0.36	 WP053010
塗装 上塗作業 (塗装担当 上原)		1.46	 WP053030
塗装 クリヤー作業 (塗装担当 上原)		1.09	 WP053040

検査日/

検査担当者/

検査結果/

備考/

# 作業指示書

作成日 令和08年01月30日 2 / 3 頁  
受付番号 2507000129



RN2507000129

顧客名	今井 良男	登録番号	品川500に2578
		メーカー／車名	マツダ アクセラ

作業工程(予定担当)	作業項目/見積作業方法	指数	作業工程バーコード
塗装 磨き作業 (塗装担当 上原)		2.57	 WP053050
組付 部品取付作業 (钣金担当 伊藤)	Frバンハ(ミツウ) 左 ヘッドランプユニット	取替 取替	 WP061040

## 作業指示書

作成日 令和08年01月30日 3/3 頁  
受付番号 2507000129

RN2507000129

顧客名	今井 良男	登録番号	品川500に2578
		メーカー／車名	マツダ アクセラ
<b>■塗装明細/交換部品明細</b>			
塗装項目/部品名称	塗装条件/部品番号	数量	備考
<b>【塗装明細】</b>			
塗装費用計	54,570円		
<内訳> 塗装工賃計	47,450円		
塗装材料代計	7,120円		
塗料	2K		
塗膜	2コートパール		
ボンネット	161dm <sup>2</sup> (1/2)		
左Frフエンダーハーネル	38dm <sup>2</sup> (1/2)		
<b>【交換部品明細】</b>			
Frバンパー(ミソウ)	BHN1-50-031BBB	1.00	
Frグリルアッパープロテクタ	B45D-50-712A	1.00	
左 ヘッドランプユニット	B45A-51-0L0	1.00	
右 ヘッドランプユニット	B45A-51-OK0	1.00	
ボンネットインシユレータ	B45A-56-681	1.00	
コンテンサーガスチャージ	GHR1-61-480B	1.00	
ラジエータ	PE20-15-200	1.00	
シユラウドハーネル	GHR5-53-110B	1.00	
シユラウドアッパメンバ	B45A-53-150	1.00	