TI DSP, MCU, Xilinx Zynq FPGA 프로그래밍 전문가 과정

2018.07.25 강사 – Innova Lee(이상훈) gcccompil3r@gmail.com 학생 – 황수정 sue100012@naver.com

12C - MPU6050

```
int main (void)
    char txt buf[256] = \{0\};
    unsigned int buf len;
    volatile int i:
    signed short acc x, acc y, acc z;
    double real acc x, real acc y, real acc z;
 scilnit():
    disp set("SCI Configuration Success!!\n\r\0"); //디버깅용
 giolnit();
   disp set("GIO Init Success!!\n\r\0");
 i2dnit():
   wait(10000000); //delay
    disp set("I2C Init Success!!\n\r\0");
 MPU6050 enable();
    disp set( "MPU6050 Enable Success!!\n\r\0");
 MPU6050 acc config();
    disp set("MPU6050 Accelerometer Configure Success!!\n\r\0");
 rtiInit():
    rtiEnableNotification(rtiREG1, rtiNOTIFICATION COMPAREO);
    enable IRQ interrupt ();
    rtiStartCounter(rtiREG1, rtiCOUNTER BLOCKO):
```

```
disp set("RTI Init Success!!\n\r\0");
    etpwmInit();
    disp set("ETPwM Configuration Success!!\n\r\0");
    etpwnStartTBCLK():
    wait(1000000);
    for (;;)
        if (g acc flag)
            acc x = acc y = acc z = 0;
            real acc x = real acc y = real acc z = 0.0;
            acc x = q acc xyz[0];
            acc x = acc x \ll 8;
            acc x = q acc xyz[1];
            real acc x = ((double)acc x) / 2048.0;
            acc y = q acc xyz[2];
            acc y = acc y \ll 8;
            acc y = q acc xyz[3];
            real acc y = ((double)acc y) / 2048.0;
```

12C - MPU6050

```
acc z = g acc xyz[4];
acc z = acc z \ll 8;
 acc z = q acc xyz[5];
  real acc z = ((double)acc z) / 2048.0;
  if (real acc x>0){
    pwmSet1();
  else{
    pwmSet2();
  sprintf (txt buf, "acc x = 2.5lf\tacc y = 2.5lf\tacc z = 2.5lf\n\r\0",
        real acc x, real acc y, real acc z);
  buf len = strlen(txt buf);
  sciDisplayText(sciREG1, (uint8 *)txt buf, buf len);
g acc flag = 0;
```

```
_ 0
COM5 - PuTTY
SCI Configuration Success!!
GIO Init Success!!
I2C Init Success!!
MPU6050 tmp 1 Enable Success!!
MPU6050 tmp 2Enable Success!!
MPU6050 Enable Success!!
MPU6050 Accelerometer Configure Success!!
RTI Init Success!!
ETPWM Configuration Success!!
acc x = 0.09814 acc y = 0.02539 acc z = 0.97070
acc x = 0.10059 acc y = 0.02148 acc z = 0.97314
acc x = 0.09521 acc y = 0.02344 acc z = 0.95996
acc_x = 0.09863 acc_y = 0.02148 acc_z = 0.97021
acc x = 0.10010 acc y = 0.02588 acc z = 0.96240
acc_x = 0.09766 acc_y = 0.02441 acc_z = 0.96045
acc_x = 0.10498 acc_y = 0.02148 acc_z = 0.97559
acc x = 0.10205 acc y = 0.02246 acc z = 0.96875
acc x = 0.09424 acc y = 0.02393 acc z = 0.97070
```

12C - MPU6050

```
void MPU6050 acc config(void)
   volatile unsigned int cnt = 1;
   unsigned char data[1] = \{0x18U\};
   unsigned char slave word address = 0x1cU;
   i2cSetSlaveAdd(i2cREG2, MPU6050 ADDR); //슬레이브 장치 주소 지정.
   i2cSetDirection(i2cREG2, I2C TRANSMITTER); //통신모드 설정
   i2cSetCount(i2cREG2, cnt + 1); //ONT+1만큼 받겠다 설정한 것
   i2cSetMode(i2cREG2, I2C MASTER); //i2cREG2 모듈을 마스터모드로 설정
/*마스터 모드를 설정했으므로 STOP하고 START해 준 것이다.*/
   i2cSetStop(i2cREG2):
   i2cSetStart(i2cREG2);
   i2cSendByte(i2cREG2, slave word address); //slave word address를 전송
   i2cSend(i2cREG2, cnt, data); //data를 cnt길이만큼 데이터 블록을 전송
   while (i2cIsBusBusy(i2cREG2) = true) //버스가 사용 중일 때, 참
   while (i2cIsStopDetected(i2cREG2) = 0) //통신이 stop할 때까지
   i2cClearSOD(i2cREG2); //SOD 플래그를 클리어
   wait(1000000);
                  //delay
```

I2C - MPU6050 문제점

양방향으로 전기 신호를 주기 때문에 플로팅 상태에 빠질 수 있다. 이 때에는 잡음에 매우 취약해 지므로 신호를 확실히 잡아 줄 역할이 필요하다.

→ SDA, SCL에 풀업 저항을 달아주면 된다. 그러나 HAL COGEN에서 I2C를 지정할 때, 내부에서 풀업 저항을 설정하기 때문에 크게 문제 되지 않는다.

전력 문제

→ 전원을 주는 곳에 캐패시터를 달아주어 전력이 떨어지지 않도록 해준다. 용량클수록 안정적으로 쓸 수 있다. 그러나 너무 큰 용량은 충전하는데 시간이 걸리므로 적당한 크기를 달아준다.

노이즈, Crosstalk 문제

→ 도선에 자기장이 발생하여 인접한 다른 도선에 피해를 줄 수 있으므로 도선은 인접하지 않도록 한다. 또한 도선의 종류와 길이가 도선 저항에 영향을 주며 고주파 신호일수록 도선 길이가 길면 신호가 점점 약해져 통신에 문제가 생길 수 있다. 그러므로 도선은 짧은 것이 좋다. 노이즈는 고주파신호를 걸러주는 캐패시터를 이용해 전원과 접지에 필터를 달아 잡아준다.

12C LIDAR

```
int main (void)
                                                                       void LIDAR enable (void)
                                                                           volatile unsigned int cnt = 2;
/* USER CODE BEGIN (3) */
                                                                           unsigned char data[2] = {0x00U, 0x00U};
                                                                           unsigned char slave word address = 0x66U;
    qioInit();
    sciInit();
    rtiInit():
                                                                           i2cSetSlaveAdd(i2cREG2, LIDAR ADDR);
                                                                           i2cSetDirection(i2cREG2, I2C TRANSMITTER); //전송 방향 결정
    i2cInit():
    wait(10000000); //delay
                                                                           i2cSetCount(i2cREG2, cnt + 1);
                                                                           i2cSetMode(i2cREG2, I2C MASTER);
                                                                           i2cSetStop(i2cREG2);
    disp set("GIO, SCI, RTI, I2C Init Success!!\n\r\0"); //디버깅용
                                                                           i2cSetStart(i2cREG2);
                                                                           i2cSendByte(i2cREG2, slave word address);
    LIDAR enable();
                                                                           disp set("MPU6050 tmp 1 Enable Success!!\n\r\0");
                                                                           i2cSend(i2cREG2, cnt, data);
    wait(10000000); //delay
                                                                           disp set("MPU6050 tmp 2Enable Success!!\n\r\0");
    disp set("LIDAR Enable Success!!\n\r\0"); //디버깅용
    LIDAR acc config();
                                                                           while (i2cIsBusBusy(i2cREG2) = true);
    disp set("MPU6050 Accelerometer Configure Success!!\n\r\0");
                                                                           while (i2cIsStopDetected(i2cREG2) = 0);
                                                                           i2cClearSCD(i2cREG2);
    rtiInit():
    rtiEnableNotification(rtiREG1, rtiNOTIFICATION COMPAREO);
                                                                           wait(100000);
    enable IRQ interrupt ();
    rtiStartCounter(rtiREG1, rtiCOUNTER BLOCKO);
```

.* 감사합니다