
# Xilinx Zynq FPGA, TI DSP, MCU 기반의 회로 설계 및 임베디드 전문가 과정

### MCU로 Calibration 하기

1.MCU로 uart를 통해 pwm을 제어하는 프로그램을 짠다.


#### HalCoGen

-> scil, etpwm1A 설정



#### **GCM**

-> VCLK3 Divider: 14




## Pin Muxing

-> etPWM1A




## ETPWM General



#### ETPWM1

->CLKDIV : 7 ->Duty : 5%

->Period : 20000000



## CCS 코드

```
#include <HL_etpwm.h>
#include <HL_hal_stdtypes.h>
#include <HL_reg_sci.h>
#include <HL_sci.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(void)
    uint8 rx_data[32] = \{0,\};
    int i
    int data = 0;
    etpwmInit();
    sciInit();
    etpwmStartTBCLK();
    while(1)
         for(i=0;;i++){}
             while(!sciIsRxReady)
             rx_data[i] = sciReceiveByte(sciREG1);
             sciSendByte(sciREG1, rx_data[i]);
             if(rx_data[i] == '\r' || rx_data[i] == '\n'){}
                 sciSendByte(sciREG1, '\r');
sciSendByte(sciREG1, '\n');
rx_data[i] = '\0'
                  break
             else if(i < 4)
                  data += (rx_data[i] - 48)*pow(10,3-i);
         etpwmREG1->CMPA = data*1.25;
```

```
memset(rx_data, 0, sizeof(rx_data));
data = 0;
}
return 0;
}
```

#### 모터+ESC:

https://www.amainhobbies.com/hobbywing-xerun-xr8-plus-brushless-esc-g2-motor-combo-2250kv-hwa380 20407/p520598?utm\_source=transactional\_email&utm\_medium=e-mail&utm\_campaign=order\_complete&utm\_cid=1755187&utm\_content=%2fhobbywing-xerun-xr8-plus-brushless-esc-g2-motor-combo-2250kv-hwa38020 407%2fp520598

#### Calibration:

- 1.위의 코드로 MCU를 flash한 후, 시리얼 프로그램을 실행한다.
- 2.MCU의 pwm과 GND핀을 ESC의 흰선, 검은선과 연결한다.
- PUTTY에서 0000을 입력하여 PWM을 끈다.
- 3.ESC의 SET버튼을 누른 상태로, 전원 버튼을 눌러 ESC를 킨다.
- 비프음이 들리면, 바로 SET버튼을 뗀다.
- 4.중립모드를 1200으로 설정한다.
- PUTTY에 1200을 입력한다.
- ESC의 SET 버튼을 누른다.
- 그러면, 초록색 LED가 1번 점멸하고, 비프음이 들릴 것이다.
- 5.풀스로틀 모드를 1800으로 설정한다.
- PUTTY에 1800을 입력한다.
- ESC의 SET 버튼을 누른다.
- 그러면, 초록색 LED가 2번 점멸하고, 비프음이 2번 들릴 것이다.
- 6.풀브레이크 모드를 1000으로 설정한다.
- PUTTY에 1000을 입력한다.
- ESC의 SET 버튼을 누른다.
- 그러면, 초록색 LED가 3번 점멸하고, 비프음이 3번 들릴 것이다.
- 7.PUTTY에 0000을 입력하고, ESC를 종료한다.
- 8.ESC의 전원 버튼만 눌러서 다시 키고, PUTTY에 1230~1800사이 값을 넣으면 모터가 구동된다.

