03 진행상황 및 문제점_____ 김시윤-MCJ eCAP 개념 요약 및 실험

eCAP 개념

33.1 Introduction

Uses for eCAP include (eCAP용도는 다음과 같다):

- Speed measurements of rotating machinery (for example, toothed sprockets sensed via Hall sensors)
- 회전 기계의 속도 측정 (예, 홀 센서를 통해 감지 된 톱니 형 스포로킷)
- Elapsed time measurements between position sensor pulses
- 위치 센서 펄스 간의 경과 시간 측정
- Period and duty cycle measurements of pulse train signals
- 펄스 트레인 신호의주기 및 듀티 사이클 측정
- Decoding current or voltage amplitude derived from duty cycle encoded current/voltage sensors
- 듀티 사이클 인코딩(부호화) 된 전류 / 전압 센서에서 파생 된 전류 또는 전압 진폭 디코딩(복호화)

eCAP 개념

33.1.1 Features

eCAP 모듈에는 다음과 같은 기능이 있습니다.

- 4개의 이벤트 타임 스탬프 레지스터 (4-event time-stamp registers) 각 32비트
- 4개의 타임 스탬프 캡쳐 이벤트 시퀀스에 대한 에지극성 선택. CEVT1~4 를 발생할 에지 선택 가능
- 네 가지 이벤트 중 하나에서 인터럽트
- 최대 4개의 이벤트 타임 스탬프 만큼 단일 샷 캡쳐.
- 4 깊이 원형 버퍼에서(CAPx) 타임 스탬프의 연속 모드 캡처
- 절대(절대시간) 타인스탬프 켭쳐
- Difference (Delta) mode 타임스탬프 캡쳐
- 단일 입력 핀 전용 리소스.
- -캡처 모드에서 사용하지 않으면 ECAP 모듈을 단일 채널 PWM 출력으로 구성 할 수 있습니다



eCAP 개념 - APWM

Capture Mode 를 사용하지 않을 때 eCAP 핀으로 PWM을 생성 할 수 있다.


카운터인 TSCTR 은 count up mode로 작동하여 시간(주기)를 측정한다.

CAP1 및 CAP2 레지스터는 활성 기간 및 비교 레지스터가되고 CAP3 및 CAP4 레지스터는 각각주기 및 캡처 섀도 레지스터가 됩니다.

A. eCAP 핀은 Capture 모드와 APWM 모드를 지원합니다. Capture 모드에서는 이 핀은 입력핀이 되고, APWM모드에서는 이 핀은 출력핀이 됩니다.

B. APWM 모드에서 CAP1/CAP2 값을 쓰면 같은 값이 Shadow 레지스터인 CAP3/CAP4 에도 들어갑니다. Shadow 레지스터를 쓸라면 Shadow 모드를 호출해야 합니다.

Figure 33-1. Capture and APWM Modes of Operation



- A A single pin is shared between CAP and APWM functions. In capture mode, it is an input; in APWM mode, it is an output.
- B In APWM mode, writing any value to CAP1/CAP2 active registers also writes the same value to the corresponding shadow registers CAP3/CAP4. This emulates immediate mode. Writing to the shadow registers CAP3/CAP4 invokes the shadow mode.

eCAP 개념 - Continuous/One-Shot Control

Mod4 (2 비트) 카운터는 에지 규정 이벤트 (CEVT1-CEVT4)를 통해 증가합니다.

Mod4 카운터는 카운팅을 계속하고 (0-> 1-> 2-> 3-> 0) 멈추지 않으면 wraps around 합니다.

2비트 stop register는 Mod4 카운터 출력과 비교되고 Mod4 카운터 값과 같을 때 CAP1-CAP4 레지스터 의 로드를 금지시킵니다. 이 동작은 원샷모드일때 발생한다.

continuous/one-shot block은 stop-value comparator 에 의해 작동되고 소프트웨어 제어를 통해 다시 활성화 될 수 있는 모노 샷 타입의 동작을 통해 Mod4 카운터의 시작/정지 및 리셋(0) 기능을 제어한다.

일단 **동작하면**, eCAP 모듈은 Mod4 카운터와 CAP1~4 레지스터(time-stamps) 를 고정하기 전에 capture events 1-4 (CEVT1-4, defined by stop-value) 를 기다 린다.

재 활성화는 다른 캡처 시퀀스를 위해 eCAP 모듈을 준비합니다. 또한 다시 활성 화하면 Mod4 카운터가 지워지고 CAPLDEN(CAPx 를 로드할지 말지 결정하는 레지스터) 비트가 1로 설정되면 CAP1-4 레지스터를 다시 로드 할 수 있습니다.

연속 모드에서 Mod4 카운터는 계속 실행됩니다 (0-> 1-> 2-> 3-> 0, 원샷 동작은 무시되며 캡처 값은 원형 버퍼 시퀀스인 CAP1-4에 계속 기록됩니다.

Figure 33-5. Continuous/One-shot Block 0 1 2 3 2:4 MUX - CEVT1 CEVT2 CLK < Modulo 4 CEVT3 Stop counter CEVT4 RST < Mod eq One-shot control logic Stop value (2b) ECCTL2[STOP WRAP] ECCTL2[RE-ARM] ECCTL2[CONT/ONESHT]


HalCogen setting

Driver enable


■ Enable EQEP driver
■ Enable EQEP1 driver **
■ Enable EQEP2 driver **

▼ Enable ETPWM driver
■ Enable ECAP driver


Pin Mux



Special pin Mux



Vm channel




HalCogen setting

ETPWM Setting

Prd = 1000 ns

Duty = 50%





HalCogen setting

ECAP General


G	eneral	ECAP1 Configuration	n ECAP2 Confi				
Г	Enable ECAP modules						
	V						

CONTINUOUS MODE

CEVT3 을 stop/wrap value 로 설정 Mod 4 카운터가 stop/wrap 값과 같아질 경 우 CAPx 레지스터를 초기화

CEVT3 인터럽트 활성화 -> CAP3이 캡쳐하면 인터럽트 발생.

ECAP1 Configuration



CCS code

```
#include "HL sys common.h"
                                                            void ecapNotification(ecapBASE t *ecap,uint16 flags)
#include "stdio.h"
#include "HL system.h"
                                                              uint32 cap1, cap2, cap3;
#include "HL etpwm.h"
                                                              float64 duty, period;
#include "HL ecap.h"
                                                              cap1 = ecapGetCAP1(ecapREG1);
                                                              cap2 = ecapGetCAP2(ecapREG1);
void main(void)
                                                              cap3 = ecapGetCAP3(ecapREG1);
                                                              duty = (cap2 - cap1)*1000/VCLK3_FREQ;
  enable interrupt ();
                                                              period = (cap3 - cap1)*1000/VCLK3 FREQ;
  etpwmlnit();
  ecaplnit();
                                                              printf("cap1 = %d Hn",cap1);
  etpwmStartTBCLK();
                                                              printf("cap2 = %d Hn",cap2);
                                                              printf("cap3 = %d\n",cap3);
  ecapStartCounter(ecapREG1);
  ecapEnableCapture(ecapREG1);
                                                              printf("Duty = %fns\n", duty);
                                                              printf("Period = %fns₩n₩n", period);
  while(1);
```

[CortexR5] Period	Duty =	=	57265580.000000ns 57266072.000000ns
cap1 cap2		= =	74 25
cap3		=	62
Duty	=		506.66656ns
Period	=		1000.000000ns
cap1		=	74
cap2		=	112
cap3		=	149
Duty	=		506.66656ns
Period	=		1000.000000ns
cap1		=	74
cap2		=	112
cap3		=	149
Duty	=		506.66656ns
Period	=		1000.000000ns

출력 결과

```
void ecapNotification(ecapBASE t *ecap, uint16 flags)
j {
     uint32 cap1, cap2, cap3;
     float64 duty, period;
     uint8 msq[128] = \{0\};
     cap1 = ecapGetCAP1(ecapREG1);
     cap2 = ecapGetCAP2(ecapREG1);
     cap3 = ecapGetCAP3(ecapREG1);
     duty = (cap2 - cap1)*1000/VCLK3 FREQ;
     period = (cap3 - cap1)*1000/VCLK3 FREQ;
     sprintf(msq, "Duty = %fns\r\n", duty);
     sciSend(sciREG1,strlen(msq),msq);
     sprintf(msq,"Period = %fns\r\n\n", period);
     sciSend(sciREG1,strlen(msq),msq);
```

```
🔞 🖃 📵 /dev/ttyUSB0 - PuTTY
Duty = 506.666656ns
Period = 1000.000000ns
Duty = 506.666656ns
Period = 1000.000000ns
Duty = 506.666656ns
Period = 1000,000000ns
Duty = 506.666656ns
Period = 1000,000000ns
Duty = 506.666656ns
Period = 1000.000000ns
Duty = 506.666656ns
Period = 1000,000000ns
Duty = 506.666656ns
Period = 1000.000000ns
Duty = 506,666656ns
Period = 1000,000000ns
```

03 진행상황 문제점

문제점 및 진행계획

문제점

- 1. eCAP 개념 이해에 대한 어려움.
- -> 데이터시트 해석으로 해결.
- 2. Halcogen 설정의 어려움
- -> 데이터시트와 예제코드 활용하여 해결
- 3. printf 함수의 딜레이 현상
- -> SCI(UART) 를 사용하여 해결

진행계획

eCAP을 활용하여 모터 속도 측정 및 제어

라사합니다. "