



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

Belo Horizonte, 22 de setembro de 2021

Relatório de Fiscalização de Rotina.

Obra na VALE S/A em Itabira-MG

Empresa: CONSTRUCAP CCPS Engenharia e Comércio

Endereço escritório: R. das Tulipas, 176 - Eldorado, Itabira - MG, 35900-151

CNPJ: 61.584.223/0025-05

Cidade: Itabira – MG,

Dona da Obra: VALE S/A

Tipo de Obra: Terraplanagem/ Expansão/ Montagem

No dia 21 de setembro de 2021, foi realizada Visita de Rotina em Obra da VALE S/A Minas Gerais, no sentido de apurar denúncias de condições de trabalho dos colaboradores e reclamações trabalhistas, e ainda orientar aos mesmos quanto dúvidas referentes à CCT – Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e NR- Normas Regulamentadoras.

Observação:

O SITICOP-MG recebeu algumas ligações telefônicas de trabalhadores lotados na obra da VALE S/A em Itabira-MG. Com o intuito de averiguar as denúncias feitas foi enviado o Fiscal de Obras e um Diretor do Sindicato até a região. Ao chegar no local os representantes do Sindicato entrou em contato com os colaboradores que ligaram e fizeram as reclamações, os mesmos repassaram o endereço do alojamento localizados na Rua: Raul Pompéia, 264 e Rua: Quitiliano Guerra, 37, Bairro: João 23.

Em relação ao momento Pandêmico que temos vivido, falta um desempenho maior da empresa no quesito prevenção como por exemplo a manutenção dos dispensers de álcool em gel e reposição do mesmo. Medidor de temperatura na entrada do alojamento.

*Foi feita uma vistoria para averiguar as condições do Alojamento;

01 - Nos quartos tinham 02 (duas) camas cada um.

02 - Cada Quarto tem um banheiro com 01 (um) vaso sanitário, 01 (um) pia lavatório e 01 (um) chuveiro, porem os banheiros **NÃO tem lâmpadas**

03 - 01 (um) Armário de aço pequeno para os trabalhadores guardarem seus pertences com 03 (três) repartições, porem os mesmos se encontram em **péssimas condições até mesmo com ferrugem.**

04 - **Falta dispensers de álcool em gel** nos corredores de cada andar do alojamento, tendo em vista que os que tem estão mal distribuídos.



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

- 05 - Lavanderia **com 03 (três) tanquinhos para lavar a roupa porem somente 02 (dois) estão funcionando**, e a quantidade de varais não atende à demanda, tendo em vista a quantidade de alojados.
- 06 - Melhor condição da área de vivencia com mais canais na única TV que tem.
- 07 - Sinal de **internet wifi péssimo**, falta a distribuição de sinal, como a distribuição de repetidores.

***Baixada;**

A baixada está sendo praticada sem ordem não havendo programação, tem trabalhadores que já estão a 01 mês com baixada vencida e a empresa não manifesta uma data para que o colaborador possa exercer seu direito de estar com a família.

***Equiparação salarial e direito de reajuste salarial;**

A empresa possui 02 (dois) contratos de trabalho com a VALE S/A, sendo a obra "1301" e "1299". Em um contrato o "1299" a empresa concedeu aos seus funcionários um reajuste salarial de 7% mais reajuste do cartão alimentação para R\$200,00 (duzentos reais), porem na obra "1301" aplicou somente o reajuste no cartão alimentação para R\$200,00 (duzentos reais).

Observando que os trabalhadores são direcionados a trabalhar nas duas obras (nos dois contratos), de acordo com a necessidade de cada contrato, causando um desconforto e um desequilíbrio financeiro na categoria. Em um alojamento tem trabalhadores dos dois contratos, sendo da obra "1301" e "1299".

Os trabalhadores reivindicam o direito igual para as duas obras.


***Alojamento para os trabalhadores que testaram positivo a COVID.**

Foi relatado por trabalhadores que haviam testado positivo ao teste de COVID que o alojamento onde vão os trabalhadores com COVID não tem estrutura nenhuma e recurso para aqueles trabalhadores que são colocados em quarentena, como por exemplo álcool em gel, internet e alimentação péssima, sem ventilador ou ar condicionado um verdadeiro descaso com o trabalhador.



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

*Portaria do Alojamento.



*Quartos do Alojamento




* Falta manutenção dos dispensers de álcool em gel e reposição do mesmo, somente o da recepção e da área da Tv estava funcionando.





Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

*Quartos do alojamento.



* Banheiros NÃO tem lâmpadas.



*Bebedouro do alojamento com água filtrada (mineral) e higienizado Porém falta reposição de copos descartáveis.



*Banheiro Sanitário, manter a higienização do mesmo.





Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

*Lavanderia com 03 (três) tanquinho porem só 02 (dois) estão funcionando.



*Área de vivência, a TV não estava funcionando.



GEORGE WASHINGTON S. PEREIRA
DIRETOR / SITICOP-MG

ROBERLAINE J. BARBOSA
FISCAL DE OBRAS/ SITICOP-MG