



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

Belo Horizonte 29 de junho de 2020

Relatório de Fiscalização de Rotina.

Obra de fundo de vale e controle de cheias LAREIRA e MARIMBONDO

Empresa: ENGIBRAS ENGENHARIA S.A

CNPJ: 26.381.989/0001-14

Cidade: Belo Horizonte - MG

Dona da Obra: Prefeitura de Belo Horizonte

Número de funcionários: 247

Tipo de Obra: Saneamento Ambiental

Localização da Obra: Venda Nova

Área de Atuação da empresa: Córregos LAREIRA e MARIMBOMDO

No dia 14 de janeiro de 2020 por volta das 10h 30min, foram realizadas Visitas de Rotina em Obra de Saneamento Ambiental nos Córregos LAREIRA e MARIMBOMDO na região de Venda Nova, no sentido de apurar denúncias de condições de trabalho dos colaboradores e reclamações trabalhistas, e ainda orientar aos mesmos quanto dúvidas referentes à CCT – Convenção Coletiva de Trabalho da categoria e NR- Normas Regulamentadoras.

Observação:

* Deslocamento de uma frente de trabalho para outra sem transporte.

Ex: Saindo do córrego da Lareira para o córrego Maribondo, os trabalhadores fazem o deslocamento a pé cerca de 2 km.

* A Empresa não fornece café da manhã para os trabalhadores.

* Local para refeição: só tem estufa para os trabalhadores aquecerem marmita no canteiro de obra do córrego da Lareira, os trabalhadores das outras frentes de serviço têm que se deslocar a pé até o canteiro de obra do córrego da Lareira para aquecerem suas marmitas e poder almoçar.

* Os trabalhadores trabalham em uma área insalubre e não recebem este adicional.

* O pagamento de Horas Extras.

* O Canteiro de obra do córrego da Lareira não atende a demanda dos trabalhadores, devido a quantidade de trabalhadores.

Ex: Chuveiros, Banheiros, Vestiário.

Os trabalhadores pedem que seja liberado novamente o espaço do Clube Lareira.



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG





Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

*Aquecedor de Marmitas (estufa), em ótimo estado de conservação e Higienização.



*Bebedor e local para lavar as mãos.



*Caneca Individual, Solicitamos que seja feito a reposição destas canecas devido ao tempo de uso e higienização.



*Higienização dos banheiros químicos.



*Armários de aço para guardarem as suas roupas e objetos pessoais. Em péssimo estado de conservação.



*A quantidade de chuveiros (02 dois) não atende o número de trabalhadores lotados nesta obra.



* Area de armação em péssimas condições.



*Barragem de contenção.



* Os trabalhadores estão em contato direto ao esgoto e expostos a todo tipo de impurezas trazidas pelo córrego, a Empresa não paga Insalubridade aos trabalhadores.



*Movimentação em geral de trabalhadores expostos ao corrego.





Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

*Gerador de energia exposto e sem isolamento.



GEORGE WASHINGTON SOARES PEREIRA
DIRETOR / **SITICOP-MG**



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

Belo Horizonte 29 de junho de 2020

Relatório de Fiscalização de Rotina.

Atendendo a solicitação do Ministério Público do Trabalho ao SITICOP-MG.

Obra de Linha de Transmissão no Vale do Jequitinhonha-MG.

Empresas: TABOCAS Participações Empreendimentos S.A

CNPJ: 03.130.160/0001-43

CYMI DO BRASIL - PROJETOS E SERVICOS LTDA

CNPJ:04.980.542/0001-29

SAE TOWERS BRASIL

CNPJ07.758.028/0001-31

Cidade: Bandeira – MG

Tipo de Obra: Linha de Transmissão

Localização da Obra: Sub Canteiro de Bandeira MG

Área de Atuação da empresa: Padre do Paraíso (MG) até Poções (BA)

Endereço do Alojamento: Rodovia LMG – 630, km - 02 sentido Macarani – Fazenda Serra Azul – Zona Rural – Bandeira MG

No dia 22 de junho de 2020 por volta das 10h 30min, o Sr. José Júlio Diretor do SITICOP-MG foi informado através de ligação telefônica que trabalhadores da empresa TABOCAS Participações Empreendimentos S.A em Bandeira MG foram detectados com COVID-19, onde haviam 136 (cento e trinta e seis) casos confirmados sendo que 50 (cinquenta) já haviam sido curados e 86 (oitenta e seis) estavam em observações. O Diretor do SITICOP- MG solicitou que o Sr. Edivaldo Soares de Melo (Assessor), se dirigisse até a cidade de Bandeira MG no Vale do Jequitinhonha, para tomar conhecimento sobre o ocorrido. O Sr. Edivaldo representante do SITICOP- MG conversou com trabalhadores das empresas para que pudesse dar as informações necessárias do ocorrido, foi informado que as empresas executava um serviço de implantação Linha de Transmissão, de Padre do Paraíso (MG) até Poções (BA) onde os trabalhadores das empresas estavam no trecho de Bandeira MG, foi informado pelos trabalhadores das empresas que realmente tinha casos de COVID- 19 nas empresas e que houve um remanejamento dos trabalhadores, e aqueles que estavam com COVID-19 foram colocados em isolamento. Foi perguntado aos trabalhadores se eles tinham alguma reclamação contra as empresas, eles disseram que até o momento não tinham nada a reclamar. As empresas se comprometeram a darem amparo e assistência para os trabalhadores, assim como foi constatado em outras empresas na região do Vale do Jequitinhonha.



Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de MG

Responsável pela visita:

EDIVALDO SOARES DE MELO
Assessor do **SITICOP-MG**