

表C. 1. 7 模板安装工程 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--车间	编号	02-01-C. 1. 7-19
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交A-F轴三层柱模板安装工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 模板安装工程检验批质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公 司 项目经理（签字） 2026年07月19日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 永明项目管理有限公司 监理工程师（签字） 年 月 日			

表C. 7. 2 模板安装工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-19

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(混凝土结构)		分项工程名称		模板			
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		柱:46件			
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		1-12交A-F轴三层柱			
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011				验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015					
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果		
	1	模板及支架用材料的外观、规格和尺寸		第4. 2. 1条		/		质量证明文件齐全有效			√		
	2	模板及支架的安装质量		第4. 2. 2条		全 / 46		共46处，全部检查，合格46处			√		
	3	后浇带处的模板及支架		第4. 2. 3条		全 / 1		共1处，全部检查，合格1处			√		
	4	土层上安装模板支架竖杆或竖向模板		第4. 2. 4条		/		/			/		
一般项目	1	模板安装的一般要求		第4. 2. 5条		全 / 46		共46处，全部检查，合格39处			84. 8%		
	2	隔离剂的品种及涂刷方法		第4. 2. 6条		全 / 46		共46处，全部检查，合格42处			91. 3%		
	3	模板起拱高度		第4. 2. 7条		/		/			/		
	4	连续支模上下层模板支架的竖杆及垫板设置		第4. 2. 8条		全 / 46		共46处，全部检查，合格37处			80. 4%		
	5	固定在模板上的预埋件和预留孔洞		第4. 2. 9条		/		/			/		
	6	预埋件和预留孔洞安装允许偏差	预埋板中心线位置（mm）		3		/		共9处，全部检查，合格8处			88. 9%	
			预埋管、预留孔中心线位置（mm）		3		/		共9处，全部检查，合格9处			100%	
			插筋	中心线位置（mm）		5		/ 3		抽查3处，合格3处			100%
				外露长度（mm）		+10， 0		/ 3		抽查3处，合格3处			100%
			预埋螺栓	中心线位置（mm）		2		/		/			/
				外露长度（mm）		+10， 0		/		/			/
			预留洞	中心线位置（mm）		10		/		/			/
				尺寸（mm）		+10， 0		/		/			/
	7	模板安装允许偏差	轴线位置（mm）		5		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
			底模上表面标高（mm）		±5		/		抽查4处，合格4处			100%	
			模板内部尺寸（mm）	基础		±10		/		/			/
				柱、墙、梁		±5		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
				楼梯相邻踏步高差		5		/		/			/
			柱、墙垂直度（mm）	层高≤6m		8		/		/			/
				层高>6m		10		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
			相邻模板表面高差（mm）		2		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
表面平整度（mm）			5		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%			
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月19日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日											

表C. 1. 7 模板安装工程 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目-一车间	编号	02-01-C. 1. 7-20
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交F-M轴二层顶梁板、梯模板安装工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 模板安装工程检验批质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 项目经理（签字） 2026年07月19日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 永明项目管理有限公司 监理工程师（签字） 年 月 日			

表C. 7. 2 模板安装工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-20

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(混凝土结构)		分项工程名称		模板			
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		梁:131件 板:87间 楼梯:1挂			
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		1-12交A-F轴三层顶梁板、梯			
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011				验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015					
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果		
	1	模板及支架用材料的外观、规格和尺寸		第4. 2. 1条		/		质量证明文件齐全有效			√		
	2	模板及支架的安装质量		第4. 2. 2条		全 / 219		共219处，全部检查，合格219处			√		
	3	后浇带处的模板及支架		第4. 2. 3条		全 / 1		共1处，全部检查，合格1处			√		
	4	土层上安装模板支架竖杆或竖向模板		第4. 2. 4条		/		/			/		
一般项目	1	模板安装的一般要求		第4. 2. 5条		全 / 219		共219处，全部检查，合格196处			89. 5%		
	2	隔离剂的品种及涂刷方法		第4. 2. 6条		全 / 219		共219处，全部检查，合格208处			95%		
	3	模板起拱高度		第4. 2. 7条		23 / 23		抽查23处，合格19处			82. 6%		
	4	连续支模上下层模板支架的竖杆及垫板设置		第4. 2. 8条		/ /		/			/		
	5	固定在模板上的预埋件和预留孔洞		第4. 2. 9条		/		/			/		
	6	预埋件和预留孔洞安装允许偏差	预埋板中心线位置（mm）		3		/		/			/	
			预埋管、预留孔中心线位置（mm）		3		9 / 9		共9处，全部检查，合格8处			88. 9%	
			插筋	中心线位置（mm）		5		/		/			/
				外露长度（mm）		+10, 0		/		/			/
			预埋螺栓	中心线位置（mm）		2		/		/			/
				外露长度（mm）		+10, 0		/		/			/
			预留洞	中心线位置（mm）		10		9 / 9		共9处，全部检查，合格8处			88. 9%
				尺寸（mm）		+10, 0		9 / 9		共9处，全部检查，合格8处			88. 9%
	7	模板安装允许偏差	轴线位置（mm）		5		24 / 24		抽查24处，合格24处			100%	
			底模上表面标高（mm）		±5		24 / 24		抽查24处，合格22处			91. 7%	
			模板内部尺寸（mm）	基础		±10		/		/			/
				柱、墙、梁		±5		14 / 14		抽查14处，合格14处			100%
				楼梯相邻踏步高差		5		全 / 1		抽查1处，合格1处			100%
			柱、墙垂直度（mm）	层高≤6m		8		/		/			/
				层高>6m		10		/		/			/
相邻模板表面高差（mm）			2		24 / 24		抽查24处，合格24处			100%			
表面平整度（mm）			5		24 / 24		抽查24处，合格22处			91. 7%			
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月19日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日											

表C. 1. 7 模板安装工程 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--车间	编号	02-01-C. 1. 7-21
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 1-12交F-M轴三层柱模板安装工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 模板安装工程检验批质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 2026年07月24日			
审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 监理工程师（签字） 永明项目管理有限公司 年 月 日			

表C. 7. 2 模板安装工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-21

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(混凝土结构)		分项工程名称		模板			
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		柱:46件			
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		1-12交F-M轴三层柱			
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011				验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015					
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果		
	1	模板及支架用材料的外观、规格和尺寸		第4. 2. 1条		/		质量证明文件齐全有效			√		
	2	模板及支架的安装质量		第4. 2. 2条		全 / 46		共46处，全部检查，合格46处			√		
	3	后浇带处的模板及支架		第4. 2. 3条		全 / 1		共1处，全部检查，合格1处			√		
	4	土层上安装模板支架竖杆或竖向模板		第4. 2. 4条		/		/			/		
一般项目	1	模板安装的一般要求		第4. 2. 5条		全 / 46		共46处，全部检查，合格39处			84. 8%		
	2	隔离剂的品种及涂刷方法		第4. 2. 6条		全 / 46		共46处，全部检查，合格42处			91. 3%		
	3	模板起拱高度		第4. 2. 7条		/		/			/		
	4	连续支模上下层模板支架的竖杆及垫板设置		第4. 2. 8条		全 / 46		共46处，全部检查，合格37处			80. 4%		
	5	固定在模板上的预埋件和预留孔洞		第4. 2. 9条		/		/			/		
	6	预埋件和预留孔洞安装允许偏差	预埋板中心线位置（mm）		3		/		共9处，全部检查，合格8处			88. 9%	
			预埋管、预留孔中心线位置（mm）		3		/		共9处，全部检查，合格9处			100%	
			插筋	中心线位置（mm）		5		/ 3		抽查3处，合格3处			100%
				外露长度（mm）		+10， 0		/ 3		抽查3处，合格3处			100%
			预埋螺栓	中心线位置（mm）		2		/		/			/
				外露长度（mm）		+10， 0		/		/			/
			预留洞	中心线位置（mm）		10		/		/			/
				尺寸（mm）		+10， 0		/		/			/
	7	模板安装允许偏差	轴线位置（mm）		5		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
			底模上表面标高（mm）		±5		/		抽查4处，合格4处			100%	
			模板内部尺寸（mm）	基础		±10		/		/			/
				柱、墙、梁		±5		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
				楼梯相邻踏步高差		5		/		/			/
			柱、墙垂直度（mm）	层高≤6m		8		/		/			/
				层高>6m		10		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
			相邻模板表面高差（mm）		2		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
表面平整度（mm）			5		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%			
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月24日											
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日											

表C. 1. 7 模板安装工程 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目-一车间	编号	02-01-C. 1. 7-22
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交F-M轴三层顶梁板、梯模板安装工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 模板安装工程检验批质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 项目经理（签字） 2026年07月24日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 永明项目管理有限公司 监理工程师（签字） 年 月 日			

表C. 7. 2 模板安装工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-22

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(混凝土结构)		分项工程名称		模板			
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		梁:132件 板:86间 楼梯:1挂			
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		1-12交F-M轴三层顶梁板、梯			
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011				验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015					
主控项目	验收项目				设计要求及规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查结果		
	1	模板及支架用材料的外观、规格和尺寸			第4. 2. 1条		/		质量证明文件齐全有效		√		
	2	模板及支架的安装质量			第4. 2. 2条		全 / 219		共219处，全部检查，合格219处		√		
	3	后浇带处的模板及支架			第4. 2. 3条		全 / 1		共1处，全部检查，合格1处		√		
	4	土层上安装模板支架竖杆或竖向模板			第4. 2. 4条		/		/		/		
一般项目	1	模板安装的一般要求			第4. 2. 5条		全 / 219		共219处，全部检查，合格192处		87. 7%		
	2	隔离剂的品种及涂刷方法			第4. 2. 6条		全 / 219		共219处，全部检查，合格199处		90. 9%		
	3	模板起拱高度			第4. 2. 7条		23 / 23		抽查23处，合格23处		100%		
	4	连续支模上下层模板支架的竖杆及垫板设置			第4. 2. 8条		/ /		/		/		
	5	固定在模板上的预埋件和预留孔洞			第4. 2. 9条		/		/		/		
	6	预埋件和预留孔洞安装允许偏差		预埋板中心线位置（mm）	3		/		/		/		
				预埋管、预留孔中心线位置（mm）	3		9 / 9		共9处，全部检查，合格9处		100%		
			插筋	中心线位置（mm）	5		/		/		/		
				外露长度（mm）	+10, 0		/		/		/		
			预埋螺栓	中心线位置（mm）	2		/		/		/		
				外露长度（mm）	+10, 0		/		/		/		
			预留洞	中心线位置（mm）	10		9 / 9		共9处，全部检查，合格8处		88. 9%		
				尺寸（mm）	+10, 0		9 / 9		共9处，全部检查，合格8处		88. 9%		
	7	模板安装允许偏差		轴线位置（mm）	5		24 / 24		抽查24处，合格22处		91. 7%		
				底模上表面标高（mm）	±5		24 / 24		抽查24处，合格23处		95. 8%		
			模板内部尺寸（mm）	基础	±10		/		/		/		
				柱、墙、梁	±5		14 / 14		抽查14处，合格12处		85. 7%		
				楼梯相邻踏步高差	5		全 / 1		抽查1处，合格1处		100%		
			柱、墙垂直度（mm）	层高≤6m	8		/		/		/		
				层高>6m	10		/		/		/		
			相邻模板表面高差（mm）	2		24 / 24		抽查24处，合格22处		91. 7%			
			表面平整度（mm）	5		24 / 24		抽查24处，合格23处		95. 8%			
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求										质量员： 2026年07月24日	
监理单位 验收结论												专业监理工程师： 年 月 日	

表C.1.7	钢筋加工工程	报验表
--------	--------	-----

[illegible]

表C. 7. 2 钢筋加工工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-19

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目-一车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(混凝土结构)		分项工程名称		钢筋	
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		6种	
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		1-12交A-F轴三层柱	
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011				验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查 结果
	1	钢筋弯折的弯弧内径		第5. 3. 1条		18 / 18		抽查18处，合格18处			√
	2	纵向受力钢筋的弯折、弯钩处理		第5. 3. 2条		18 / 18		抽查18处，合格18处			√
	3	箍筋、拉筋的末端处理		第5. 3. 3条		18 / 18		抽查18处，合格18处			√
	4	盘卷钢筋调直后力学性能和重量偏差		第5. 3. 4条		/		/			/
一般项目	1	钢筋加工的形状、尺寸		第5. 3. 5条		18 / 18		抽查18处，合格15处			83. 3%
	2	钢筋加工允许偏差	受力钢筋沿长度方向的净尺寸（mm）	±10		18 / 18		抽查18处，合格16处			88. 9%
			弯起钢筋的弯折位置（mm）	±20		18 / 18		抽查18处，合格17处			94. 4%
			箍筋外廓尺寸（mm）	±5		18 / 18		抽查18处，合格15处			83. 3%
施工单位 检查结果			主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月18日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

表C.1.7	钢筋加工工程	报验表
--------	--------	-----

[illegible]

表C. 7. 2 钢筋加工工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-20

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目-一车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(混凝土结构)		分项工程名称		钢筋	
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		10种	
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		1-12交A-F轴三层顶梁板、梯	
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011				验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
主控项目	验收项目			设计要求及规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查结果
	1	钢筋弯折的弯弧内径		第5. 3. 1条		30 / 30		抽查30处，合格30处			√
	2	纵向受力钢筋的弯折、弯钩处理		第5. 3. 2条		30 / 30		抽查30处，合格30处			√
	3	箍筋、拉筋的末端处理		第5. 3. 3条		30 / 30		抽查30处，合格30处			√
	4	盘卷钢筋调直后力学性能和重量偏差		第5. 3. 4条		/		/			/
一般项目	1	钢筋加工的形状、尺寸		第5. 3. 5条		30 / 30		抽查30处，合格29处			96. 7%
	2	钢筋加工允许偏差	受力钢筋沿长度方向的净尺寸（mm）	±10		30 / 30		抽查30处，合格29处			96. 7%
			弯起钢筋的弯折位置（mm）	±20		30 / 30		抽查30处，合格29处			96. 7%
			箍筋外廓尺寸（mm）	±5		30 / 30		抽查30处，合格28处			93. 3%
施工单位 检查结果			主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月20日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

表C.1.7	钢筋加工工程	报验表
--------	--------	-----

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--车间	编号	02-01-C. 1. 7-21
致：永明项目管理有限公司（项目监理机构）			
我方已完成 1-12交F-M轴三层柱钢筋加工工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。			
附件：			
钢筋加工工程检验批质量验收记录			
施工项目经理部（盖章）		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司	
项目经理（签字）			
2026年07月23日			
审查或验收意见：			
项目监理机构（盖章）		永明项目管理有限公司	
监理工程师（签字）			
年 月 日			

表C. 7. 2 钢筋加工工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-21

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目-一车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(混凝土结构)		分项工程名称		钢筋	
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		6种	
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		1-12交F-M轴三层柱	
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011				验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
主控项目	验收项目			设计要求及规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查结果
	1	钢筋弯折的弯弧内径		第5. 3. 1条		18 / 18		抽查18处，合格18处			√
	2	纵向受力钢筋的弯折、弯钩处理		第5. 3. 2条		18 / 18		抽查18处，合格18处			√
	3	箍筋、拉筋的末端处理		第5. 3. 3条		18 / 18		抽查18处，合格18处			√
	4	盘卷钢筋调直后力学性能和重量偏差		第5. 3. 4条		/		/			/
一般项目	1	钢筋加工的形状、尺寸		第5. 3. 5条		18 / 18		抽查18处，合格15处			83. 3%
	2	钢筋加工允许偏差	受力钢筋沿长度方向的净尺寸（mm）	±10		18 / 18		抽查18处，合格16处			88. 9%
			弯起钢筋的弯折位置（mm）	±20		18 / 18		抽查18处，合格17处			94. 4%
			箍筋外廓尺寸（mm）	±5		18 / 18		抽查18处，合格15处			83. 3%
施工单位 检查结果			主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月23日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

表C.1.7	钢筋加工工程	报验表
--------	--------	-----

[illegible]

表C. 7. 2 钢筋加工工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-22

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目-一车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(混凝土结构)		分项工程名称		钢筋	
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		10种	
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		1-12交F-M轴三层顶梁板、梯	
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011				验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查结果
	1	钢筋弯折的弯弧内径		第5. 3. 1条		30 / 30		抽查30处，合格30处			√
	2	纵向受力钢筋的弯折、弯钩处理		第5. 3. 2条		30 / 30		抽查30处，合格30处			√
	3	箍筋、拉筋的末端处理		第5. 3. 3条		30 / 30		抽查30处，合格30处			√
	4	盘卷钢筋调直后力学性能和重量偏差		第5. 3. 4条		/		/			/
一般项目	1	钢筋加工的形状、尺寸		第5. 3. 5条		30 / 30		抽查30处，合格29处			96. 7%
	2	钢筋加工允许偏差	受力钢筋沿长度方向的净尺寸（mm）	±10		30 / 30		抽查30处，合格29处			96. 7%
			弯起钢筋的弯折位置（mm）	±20		30 / 30		抽查30处，合格29处			96. 7%
			箍筋外廓尺寸（mm）	±5		30 / 30		抽查30处，合格28处			93. 3%
施工单位 检查结果			主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月25日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

表C. 1. 7 钢筋连接及安装工程 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目-一车间	编号	02-01-C. 1. 7-19
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交A-F轴三层柱钢筋连接及安装工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 钢筋连接及安装工程检验批质量验收记录 钢筋工程隐蔽验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公 司 2026年07月18日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 监理工程师（签字） 永明项目管理有限公司 年 月 日			

表C. 7. 2 钢筋连接及安装工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-19

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(混凝土结构)		分项工程名称		钢筋		
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		柱:46件		
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		1-12交A-F轴三层柱		
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011				验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015				
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录		检查 结果	
	1	钢筋的连接方式			第5. 4. 1条		全 / 46		共46处，全部检查，合格46处		√	
	2	机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能			第5. 4. 2条		/		质量证明文件齐全		√	
	3	机械连接检验结果			第5. 4. 3条		全 / 46		共46处，全部检查，合格46处		√	
	4	受力钢筋的牌号、规格和数量			第5. 5. 1条		全 / 46		共46处，全部检查，合格46处		√	
	5	受力钢筋的安装位置、锚固方式			第5. 5. 2条		全 / 46		共46处，全部检查，合格46处		√	
一般项目	1	钢筋接头位置			第5. 4. 4条		全 / 46		共46处，全部检查，合格37处		80. 4%	
	2	机械连接、焊接外观质量			第5. 4. 5条		全 / 46		共46处，全部检查，合格45处		97. 8%	
	3	纵向受力钢筋的接头面积百分率			第5. 4. 6条		5 / 5		抽查5处，合格5处		100%	
	4	绑扎搭接接头设置			第5. 4. 7条		5 / 5		抽查5处，合格5处		100%	
	5	纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置			第5. 4. 8条		5 / 5		抽查5处，合格5处		100%	
	6	绑扎钢筋网	长、宽（mm）		±10		/		/		/	
			网眼尺寸（mm）		±20		/		/		/	
		绑扎钢筋骨架	长（mm）		±10		6 / 6		/		/	
			宽、高（mm）		±5		6 / 6		/		/	
		纵向受力钢筋	锚固长度（mm）		-20		5 / 5		抽查5处，合格5处		100%	
			间距（mm）		±10		5 / 5		抽查5处，合格5处		100%	
			排距（mm）		±5		5 / 5		抽查5处，合格5处		100%	
		纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度	基础（mm）		±10		/		/		/	
			柱、梁（mm）		±5		5 / 5		抽查5处，合格5处		100%	
			板、墙、壳（mm）		±3		/		/		/	
		绑扎箍筋、横向钢筋间距（mm）			±20		5 / 5		抽查5处，合格5处		100%	
		钢筋弯起点位置（mm）			20		/		抽查3处，合格3处		100%	
		预埋件	中心线位置（mm）		5		/		/		/	
水平高差（mm）			+3, 0		/		/		/			
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员：2026年07月18日										
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日										

表C. 5. 5 钢筋工程隐蔽验收记录

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--一车间			编号	02-01-C. 5. 5-19
				施工日期	2026年07月18日
隐蔽部位	1-12交A-F轴三层柱			施工图号	结施G-07
等级/直径	试验单编号			等级/直径	试验单编号
HRB400E 8	GJ2026-01319				
HRB400E 10	GJ2026-01790				
HRB400E 12	GJ2026-01792				
HRB400E 20	GJ2026-01795				
HRB400E 22	GJ2026-01796				
HRB400E 25	GJ2026-01797				
试件规格	代表部位	代表数量	连接方式	报告编号	试验结果
20-20	1-12交A-F轴三层柱	304根	机械连接		合格
22-22	1-12交A-F轴三层柱	103根	机械连接		合格
25-25	1-12交A-F轴三层柱	25根	机械连接		合格
需要说明的事项（可加附页或附图）： 1、钢筋有质量证明书，复试合格，钢筋均无锈蚀、无污染，钢筋已清理干净。 2、钢筋采用绑扎连接，钢筋的型式、间距、直径、符合图纸标注要求，连接筋之间绑扎完好无损，符合验收标准要求。 3、绑扎丝为双铅丝，每个相交点八字扣绑扎，丝头朝向混凝土内部。 4、受压区同一截面接头的百分率50%。 经检查：钢筋的规格、型号以及钢筋的品种符合设计要求；钢筋连接符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定，同意隐蔽。					
签字栏	施工单位	中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		施工员	质量员
	监理单位	永明项目管理有限公司		监理工程师	

表C. 1. 7 钢筋连接及安装工程 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--车间	编号	02-01-C. 1. 7-20
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交A-F轴三层顶梁板、梯钢筋连接及安装工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 钢筋连接及安装工程检验批质量验收记录 钢筋工程隐蔽验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公 司 2026年07月20日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 监理工程师（签字） 永明项目管理有限公司 年 月 日			

表C. 7. 2 钢筋连接及安装工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-20

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称	主体结构(混凝土结构)	分项工程名称	钢筋
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理	夏贺	检验批容量	梁:131件 板:87间 楼梯:1挂
分包单位		/		项目经理	/	检验批部位	1-12交A-F轴三层顶梁板、梯
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011			验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	钢筋的连接方式		第5. 4. 1条	全 / 219	共219处，全部检查，合格219处	√
	2	机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能		第5. 4. 2条	/	质量证明文件齐全	√
	3	机械连接检验结果		第5. 4. 3条	全 / 131	共131处，全部检查，合格131处	√
	4	受力钢筋的牌号、规格和数量		第5. 5. 1条	全 / 219	共219处，全部检查，合格219处	√
	5	受力钢筋的安装位置、锚固方式		第5. 5. 2条	全 / 219	共219处，全部检查，合格219处	√
一般项目	1	钢筋接头位置		第5. 4. 4条	全 / 219	共219处，全部检查，合格199处	90. 9%
	2	机械连接、焊接外观质量		第5. 4. 5条	全 / 131	共131处，全部检查，合格121处	92. 4%
	3	纵向受力钢筋的接头面积百分率		第5. 4. 6条	24 / 24	抽查24处，合格21处	87. 5%
	4	绑扎搭接接头设置		第5. 4. 7条	24 / 24	抽查24处，合格21处	87. 5%
	5	纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置		第5. 4. 8条	24 / 24	抽查24处，合格23处	95. 8%
	6	绑扎钢筋网	长、宽（mm）	±10	/	/	/
			网眼尺寸（mm）	±20	/	/	/
		绑扎钢筋骨架	长（mm）	±10	/ / /	/	/
			宽、高（mm）	±5	/ / /	/	/
		纵向受力钢筋	锚固长度（mm）	-20	24 / 24	抽查24处，合格20处	83. 3%
			间距（mm）	±10	24 / 24	抽查24处，合格23处	95. 8%
			排距（mm）	±5	24 / 24	抽查24处，合格20处	83. 3%
		纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度	基础（mm）	±10	/	/	/
			柱、梁（mm）	±5	14 / 14	抽查14处，合格13处	92. 9%
			板、墙、壳（mm）	±3	9 / 9	共9处，全部检查，合格8处	88. 9%
		绑扎箍筋、横向钢筋间距（mm）		±20	24 / 24	抽查24处，合格23处	95. 8%
		钢筋弯起点位置（mm）		20	14 / 14	抽查14处，合格12处	85. 7%
		预埋件	中心线位置（mm）	5	/	/	/
			水平高差（mm）	+3, 0	/	/	/
		施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月20日			
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

表C. 5. 5 钢筋工程隐蔽验收记录

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--车间			编号	02-01-C. 5. 5-20
				施工日期	2026年07月20日
隐蔽部位	1-12交A-F轴三层顶梁板、梯			施工图号	结施G-14/G-15/G-18
等级/直径	试验单编号			等级/直径	试验单编号
HRB400E 6	GJ26-01469			HRB400E18	GJ26-00487
HRB400E 8	GJ26-01319			HRB400E20	GJ26-01794
HRB400E 10	GJ26-01791			HRB400E22	GJ26-01796
HRB400E 12	GJ26-01793			HRB400E25	GJ26-01798
HRB400E 14	GJ26-01320				
HRB400E 16	GJ26-00488				
试件规格	代表部位	代表数量	连接方式	报告编号	试验结果
18-18	1-12交F-M轴三层顶梁	2根	机械连接		合格
20-20	1-12交F-M轴三层顶梁	72根	机械连接		合格
22-22	1-12交F-M轴三层顶梁	17根	机械连接		合格
25-25	1-12交F-M轴三层顶梁	70根	机械连接		合格
需要说明的事项（可加附页或附图）：					
1、钢筋有质量证明书，复试合格，钢筋均无锈蚀、无污染，钢筋已清理干净。					
2、钢筋采用绑扎连接，钢筋的型式、间距、直径、符合图纸标注要求，连接筋之间绑扎完好无损，符合验收标准要求。					
3、绑扎丝为双铅丝，每个相交点八字扣绑扎，丝头朝向混凝土内部。					
4、受压区同一截面接头的百分率50%。					
经检查：钢筋的规格、型号以及钢筋的品种符合设计要求；钢筋连接符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定，同意隐蔽。					
签字栏	施工单位	中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		施工员	质量员
	监理单位	永明项目管理有限公司		监理工程师	

表C. 1. 7 钢筋连接及安装工程 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目-一车间	编号	02-01-C. 1. 7-21
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交F-M轴三层柱钢筋连接及安装工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 钢筋连接及安装工程检验批质量验收记录 钢筋工程隐蔽验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 2026年07月23日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 监理工程师（签字） 永明项目管理有限公司 年 月 日			

表C. 7. 2 钢筋连接及安装工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-21

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称	主体结构(混凝土结构)	分项工程名称	钢筋
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理	夏贺	检验批容量	柱:46件
分包单位		/		项目经理	/	检验批部位	1-12交F-M轴三层柱
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011			验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果
	1	钢筋的连接方式		第5. 4. 1条	全 / 46	共46处，全部检查，合格46处	√
	2	机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能		第5. 4. 2条	/	质量证明文件齐全	√
	3	机械连接检验结果		第5. 4. 3条	全 / 46	共46处，全部检查，合格46处	√
	4	受力钢筋的牌号、规格和数量		第5. 5. 1条	全 / 46	共46处，全部检查，合格46处	√
	5	受力钢筋的安装位置、锚固方式		第5. 5. 2条	全 / 46	共46处，全部检查，合格46处	√
一般项目	1	钢筋接头位置		第5. 4. 4条	全 / 46	共46处，全部检查，合格37处	80. 4%
	2	机械连接、焊接外观质量		第5. 4. 5条	全 / 46	共46处，全部检查，合格45处	97. 8%
	3	纵向受力钢筋的接头面积百分率		第5. 4. 6条	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
	4	绑扎搭接接头设置		第5. 4. 7条	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
	5	纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置		第5. 4. 8条	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
	6	绑扎钢筋网	长、宽（mm）	±10	/	/	/
			网眼尺寸（mm）	±20	/	/	/
		绑扎钢筋骨架	长（mm）	±10	6 / 6	/	/
			宽、高（mm）	±5	6 / 6	/	/
		纵向受力钢筋	锚固长度（mm）	-20	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
			间距（mm）	±10	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
			排距（mm）	±5	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
		纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度	基础（mm）	±10	/	/	/
			柱、梁（mm）	±5	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
			板、墙、壳（mm）	±3	/	/	/
		绑扎箍筋、横向钢筋间距（mm）		±20	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
		钢筋弯起点位置（mm）		20	/	抽查3处，合格3处	100%
		预埋件	中心线位置（mm）	5	/	/	/
			水平高差（mm）	+3, 0	/	/	/
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员：2026年07月23日					
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日					

表C. 5. 5 钢筋工程隐蔽验收记录

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--一车间			编号	02-01-C. 5. 5-21
				施工日期	2026年07月23日
隐蔽部位	1-12交F-M轴三层柱			施工图号	结施G-07
等级/直径	试验单编号			等级/直径	试验单编号
HRB400E 8	GJ2026-01319				
HRB400E 10	GJ2026-01790				
HRB400E 12	GJ2026-01792				
HRB400E 20	GJ2026-01795				
HRB400E 22	GJ2026-01796				
HRB400E 25	GJ2026-01797				
试件规格	代表部位	代表数量	连接方式	报告编号	试验结果
20-20	1-12交F-M轴三层柱	306根	机械连接		合格
22-22	1-12交F-M轴三层柱	105根	机械连接		合格
25-25	1-12交F-M轴三层柱	25根	机械连接		合格
需要说明的事项（可加附页或附图）： 1、钢筋有质量证明书，复试合格，钢筋均无锈蚀、无污染，钢筋已清理干净。 2、钢筋采用绑扎连接，钢筋的型式、间距、直径、符合图纸标注要求，连接筋之间绑扎完好无损，符合验收标准要求。 3、绑扎丝为双铅丝，每个相交点八字扣绑扎，丝头朝向混凝土内部。 4、受压区同一截面接头的百分率50%。 经检查：钢筋的规格、型号以及钢筋的品种符合设计要求；钢筋连接符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定，同意隐蔽。					
签字栏	施工单位	中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		施工员	质量员
	监理单位	永明项目管理有限公司		监理工程师	

表C. 1. 7 钢筋连接及安装工程 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--车间	编号	02-01-C. 1. 7-22
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交F-M轴三层顶梁板、梯钢筋连接及安装工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 钢筋连接及安装工程检验批质量验收记录 钢筋工程隐蔽验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公 司 2026年07月25日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 监理工程师（签字） 永明项目管理有限公司 年 月 日			

表C. 7. 2 钢筋连接及安装工程检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-22

单位（子单位） 工程名称			提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称	主体结构(混凝土结构)	分项工程名称	钢筋		
施工单位			中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理	夏贺	检验批容量	梁:132件 板:86间 楼梯:1挂		
分包单位			/		项目经理	/	检验批部位	1-12交F-M轴三层顶梁板、梯		
施工依据			《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011			验收依据		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
主控项目	验收项目				设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
	1	钢筋的连接方式				第5.4.1条	全 / 219	共219处，全部检查，合格219处		√
	2	机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能				第5.4.2条	/	质量证明文件齐全		√
	3	机械连接检验结果				第5.4.3条	全 / 132	共132处，全部检查，合格132处		√
	4	受力钢筋的牌号、规格和数量				第5.5.1条	全 / 219	共219处，全部检查，合格219处		√
	5	受力钢筋的安装位置、锚固方式				第5.5.2条	全 / 219	共219处，全部检查，合格219处		√
一般项目	1	钢筋接头位置				第5.4.4条	全 / 219	共219处，全部检查，合格208处		95%
	2	机械连接、焊接外观质量				第5.4.5条	全 / 132	共132处，全部检查，合格120处		90.9%
	3	纵向受力钢筋的接头面积百分率				第5.4.6条	24 / 24	抽查24处，合格24处		100%
	4	绑扎搭接接头设置				第5.4.7条	24 / 24	抽查24处，合格23处		95.8%
	5	纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置				第5.4.8条	24 / 24	抽查24处，合格20处		83.3%
	6	绑扎钢筋网	长、宽（mm）	±10	/	/	/			
			网眼尺寸（mm）	±20	/	/	/			
		绑扎钢筋骨架	长（mm）	±10	/ / /	/	/			
			宽、高（mm）	±5	/ / /	/	/			
		纵向受力钢筋	锚固长度（mm）	-20	24 / 24	抽查24处，合格21处	87.5%			
			间距（mm）	±10	24 / 24	抽查24处，合格24处	100%			
			排距（mm）	±5	24 / 24	抽查24处，合格20处	83.3%			
		纵向受力钢筋、箍筋的混凝土保护层厚度	基础（mm）	±10	/	/	/			
			柱、梁（mm）	±5	14 / 14	抽查14处，合格14处	100%			
			板、墙、壳（mm）	±3	9 / 9	共9处，全部检查，合格9处	100%			
		绑扎箍筋、横向钢筋间距（mm）		±20	24 / 24	抽查24处，合格22处	91.7%			
		钢筋弯起点位置（mm）		20	14 / 14	抽查14处，合格13处	92.9%			
		预埋件	中心线位置（mm）	5	/	/	/			
			水平高差（mm）	+3,0	/	/	/			
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月20日								
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日								

表C. 5. 5 钢筋工程隐蔽验收记录

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--车间			编号	02-01-C. 5. 5-22
				施工日期	2026年07月25日
隐蔽部位	1-12交F-M轴三层顶梁板、梯			施工图号	结施G-14/G-15/G-18
等级/直径	试验单编号			等级/直径	试验单编号
HRB400E 6	GJ26-01469			HRB400E18	GJ26-00487
HRB400E 8	GJ26-01319			HRB400E20	GJ26-01794
HRB400E 10	GJ26-01791			HRB400E22	GJ26-01796
HRB400E 12	GJ26-01793			HRB400E25	GJ26-01798
HRB400E 14	GJ26-01320				
HRB400E 16	GJ26-00488				
试件规格	代表部位	代表数量	连接方式	报告编号	试验结果
18-18	1-12交F-M轴三层顶梁	2根	机械连接		合格
20-20	1-12交F-M轴三层顶梁	73根	机械连接		合格
22-22	1-12交F-M轴三层顶梁	17根	机械连接		合格
25-25	1-12交F-M轴三层顶梁	72根	机械连接		合格
需要说明的事项（可加附页或附图）：					
1、钢筋有质量证明书，复试合格，钢筋均无锈蚀、无污染，钢筋已清理干净。					
2、钢筋采用绑扎连接，钢筋的型式、间距、直径、符合图纸标注要求，连接筋之间绑扎完好无损，符合验收标准要求。					
3、绑扎丝为双铅丝，每个相交点八字扣绑扎，丝头朝向混凝土内部。					
4、受压区同一截面接头的百分率50%。					
经检查：钢筋的规格、型号以及钢筋的品种符合设计要求；钢筋连接符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）规定，同意隐蔽。					
签字栏	施工单位	中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		施工员	质量员
	监理单位	永明项目管理有限公司		监理工程师	

表C. 1. 7 混凝土施工 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--车间	编号	02-01-C. 1. 7-12
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 1-12交A-F轴三层柱、三层顶梁板、梯混凝土施工 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 混凝土施工检验批质量验收记录 混凝土浇灌申请书 混凝土浇筑检查记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公 司 2026年07月21日			
审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 监理工程师（签字） 永明项目管理有限公司 年 月 日			

表C. 7. 2 混凝土施工检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-12

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间	分部（子分部） 工程名称	主体结构(混凝土结构)	分项工程名称	混凝土
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司	项目经理	夏贺	检验批容量	381m³
分包单位		/	项目经理	/	检验批部位	1-12交A-F轴三层柱、三层顶梁板、梯
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011		验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
主控项目	验收项目		设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查结果
	1	混凝土强度等级及试件的取样和留置	第7. 4. 1条	/	浇筑C30混凝土381m3留置标养4组，同条件1组，拆1组	√
一般项目	1	后浇带和施工缝的留设位置及处理方法	第7. 4. 2条	全 / 1	共1处，全部检查，合格1处	100%
	2	养护时间及养护方法	第7. 4. 3条	全 / /	标准养护28天，同条件养护到600℃，覆盖浇水养护	√
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月21日				
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

表C. 1. 7 混凝土施工 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--车间	编号	02-01-C. 1. 7-13
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 1-12交F-M轴三层柱、三层顶梁板、梯混凝土施工 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 混凝土施工检验批质量验收记录 混凝土浇灌申请书 混凝土浇筑检查记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公 司 2026年07月26日			
审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 监理工程师（签字） 永明项目管理有限公司 年 月 日			

表C. 7. 2 混凝土施工检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-13

单位（子单位）工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间	分部（子分部）工程名称	主体结构(混凝土结构)	分项工程名称	混凝土
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司	项目经理	夏贺	检验批容量	494m³
分包单位		/	项目经理	/	检验批部位	1-12交F-M轴三层柱、三层顶梁板、梯
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011		验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
主控项目	验收项目		设计要求及规范规定	最小/实际抽样数量	检查记录	检查结果
	1	混凝土强度等级及试件的取样和留置	第7. 4. 1条	/	浇筑C30混凝土494m3留置标养5组，同条件1组，拆1组	√
一般项目	1	后浇带和施工缝的留设位置及处理方法	第7. 4. 2条	全 / 1	共1处，全部检查，合格1处	100%
	2	养护时间及养护方法	第7. 4. 3条	全 / /	标准养护28天，同条件养护到600℃，覆盖浇水养护	√
施工单位检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员：2026年07月26日				
监理单位验收结论		专业监理工程师： 年 月 日				

表C. 1. 7 现浇结构外观及尺寸偏差 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目-一车间	编号	02-01-C. 1. 7-19
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交A-F轴三层柱现浇结构外观及尺寸偏差 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 项目经理（签字） 2026年07月28日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 永明项目管理有限公司 监理工程师（签字） 年 月 日			

表C. 7. 2 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-19

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称	主体结构(混凝土结构)	分项工程名称	现浇结构	
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理	夏贺	检验批容量	柱:46件	
分包单位		/		项目经理	/	检验批部位	1-12交A-F轴三层柱	
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011			验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录	检查 结果	
	1	外观质量		第8. 2. 1条	全 / 46	共46处，全部检查，合格46处	√	
	2	过大尺寸偏差处理及验收		第8. 3. 1条	/ 46	/	/	
一般项目	1	外观质量一般缺陷		第8. 2. 2条	全 / 46	共46处，全部检查，合格42处	91. 3%	
	2	轴线位置 (mm)	整体基础	15	/	/	/	
			独立基础	10	/	/	/	
			墙、柱、梁	8	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%	
	3	垂直度 (mm)	层高	≤6m	10	/	/	/
				>6m	12	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
			全高（H）≤300m		H/30000+20	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
			全高（H）>300m		H/10000且≤80	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
	4	标高 (mm)	层高	±10	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%	
			全高	±30	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%	
	5	截面 尺寸	基础	+15，-10	/			
			柱、梁、板、墙	+10，-5	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%	
			楼梯相邻踏步高差	6	/	/	/	
	6	电梯井	中心位置(mm)	10	/ 46	/	/	
			长、宽尺寸(mm)	+25，0	/ 46	/	/	
	7	表面平整度(mm)		8	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%	
	8	预埋件中心 线位置 (mm)	预埋板	10	/	/	/	
			预埋螺栓	5	/	/	/	
			预埋管	5	/	/	/	
			其他	10	/	/	/	
	9	预留洞、孔中心线位置(mm)		15	/	/	/	
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年07月28日						
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

表C. 1. 7 现浇结构外观及尺寸偏差 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--一车间	编号	02-01-C. 1. 7-20
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交A-F轴三层顶梁板、梯现浇结构外观及尺寸偏差 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 2026年08月05日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 监理工程师（签字） 永明项目管理有限公司 年 月 日			

表C. 7. 2 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-20

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称	主体结构(混凝土结构)	分项工程名称	现浇结构		
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理	夏贺	检验批容量	梁:131件 板:87间 楼梯:2跑		
分包单位		/		项目经理	/	检验批部位	1-12交A-F轴三层顶梁板、梯		
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011			验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
	1	外观质量		第8. 2. 1条	全 / 220	共220处，全部检查，合格220处		√	
	2	过大尺寸偏差处理及验收		第8. 3. 1条	/ /	/		/	
一般项目	1	外观质量一般缺陷		第8. 2. 2条	全 / 220	共220处，全部检查，合格181处		82. 3%	
	2	轴线位置 (mm)	整体基础	15	/				
			独立基础	10	/				
			墙、柱、梁	8	14 / 14	抽查14处，合格13处		92. 9%	
	3	垂直度 (mm)	层高	≤6m	10	/	/		/
				>6m	12	/	抽查3处，合格3处		100%
			全高（H）≤300m		H/30000+20	/	抽查3处，合格3处		100%
			全高（H）>300m		H/10000且≤80	/	抽查3处，合格3处		100%
	4	标高 (mm)	层高	±10	25 / 25	抽查25处，合格23处		92%	
			全高	±30	25 / 25	抽查25处，合格23处		92%	
	5	截面 尺寸	基础	+15，-10	/	/		/	
			柱、梁、板、墙	+10，-5	23 / 23	抽查23处，合格23处		100%	
			楼梯相邻踏步高差	6	/ /	/		/	
	6	电梯井	中心位置(mm)	10	/ /	/		/	
			长、宽尺寸(mm)	+25，0	/ /	/		/	
	7	表面平整度(mm)		8	25 / 25	抽查25处，合格22处		88%	
	8	预埋件中心 线位置 (mm)	预埋板	10	/	/		/	
			预埋螺栓	5	/	/		/	
			预埋管	5	/	/		/	
			其他	10	/	/		/	
	9	预留洞、孔中心线位置(mm)		15	/	/		/	
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年08月05日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

表C. 1. 7 现浇结构外观及尺寸偏差 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目-一车间	编号	02-01-C. 1. 7-21
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交F-M轴三层柱现浇结构外观及尺寸偏差 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 项目经理（签字） 2026年08月02日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 永明项目管理有限公司 监理工程师（签字） 年 月 日			

表C. 7. 2 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-21

单位（子单位）工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部）工程名称	主体结构(混凝土结构)	分项工程名称	现浇结构	
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理	夏贺	检验批容量	柱:46件	
分包单位		/		项目经理	/	检验批部位	1-12交F-M轴三层柱	
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011			验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
主控项目	验收项目			设计要求及规范规定	最小/实际抽样数量	检查记录	检查结果	
	1	外观质量		第8. 2. 1条	全 / 46	共46处，全部检查，合格46处	√	
	2	过大尺寸偏差处理及验收		第8. 3. 1条	/ 46	/	/	
一般项目	1	外观质量一般缺陷		第8. 2. 2条	全 / 46	共46处，全部检查，合格42处	91. 3%	
	2	轴线位置(mm)	整体基础	15	/	/	/	
			独立基础	10	/	/	/	
			墙、柱、梁	8	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%	
	3	垂直度(mm)	层高	≤6m	10	/	/	/
				>6m	12	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
			全高（H）≤300m		H/30000+20	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
			全高（H）>300m		H/10000且≤80	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%
	4	标高(mm)	层高	±10	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%	
			全高	±30	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%	
	5	截面尺寸	基础	+15，-10	/			
			柱、梁、板、墙	+10，-5	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%	
			楼梯相邻踏步高差	6	/	/	/	
	6	电梯井	中心位置(mm)	10	/ 46	/	/	
			长、宽尺寸(mm)	+25，0	/ 46	/	/	
	7	表面平整度(mm)		8	5 / 5	抽查5处，合格5处	100%	
	8	预埋件中心线位置(mm)	预埋板	10	/	/	/	
			预埋螺栓	5	/	/	/	
			预埋管	5	/	/	/	
			其他	10	/	/	/	
	9	预留洞、孔中心线位置(mm)		15	/	/	/	
施工单位检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年08月02日						
监理单位验收结论		专业监理工程师： 年 月 日						

表C. 1. 7 现浇结构外观及尺寸偏差 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--一车间	编号	02-01-C. 1. 7-22
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理单位） 我方已完成 1-12交F-M轴三层顶梁板、梯现浇结构外观及尺寸偏差 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录 施工项目经理部（盖章） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 项目经理（签字） 2026年08月09日			
审查或验收意见： 项目监理单位（盖章） 永明项目管理有限公司 监理工程师（签字） 年 月 日			

表C. 7. 2 现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录

编号：02-01-C. 7. 2-22

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目--车间		分部（子分部） 工程名称	主体结构(混凝土结构)	分项工程名称	现浇结构		
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理	夏贺	检验批容量	梁:132件 板:86间 楼梯:2跑		
分包单位		/		项目经理	/	检验批部位	1-12交F-M轴三层顶梁板、梯		
施工依据		《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666-2011			验收依据	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015			
主控项目	验收项目			设计要求及 规范规定	最小/实际 抽样数量	检查记录		检查 结果	
	1	外观质量		第8. 2. 1条	全 / 220	共220处，全部检查，合格220处		√	
	2	过大尺寸偏差处理及验收		第8. 3. 1条	/ /	/		/	
一般项目	1	外观质量一般缺陷		第8. 2. 2条	全 / 220	共220处，全部检查，合格201处		91. 4%	
	2	轴线位置 (mm)	整体基础	15	/				
			独立基础	10	/				
			墙、柱、梁	8	14 / 14	抽查14处，合格14处		100%	
	3	垂直度 (mm)	层高	≤6m	10	/	/		/
				>6m	12	/	抽查3处，合格3处		100%
			全高（H）≤300m		H/30000+20	/	抽查3处，合格3处		100%
			全高（H）>300m		H/10000且≤80	/	抽查3处，合格3处		100%
	4	标高 (mm)	层高	±10	25 / 25	抽查25处，合格25处		100%	
			全高	±30	25 / 25	抽查25处，合格21处		84%	
	5	截面 尺寸	基础	+15，-10	/	/		/	
			柱、梁、板、墙	+10，-5	23 / 23	抽查23处，合格20处		87%	
			楼梯相邻踏步高差	6	/ 2	/		/	
	6	电梯井	中心位置(mm)	10	/ 220	/		/	
			长、宽尺寸(mm)	+25，0	/ 220	/		/	
	7	表面平整度(mm)		8	25 / 25	抽查25处，合格23处		92%	
	8	预埋件中心 线位置 (mm)	预埋板	10	/	/		/	
			预埋螺栓	5	/	/		/	
			预埋管	5	/	/		/	
			其他	10	/	/		/	
	9	预留洞、孔中心线位置(mm)		15	/	/		/	
施工单位 检查结果		主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年08月09日							
监理单位 验收结论		专业监理工程师： 年 月 日							

表C. 1. 7 填充墙砌体工程 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--一车间	编号	02-02-C. 1. 7-2
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 一层填充墙砌体工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 隐蔽工程验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司 2026年08月19日			
审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 监理工程师（签字） 永明项目管理有限公司 年 月 日			

表C. 7. 2 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

编号：02-02-C. 7. 2-2

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目——车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(砌体结构)		分项工程名称		填充墙砌体	
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		165m³	
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		一层	
施工依据		《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014				验收依据		《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011			
主控项目	验收项目			设计要求及规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查结果
	1	砌块强度等级		设计要求MU		/		试验合格			√
	2	砂浆强度等级		设计要求M		/		试验合格			√
	3	与主体结构连接		第9. 2. 2条		5 / 5		抽查5处，合格5处			√
	4	植筋实体检测		第9. 2. 3条		/		试验合格			√
一般项目	1	轴线位移		≤10mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	2	墙面垂直度 (每层)	≤3m	≤5mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
			>3m	≤10mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	3	表面平整度		≤8mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	4	门窗洞口		±10mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	5	窗口偏移		≤20mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	6	空心砖砌体砂浆饱满度	水平	≥80%		/		/			/
			垂直	第9. 3. 2条		/		/			/
	7	蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体砂浆饱满度	水平	≥80%		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
			垂直	≥80%		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	8	拉结筋、网片位置		第9. 3. 3条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	9	拉结筋、网片埋置长度		第9. 3. 3条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
10	搭砌长度		第9. 3. 4条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
11	灰缝厚度		第9. 3. 5条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
12	灰缝宽度		第9. 3. 5条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
施工单位 检查结果			主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年08月19日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

表C. 1. 7 填充墙砌体工程 报验表

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目--一车间	编号	02-02-C. 1. 7-3
致： 永明项目管理有限公司 （项目监理机构） 我方已完成 二层填充墙砌体工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。 附件： 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 隐蔽工程验收记录 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字） 中铁建大桥工程局集团第六工程有限公 司 2026年08月19日			
审查或验收意见： 项目监理机构（盖章） 监理工程师（签字） 永明项目管理有限公司 年 月 日			

表C. 7. 2 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

编号：02-02-C. 7. 2-3

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目——车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(砌体结构)		分项工程名称		填充墙砌体	
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		165m³	
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		二层	
施工依据		《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014				验收依据		《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011			
主控项目	验收项目			设计要求及规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查结果
	1	砌块强度等级		设计要求MU		/		试验合格			√
	2	砂浆强度等级		设计要求M		/		试验合格			√
	3	与主体结构连接		第9. 2. 2条		5 / 5		抽查5处，合格5处			√
	4	植筋实体检测		第9. 2. 3条		/		试验合格			√
一般项目	1	轴线位移		≤10mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	2	墙面垂直度 (每层)	≤3m	≤5mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
			>3m	≤10mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	3	表面平整度		≤8mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	4	门窗洞口		±10mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	5	窗口偏移		≤20mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	6	空心砖砌体砂浆饱满度	水平	≥80%		/		/			/
			垂直	第9. 3. 2条		/		/			/
	7	蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体砂浆饱满度	水平	≥80%		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
			垂直	≥80%		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	8	拉结筋、网片位置		第9. 3. 3条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	9	拉结筋、网片埋置长度		第9. 3. 3条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
10	搭砌长度		第9. 3. 4条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
11	灰缝厚度		第9. 3. 5条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
12	灰缝宽度		第9. 3. 5条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
施工单位 检查结果			主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年08月19日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

表C.1.7	填充墙砌体工程	报验表
--------	---------	-----

工程名称	提高石油采收率用智能材料项目-一车间	编号	02-02-C. 1. 7-4
致：永明项目管理有限公司（项目监理机构）			
我方已完成 三层填充墙砌体工程 工作，经自检合格，请予以审查或验收。			
附件：			
填充墙砌体工程检验批质量验收记录 隐蔽工程验收记录			
施工项目经理部（盖章）		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司	
项目经理（签字）			
2026年08月19日			
审查或验收意见：			
项目监理机构（盖章）		永明项目管理有限公司	
监理工程师（签字）			
年 月 日			

表C. 7. 2 填充墙砌体工程检验批质量验收记录

编号：02-02-C. 7. 2-4

单位（子单位） 工程名称		提高石油采收率用智能材料项目——车间		分部（子分部） 工程名称		主体结构(砌体结构)		分项工程名称		填充墙砌体	
施工单位		中铁建大桥工程局集团第六工程有限公司		项目经理		夏贺		检验批容量		165m³	
分包单位		/		项目经理		/		检验批部位		三层	
施工依据		《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014				验收依据		《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011			
主控项目	验收项目			设计要求及规范规定		最小/实际 抽样数量		检查记录			检查结果
	1	砌块强度等级		设计要求MU		/		试验合格			√
	2	砂浆强度等级		设计要求M		/		试验合格			√
	3	与主体结构连接		第9. 2. 2条		5 / 5		抽查5处，合格5处			√
	4	植筋实体检测		第9. 2. 3条		/		试验合格			√
一般项目	1	轴线位移		≤10mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	2	墙面垂直度 (每层)	≤3m	≤5mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
			>3m	≤10mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	3	表面平整度		≤8mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	4	门窗洞口		±10mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	5	窗口偏移		≤20mm		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	6	空心砖砌体砂浆饱满度	水平	≥80%		/		/			/
			垂直	第9. 3. 2条		/		/			/
	7	蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌体砂浆饱满度	水平	≥80%		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
			垂直	≥80%		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	8	拉结筋、网片位置		第9. 3. 3条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
	9	拉结筋、网片埋置长度		第9. 3. 3条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%
10	搭砌长度		第9. 3. 4条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
11	灰缝厚度		第9. 3. 5条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
12	灰缝宽度		第9. 3. 5条		5 / 5		抽查5处，合格5处			100%	
施工单位 检查结果			主控项目全部合格，一般项目符合设计及施工规范要求 质量员： 2026年08月19日								
监理单位 验收结论			专业监理工程师： 年 月 日								

