

AHN Werkstatttorüberwachung

Datum:

IT-Technik 11

Das Pflichtenheft beinhaltet **möglichst konkret** die Umsetzung der Kundenanforderungen (Lastenheft); also nur die Umsetzung der Anforderungen, die tatsächlich realisiert werden.

Dazu sollten auch Visualisierungsmöglichkeiten (Screenshots, Zeichnungen, etc.) eingesetzt werden.

Das fertige Pflichtenheft dient als Vertragsgrundlage (s. u.)!

	Pflichtenheft (DIN VDI/VDE 3694 / ISO 9002)
Projekt: Autor: Version: Letzte Änderung: Dateiablage:	Werkstatttorüberwachung beim Autohaus Nettmann Auftragnehmer (Schüler-Gruppe) 1.0 xx.xx.20xx
Ziel des Systems: Anforderungsliste:	Realisierung einer IT-gestützten Überwachung der vier Werkstatttore des AH Nettmann. Aufgrund versicherungsrechtlicher Vorgaben muss sichergestellt sein, dass die Tore nach Arbeitsschluss geschlossen sind. Eine Überwachung mit mobilen Endgeräten und Speicherung der Zustände soll deshalb realisiert werden.
Produktfunktionen:	Die Umsetzung der genauen funktionalen Anforderungen hinsichtlich Benutzerinterfaces etc. ist den beigefügten oder noch zu erstellenden Unterlagen (Mockups, Struktorgramme, UML-Diagrammen, etc.) zu entnehmen.
1.1	Der Zustand der Werkstatttore (Offen/Geschlossen) wird über einen Mikroschalter (Schließer) erfasst.
1.2	Der Zustand des Mikroschalters (Stromkreis geschlossen 🏾 Tor geschlossen, Stromkreis unterbrochen 🖨 Tor offen) wird von den GPIO-Eingängen eines Raspberry PI V3 erfasst.
1.3	Der Zustand der Werkstatttore soll außerdem direkt am Raspberry über vier LEDs an GPIO-Ausgängen angezeigt werden.
1.4	Die Zustandsänderungen sollen innerhalb einer Sekunde angezeigt und erfasst werden.
1.5	Jede Zustandsänderung der Werkstatttore soll in einer Tabelle einer Datenbank abgespeichert und mit einem sekundengenauen Zeitstempel versehen werden.
1.6	Außerdem soll (wie in 1.5) jede Zustandsänderung in einer Cloud-basierten NoSQL-Datenbank gespeichert werden.
1.7	Die aktuellen Zustände der Werkstatttore soll über mobile Geräte (Laptop, Handy,) innerhalb und außerhalb der Firma angezeigt werden können.

BFürth	AHN Werkstatttorüberwachung	Oatum:
Martin-Segitz-Schule	Ī	T-Technik 11
1.8	Security-Maßnahmen sind mittelfristig unbedingt zu realisieren, sollen aber in einem ersten Schritt erst beschrieben und dokumentiert werden.	
Produktdaten:	Die Bezeichnung der Variablen und die GPIO-Belegu Raspberry PI sind dem Anhang zu entnehmen. Als I die Zustände der Werkstatttore ist Boolean, für den Zeitstempel ein sekundengenauer Timestamp-Dater wählen.	Datentyp für
Leistungsanforder Rahmenbedingung 2.1		
2.2	Die Anwendung des Teilsystems "Werkstatttorüberv ist in Python zu realisieren. Das Programm zur Werkstatttorüberwachung soll nach einem Stromaus selbständig wieder starten.	
2.3	Speicherung der Zustandsdaten intern in einer Mys Datenbank auf Windows10.	SQL-Server-
2.4	Speicherung der Zustandsdaten extern in der cloud NoSQL-Datenbank MongoDB (DBaaS).	lbasierten
2.5	Der Transport der Zustände der Werkstatttore erfolg Kommunikationsprotokolle OPC UA oder MQTT.	gt über die
2.6	Als Middleware-Software wird der OPC Router der F verwendet.	irma Inray
Termin der Abna	hme Fertigstellung (Realisierung der Werkstatttorüberwa	chung) bis:

Die unterschreibenden Personen versichern, dass die in diesem Dokument aufgestellten Anforderungen das zu entwickelnde System vollständig beschreiben. Es sind zum Zeitpunkt der Unterschriftsleistung keine weiteren Anforderungen bekannt, die nicht in diesem Dokument beschrieben wurden.

Es gelten keinerlei Anforderungen, die in weiteren Dokumenten beschrieben werden, außer diese detaillierten im Pflichtenheft beschriebenen Anforderungen Zusätzliche Anforderungen oder Änderungen an den bestehenden Anforderungen bedürfen der Schriftform.



AHN Werkstatttorüberwachung

Datum:

IT-Technik 11


Projekt-Auftraggeber _____


Ort, Datum, Unterschrift

Projektleiter ______

Ort, Datum, Unterschrift

Anhang 1: Überblick Werkstatttorüberwachung





Anhang 2: Zuordnungstabelle für Rasp PI

/ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Zuordnungstabelle							
	Symbol	Operand (Python-Variable)	Raspi BCM/ Pin	Kommentar			
Eingang	B1	I1 (S1)	GPIO 5	Taster (Schließer1)			
(Schließer/Taster)	B2	I2 (S2)	GPIO 6	Taster (Schließer2)			
	B3	I3 (S3)	GPIO 13	Taster (Schließer3)			
	B4	I4 (S4)	GPIO 19	Taster (Schließer4)			
Ausgang (LED)	P1	Q1 (LED grün) (a[0]) Array	GPIO 16	Status LED			
	P2	Q2 (LED grün) (a[1]) Array	GPIO 12	Status LED			
	P3	Q3 (LED grün) (a[2]) Array	GPIO 7	Status LED			
	P4	Q4 (LED grün) (a[3]) Array	GPIO 8	Status LED			

Anhang 3: Zuordnungstabelle für Rasp PI (Board Fa. Bernhardt, Schaltplan Anhang5)

(Board Far Bernmarae, Scharepian Anniangs)							
Zuordnungstabelle							
	Symbol	Operand (Python-Variable)	Raspi BCM/ Pin	Kommentar			
Eingang	IX02	I1 (S1)	GPIO?	Taster (Schließer1)			
(Schließer/Taster)	IX03	I2 (S2)	GPIO?	Taster (Schließer2)			
	IX04	I3 (S3)	GPIO?	Taster (Schließer3)			
	IX05	I4 (S4)	GPIO?	Taster (Schließer4)			
Ausgang (LED)	QX02	Q1 (LED grün) (a[0]) Array	GPIO?	Status LED			
	QX03	Q2 (LED grün) (a[1]) Array	GPIO?	Status LED			
	QX04	Q3 (LED grün) (a[2]) Array	GPIO?	Status LED			
	OX05	04 (LED grün) (a[31) Array	GPIO?	Status LFD			

Anhang 4: Funktionstabelle für die Werkstatttorüberwachung

Annang 4. I unknonstabene für die Werkstatttorüber Wachung								
I1	I2	I3	I4	Q1 (grün)	Q2 (grün)	Q3 (grün)	Q4 (grün)	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	0	0	0	1	
0	0	1	0	0	0	1	0	
0	0	1	1	0	0	1	1	
0	1	0	0	0	1	0	0	
0	1	0	1	0	1	0	1	
0	1	1	0	0	1	1	0	
0	1	1	1	0	1	1	1	

$\mathbf{B}_{\mathbb{R}}$	ürth	AHN Werkstatttorüberwachung			ng	Datum:		
Martin-S	egitz-Schule						IT-Techni	k 11
1	0	0	0	1	0	0	0	
1	0	0	1	1	0	0	1	
1	0	1	0	1	0	1	0	
1	0	1	1	1	0	1	1	
1	1	0	0	1	1	0	0	
1	1	0	1	1	1	0	1	
1	1	1	0	1	1	1	0	
1	1	1	1	1	1	1	1	

Anhang 5:

