





- 技术要求:
 1、铸件不允许有气孔、砂眼、裂纹等缺陷。
 2、未注倒角C1。
 3、未注圆角R1-R3。

									<i>★</i> ★ ★
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				大社 探到 (中 岳 中 刊)
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	样机模型(内置电机)
审核								1: 2	
工艺			批准			共 张	第	张	