
$\zeta = 0$
$\zeta = \pi/N_{\mathrm{FP}}$
Z (m)
R (m)
R (m)
0.08
0.04
0.00
−0.04
−0.08
0.9
1.0
1.1
0.12
0.06
0.00
−0.06
−0.12
0.75
0.90
1.05