
Sine overdrive V_{out}, C_c=18pF
V_{out} V_p=0.5
V_{out} V_p=1
V_{in} V_p=0.5
V_{in} V_p=1
V_{c2} V_p=0.5
V_{c2} V_p=1
[V]
6
4
2
0
−2
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
time [µs]