
arg(V_{out})
100
50
0
−50
−100
−150
−200
[°]
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
frequency [Hz]
V_{out} C_c=2e-12
V_{out} C_c=4e-12
V_{out} C_c=6e-12
V_{out} C_c=8e-12
V_{out} C_c=1e-11
V_{out} C_c=1.2e-11
V_{out} C_c=1.4e-11
V_{out} C_c=1.6e-11
V_{out} C_c=1.8e-11
V_{out} C_c=2e-11