
R1P
R_a
noisetemp $= T$
inP
outP
V1P
V_a
noise $= S_{va}$
+
-
1
I1
I_s
C2
C_b
C1
C_a
R2P
R_b
noisetemp $= T$
2
R2N
R_b
noisetemp $= T$
R3
R_c
noisetemp $= T$
V1N
V_b
noise $= S_{vb}$
inN
outN
R1N
R_a
noisetemp $= T$
detector V_{outP} V_{outN}
CM
E1
$500 \cdot 10^{-3}$
E2
$500 \cdot 10^{-3}$